



Fundação Universidade de Brasília - FUB  
Secretaria de Patrimônio Imobiliário - SPI  
Coordenadoria de Manutenção Predial - CMP

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

| Nº de OS  | Quadra       | Bloco             | Unidade | Descrição do(s) serviço(s) de manutenção                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor pago na execução do(s) serviço(s) |
|-----------|--------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 201901001 | SQN 205      | H                 |         | 1 - Corrigir o entupimento da tubulação de esgoto da prumada 5/6                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 832,29                              |
| 201901003 | COLINA       | C                 | 33      | 1 - Manutenção do interfone para restabelecimento da comunicação com a portaria                                                                                                                                                                                                             | R\$ 444,50                              |
| 201901004 | SQN 310      | F                 | 602     | 1 - Reconstrução de forro de gesso acartonado de um dos quartos do apartamento, por motivo de desabamento<br>OBS.: - Vistoria agendada pelo morador para o dia 7/1/19, às 9h                                                                                                                | R\$ 1.046,55                            |
| 201901005 | COLINA       | H                 | 308     | 1 - Eliminação de vazamento no teto do banheiro social<br>2 - Demolição parcial e recomposição de forro de gesso<br>3 - Emassamento e pintura de forro de gesso<br>4 - Substituição de duas chapas de revestimento da parede dos box de chuveiro<br>5 - Pintura de uma das paredes da Suite | R\$ 713,01                              |
| 201901010 | COLINA       | J                 |         | 1 - Eliminação de vazamento de água em tubulação próxima ao registro de entrada de água do Bloco J da Colina                                                                                                                                                                                | R\$ 272,74                              |
| 201901011 | COLINA       | C                 |         | 1 - Revisão do sistema de fechamento das portas da Entrada 2                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 333,38                              |
| 201901012 | CAMPUS DARCY | ICC               |         | 1 - Serviço de serralheria para a manutenção das carteiras, longarinas e mesas, danificadas nos Anfiteatros do Instituto de Ciências - ICC.<br>OBS.: o Sr. Eluziano (3107-3383) e Sr. João (3107-3380), ambos servidores da PRC, irão acompanhar e orientar os referidos serviços.          | R\$ 5.683,71                            |
| 201901013 | SCS          | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |         | 1 - Corrigir problema de falta de água em todo o 6º andar.                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 350,98                              |
| 201901014 | SQN 205      | H                 |         | 1 - Manutenção do portão de saída da garagem                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 442,37                              |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

| Nº de OS  | Quadra       | Bloco        | Unidade                | Descrição do(s) serviço(s) de manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor pago na execução do(s) serviço(s) |
|-----------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 201901015 | CAMPUS DARCY | ALMOXARIFADO |                        | 1 - Manutenção no sistema de fechamento do portão de pedestre (fechadura eletrônica e mola aérea, com substituição das mesmas).                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.018,48                            |
| 201901016 | SQN 206      | A            |                        | 1- Manutenção em bomba de recalque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 639,33                              |
| 201901019 | SQN 212      | I            | 601                    | 1 - Rejuntamento da parte superior da esquadria da varanda, pelo lado externo<br>2 - Recomposição do rejunte em toda a área do piso em cerâmica, na cobertura<br>3 - Eliminar infiltração na aparente na face externa da parede de alvenaria da piscina<br>4 - Substituição de peças de piso laminado do tipo flutuante, na suite                                                                             | R\$ 6.608,63                            |
| 201901020 | CAMPUS DARCY | CEU          | BL A                   | 1 - Mudança da posição do interfone da interior da caixa de corrida do elevador para a guarita de vigilância (obs: Cabeamento já foi passado);<br>2 - Corrigir infiltrações na caixa de corrida do elevador;<br>3 - Aumentar o diâmetro do tubo de águas pluviais da calha da cobertura do elevador.                                                                                                          | R\$ 2.940,73                            |
| 201901021 | CAMPUS DARCY | CEU          | BL B                   | 1 - Mudança da posição do interfone da interior da caixa de corrida do elevador para a guarita de vigilância (obs: Cabeamento já foi passado);<br>2 - Corrigir infiltrações na caixa de corrida do elevador;<br>3 - Aumentar o diâmetro do tubo de águas pluviais da calha da cobertura do elevador.                                                                                                          | R\$ 2.940,73                            |
| 201901022 | CAMPUS DARCY | REITORIA     | COGED, Bl. A, 1º Andar | 1 - Instalação de divisória do tipo Divilux, cor areia jundiá, perfis de alumínio, constituída por 5 painéis-painéis do piso ao teto<br>2 - Remoção de uma porta com painel superior fixo e um painel-painel lateral montado do piso ao teto<br>3 - Remanejamento de uma porta com painel superior fixo<br>4 - Remanejamento de 2 luminárias fluorescentes 2x32W<br>5 - Remanejamento de 1 interruptor de luz | R\$ 2.405,02                            |
| 201901024 | SQN 205      | L            |                        | 1- Manutenção das torneiras de apoio nas lixeiras com substituição de 7 peças.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 284,44                              |
| 201901025 | SQN 205      | G            | 303                    | 1-Manutenção de instalação hidráulica do chuveiro no banheiro social. - Está vazando do andar superior. Em visita, foi constatado que o rejunte do banheiro do 403 está desgastado, porém o volume de água que escorre deverá ser averiguado diretamente na tubulação                                                                                                                                         | R\$ 697,71                              |
| 201901026 | SQN 109      | J            | 208                    | 1- Manutenção em coluna de esgoto da cozinha e área de serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 766,49                              |
| 201901029 | SQN 205      | L            |                        | 1- Manutenção em porta de entrada prumada 5/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 221,19                              |
| 201901030 | SQN 206      | A            | 404                    | 1-Manutenção em rede de esgoto da pia da cozinha. Está voltando água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 263,79                              |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |         |                                                                                                             |               |
|-----------|---------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201901031 | SQN 205 | G | 601     | 1- Manutenção em lavatório do banheiro da suíte - a cuba descolou da bancada.                               | R\$ 121,39    |
| 201901032 | SQN 206 | B | portao  | 1- Manutenção em portão da garagem com substituição da estrutura.                                           | R\$ 12.722,16 |
| 201901033 | SQN 206 | F | portao  | 1- Manutenção em portão da garagem entrada e saída com substituição da estrutura metálica e pintura         | R\$ 13.940,27 |
| 201901034 | SQN 214 | K | 303     | 1 - Manutenção em piso cerâmico da varanda.                                                                 | R\$ 3.581,93  |
| 201901035 | SQN 206 | A |         | 1 - Desentupimento de coluna de esgoto da cozinha e área de serviço                                         | R\$ 832,29    |
| 201901036 | SQN 214 | H | 501     | 1 - Eliminar vazamento de ponto de água de torneira de pia                                                  | R\$ 350,98    |
| 201901037 | SQN 205 | C |         | 1 -Impermeabilização das calhas longitudinais do pilotis, inclusive juntas de dilatação                     | R\$ 13.913,39 |
| 201901038 | SQN 205 | C | externo | 1- Manutenção em roda de container de lixo                                                                  | R\$ 98,06     |
| 201901039 | SQN 214 | F | 216     | 1 - Substituição da torneira da pia da cozinha.                                                             | R\$ 103,86    |
| 201901040 | SQN 109 | I |         | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário). | R\$ 1.263,85  |
| 201901041 | SQN 109 | J |         | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário). | R\$ 1.294,21  |
| 201901042 | SQN 205 | C |         | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário). | R\$ 916,49    |
| 201901043 | SQN 205 | G |         | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário). | R\$ 980,80    |
| 201901044 | SQN 205 | H |         | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário). | R\$ 804,63    |
| 201901045 | SQN 205 | L |         | 1 - Manutenção elétrica das áreas comuns.                                                                   | R\$ 474,35    |
| 201901046 | SQN 206 | A |         | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário). | R\$ 977,52    |
| 201901047 | SQN 206 | B |         | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário). | R\$ 955,15    |
| 201901048 | SQN 206 | F |         | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário). | R\$ 937,54    |
| 201901049 | SQN 206 | J |         | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário). | R\$ 913,31    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------|---------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201901050 | SQN 206 | K        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 879,75    |
| 201901051 | COLINA  | DIVERSOS |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário), Blocos A, B, C e D.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.519,01  |
| 201901052 | COLINA  | E        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 398,53    |
| 201901053 | COLINA  | F        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.349,93  |
| 201901054 | COLINA  | G        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.095,73  |
| 201901055 | COLINA  | H        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.174,00  |
| 201901056 | COLINA  | I        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.371,91  |
| 201901057 | COLINA  | J        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.240,09  |
| 201901058 | COLINA  | K        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.121,73  |
| 201901059 | SQN 109 | H        | 601 | 1 - Substituição de placas danificadas do piso elevado da cobertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 29.863,80 |
| 201901060 | COLINA  | H        | 202 | 1- Desentupimento de coluna de esgoto dos ralos do chuveiro dos banheiros social e suíte ( na os 201812059 - consta execução de um deles, porém, morador diz que ninguém foi lá)<br>2- Desentupimento de pia de cozinha ( caso haja necessidade)                                                                                                                                                                              | R\$ 556,78    |
| 201901061 | SQN 109 | I        |     | 1- Manutenção em porta da prumada 3 - está desregulada - verifiquei no local. a porta não fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 222,02    |
| 201901062 | COLINA  | F        | 204 | 1 - Emassamento e pintura de parede danificada por infiltração, localizada na sala, à esquerda da entrada social<br>2 - Recuperação de forro danificado por infiltração, com remoção das partes afetadas, emassamento e pintura do banheiro social<br>3 - Demolição de parte do forro do banheiro da suite para prospecção de vazamento no ralo do apartamento acima e posterior recomposição, emassamento e pintura do forro | R\$ 501,29    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |         |                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------|--------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201901063 | COLINA       | B        | 15      | 1 - Substituição de Fechadura                                                                                                                                                        | R\$ 113,73    |
| 201901064 | SQN 206      | B        | 203     | 1- Manutenção em rede hidráulica do ramal do tanque e maquina de lavar roupa da área de serviço<br>Deverá ser executada limpeza da tubulação para que a vazão de água se restabeleça | R\$ 705,28    |
| 201901065 | SQN 205      | L        | 102     | 1- Manutenção em porta de correr de ferro da varanda/sala. Está emperrando.                                                                                                          | R\$ 1.563,43  |
| 201901066 | COLINA       | E        |         | 1 - Eliminar vazamento na casa de bomba da prumada 3/4                                                                                                                               | R\$ 351,72    |
| 201901067 | COLINA       | J        |         | 1 - Remanejamento de grelhas de concreto do Pilotis, com recuperação de peças danificada e colocação destas em locais de menor trânsito de pessoas                                   | R\$ 744,69    |
| 201901068 | CAMPUS DARCY | DIVERSOS |         | 1 - Confecção de 20 suportes para mini-câmeras, para utilização pela SAA no registro de matrículas de novos alunos                                                                   | R\$ 1.066,25  |
| 201901069 | COLINA       | J        |         | 1 - Desentupimento de pia na casa do zelador                                                                                                                                         | R\$ 523,83    |
| 201901071 | COLINA       | J        |         | 1 - Reparo de rodízio de contêiner de lixo do Bloco                                                                                                                                  | R\$ 267,12    |
| 201901073 | SQN 214      | E        | 615     | 1 - Corrigir infiltração em blindex da varanda (passar silicone); e<br>2 - Manutenção em pintura da varanda (a tinta será fornecida pela inquilina).                                 | R\$ 832,40    |
| 201901074 | COLINA       | J        |         | 1 - Manutenção de fechaduras e regulagem de molas de portas das portarias do Bloco                                                                                                   | R\$ 277,99    |
| 201901075 | SQN 206      | F        | 506     | 1- Manutenção do ramal hidráulico de abastecimento da pia da cozinha<br>2-Manutenção do ramal de água para o chuveiro do banheiro social                                             | R\$ 440,80    |
| 201901076 | SQN 212      | A        | 209     | 1 - Manutenção em piso cerâmico da cozinha.                                                                                                                                          | R\$ 4.904,37  |
| 201901077 | COLINA       | J        | 407     | 1 - Substituição das fechaduras dos quartos<br>2 - Substituição de uma porta e ferragens do quarto, mantidos os padrões de acabamento existentes                                     | R\$ 662,89    |
| 201901080 | COLINA       | J        |         | 1 - Desentupimento de tubos de queda de esgoto cm vazamentos no shaft do pilotis e no teto do subsolo, na prumada 1/2                                                                | R\$ 832,29    |
| 201901081 | SQN 212      | A        | 402     | 1 - Substituição de piso cerâmico por piso vinílico;<br>2 - Manutenção em pintura da parede do imóvel;<br>3 - Revisão elétrica; e<br>4 - Revisão hidráulica.                         | R\$ 17.093,32 |
| 201901083 | SQN 205      | G        | Pilotis | 1- Manutenção de 5 pontos de infiltração sobre o forro do pilotis. (2 próximos a entrada 5 e 6, 2 próximos a casa do zelador e 1 em frente a entrada 1 e 2)                          | R\$ 1.028,30  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------|--------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201901084 | SQN 212      | E           | 408             | 1 - Refixação de bancada de lavatório no banheiro da suite                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 299,33    |
| 201901085 | CAMPUS DARCY | DIVERSOS    |                 | 1 - Pintura de 16 bandejas em chapa de aço dobrada, para instalação de cluster no Laboratório Acadêmico do Programa de Pós-Graduação de Computação Aplicada;<br>2 - Execução de 4 furos em cada bandeja para fixação no rack do cluster<br>OBS.: O solicitante deverá instruir a execução dos furos nas bandejas no local onde está montado o rack | R\$ 196,12    |
| 201901086 | COLINA       | A           |                 | 1 - Eliminação de infiltração em ponto de luz no teto do hall dos apartamentos 25 e 35<br>2 - Instalação de nova luminária em substituição à existente                                                                                                                                                                                             | R\$ 503,83    |
| 201901087 | CLN 406      | A           | 213             | 1- Reparo na descarga da caixa acoplada de quatro vasos sanitários                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 428,34    |
| 201901088 | COLINA       | DIVERSOS    |                 | 1 - Substituição das centrais e aparelhos de comunicação por interfones nos Blocos A, B e C                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 20.285,67 |
| 201901090 | SQN 205      | H           | 204             | 1-Manutenção em sistema hidraulico do banheiro da suíte. Está vazando no forro                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 1.110,07  |
| 201901091 | SQN 205      | C           | salao de festas | 1- Corrigir vazamento no teto do salão de festas                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.825,32  |
| 201901092 | SQN 205      | G           | Fachada         | 1- Retirada de brise de fachada do apartamento 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 375,88    |
| 201901093 | SQN 205      | G           | Fachada         | 1- Instalação de bandeja de proteção na prumada da entrada 1 e 2. Bandeja de telha de zinco com 1,40 m de largura adicionada de parte inclinada a 45° com pelo menos 0,90 m de largura, a bandeja deve ser apoiada por meio de mão - francesa com distância de no máximo 0,80 m entre cada uma.                                                    | R\$ 12.503,90 |
| 201901094 | SQN 109      | J           | portão          | 1- Manutenção em portão de entrada da garagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 333,03    |
| 201901095 | COLINA       | D           | 32              | 1 - Pintura de paredes da sala, quartos, cozinha, área de serviço e tetos de todos os ambientes<br>2 - Substituição de vidro aramado da porta da cozinha/área de serviço<br>3 - Colocação de tela de náilon na parede de cobogó na área de serviço<br>4 - Limpeza geral de todos os ambientes                                                      | R\$ 1.841,96  |
| 201902002 | SCS          | EDIFÍCIO OK |                 | 1- Reparação de vazamento de água localizado em uma pia do banheiro quarto andar do Edifício OK:<br>-Substituição da Válvula Gaveta do banheiro;<br>-Troca da torneira da pia do banheiro;<br>-Manutenção da tubulação da pia.                                                                                                                     | R\$ 254,37    |
| 201902003 | SCS          | EDIFÍCIO OK |                 | 1 - Substituição da Fechadura da porta de vidro do 8°; 6°; 4°; 3°; 2°; 1°<br>2- Substituição da fechadura de abertura automática;                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 1.613,59  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201902004 | SQN 205 | G |     | 1- Reparo em bomba hidráulica de recalque para o reservatório superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 812,32    |
| 201902006 | COLINA  | A |     | 1 - Desentupimento de tubo de queda de esgoto na prumada 3-4, Colina, Bl. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 352,69    |
| 201902007 | SQN 205 | G |     | 1- Desentupimento de coluna de esgoto - quarto dos funcionários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 430,45    |
| 201902008 | SQN 212 | K | 606 | 1- Revisão da instalação interna de interfone no apartamento;<br>2- Refazer rejunte do peitoril de varanda, está infiltrando água na parede da varanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 221,60    |
| 201902009 | COLINA  | J |     | 1 - Manutenção no sistema de interfone e abertura de portas, com a instalação de:<br>a) 04 (quatro) porteiros eletrônicos, ref. XPE 1013 Plus;<br>b) 60 (sessenta) aparelhos terminais dedicados, sendo 48 (quarenta e oito) nos apartamentos, 08 (oito) nos elevadores e 04 (quatro) nas prumadas do subsolo;<br>c) 01 (uma) central de comunicação, ref. Comunic Intelbras;<br>d) 08 (oito) placas ramais desbalanceada 8R;<br>e) 01 (um) aparelho telefônico sem fio, ref. TS 40; e<br>f) cabeamento necessário. | R\$ 13.202,92 |
| 201902010 | COLINA  | J |     | 1 - Conserto do sistema de fechamento automático da fechadura da porta de entrada da prumada 1 do Bloco J Colina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 135,02    |
| 201902011 | SQN 205 | L |     | 1- Reparo no portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 277,00    |
| 201902012 | COLINA  | G | 301 | 1- Corrigir infiltração no teto do banheiro da suíte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 260,56    |
| 201902013 | COLINA  | G | 404 | 1 - Efetuar a troca da porta de madeira da entrada principal;<br>2 - Efetuar a retirada da grade metálica da entrada principal;<br>3 - Troca do batente da porta de madeira da entrada principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.126,47  |
| 201902014 | COLINA  | F | 106 | 1 - Corrigir infiltração no teto do banheiro da suíte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 351,72    |
| 201902015 | COLINA  | A | 24  | 1 -Troca da fechadura do apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 463,17    |
| 201902016 | SQN 214 | G | 304 | 1 - Substituição de fechadura da porta principal e de cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 926,33    |
| 201902017 | SQN 214 | E | 302 | 1 - Manutenção em piso cerâmico;<br>2 - Manutenção em revestimento cerâmico;<br>3 - Revisão de pintura;<br>4 - Revisão elétrica; e<br>5 - Revisão hidráulica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 17.738,69 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------|---------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201902018 | COLINA  | I | 106    | 1- Instalação das portas do amário localizado no banheiro da suíte;<br>2 - Troca de placa fórmica localizada próxima a pia da cozinha;<br>3 - Troca de rodapé localizado em um dos quartos na região embaixo do armário embutido;<br>4 - Troca de placa de vidro retangular vertical ao lado da porta social;<br>5 - Troca de uma placa fórmica localizada no banheiro da suíte; | R\$ 382,71    |
| 201902019 | COLINA  | J | 502    | 1 - Arrobamento da porta e troca da fechadura do apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 463,17    |
| 201902020 | SQN 109 | J | 604    | 1- Substituição de duas telhas de fibrocimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 220,72    |
| 201902021 | SQN 205 | H | portao | 1- Manutenção de portão de entrada da garagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 277,00    |
| 201902022 | SQN 214 | I | 208    | 1 - Manutenção em piso cerâmico;<br>2 - Revisão em pintura do apartamento; e<br>3 - Revisão hidráulica.                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 277,00    |
| 201902024 | COLINA  | J |        | 1 - Manutenção do portão da saída da garagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 333,59    |
| 201902026 | COLINA  | I | 603    | 1 - Revisão do sistema de abertura e fechamento da porta de correr da varanda<br>2 - Eliminação de infiltração de água na borda da laje do pavimento superior                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 1.441,59  |
| 201902027 | SQN 206 | B | 204    | 1 - Abertura de porta e troca de fechadura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 691,84    |
| 201902028 | SQN 206 | K | 403    | 1 - Troca das peças cerâmicas da parede da cozinha que estão destacando<br>2 - Troca de peças cerâmicas em processo de destacamento localizadas na área de serviço, na parede que fica entre a porta de entrada de serviço e a porta de cozinha.                                                                                                                                 | R\$ 19.135,09 |
| 201902029 | SQN 212 | E | 408    | 1 - Revisão elétrica (inclusive, regular alguns interruptores);<br>2 - Revisão em caixa acomplada do vaso sanitário do quarto de serviço;<br>3 - Corrigir ralos entupidos nas varandas;<br>4 - Revisão em silicone do box do banheiro; e<br>5 - Revisão em rejunte do banheiro.                                                                                                  | R\$ 871,23    |
| 201902030 | SQN 214 | C | 315    | 1 - Verificar infiltração (há uma goteira constante no banheiro, mas não consegui identificar de onde vinha).                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 387,24    |
| 201902032 | SQN 206 | J | 203    | 1 - Manutenção do revestimento cerâmico da parede da cozinha do apartamento, há peças que estão com som oco ou estão começando a estufar da parede;<br>2- Manutenção das esquadrias metálicas.<br>3 - Manutenção dos armários da cozinha. Há alguns sem porta ou com a mesma empenada.                                                                                           | R\$ 34.566,11 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |                       |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201902033 | SQN 206               | J           | 204                          | 1 - Troca de todo o revestimento cerâmico da parede da cozinha;<br>2- Manutenção do revestimento cerâmico da parede da área de serviço do apartamento, há peças que estão com som oco ou estão começando a estufar da parede;<br>3- Troca de revestimento cerâmico do piso da cozinha.                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 33.574,32 |
| 201902035 | SQN 206               | A           | 405                          | 1 - Pintura geral do apartamento;<br>2 - Manutenção do piso de taco de madeira. Não é necessário substituição das peças, apenas a reinstalação das que estão soltas;<br>3 - Troca da porta do box de um dos banheiros (troca da porta de acrílico por vidro temperado), substituição do piso e revestimento da parede do mesmo;<br>4 - Manutenção das portas dos armários de todos quartos. As porta já estão no local, necessitando apenas de instalação.<br>5 - Manutenção das portas dos armários da cozinha; | R\$ 44.528,63 |
| 201902036 | SQN 206               | B           | 203                          | 1- Manutenção em ramal de água da área de serviço com substituição do mesmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 668,47    |
| 201902037 | SQN 205               | L           | 204                          | 1- Emassamento e pintura na parede esquerda da suíte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 2.278,45  |
| 201902039 | SQN 206               | B           | 305                          | 1 - Abertura da porta e troca de fechadura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 463,17    |
| 201902040 | SQN 206               | A           | 305                          | 1 - Manutenção Geral do apartamento (o apartamento já foi retirado todas as placas cerâmicas, piso de taco, bancada da cozinha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 23.567,79 |
| 201902047 | COLINA                | E           | 204                          | 1 - Revisão elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 770,61    |
| 201902048 | CAMPUS DARCY          | DIVERSOS    | Instituto de Ciências Exatas | 1 - Instalação de quadro branco no Auditório dos Departamento CIC/EST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 99,86     |
| 201902049 | SQN 206               | F           |                              | 1 - Manutenção da porta de entrada das três prumadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 202,52    |
| 201902050 | SCS                   | EDIFÍCIO OK |                              | 1- Substituição de cano quebrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 132,63    |
| 201902051 | Setor de Clubes Norte | Lake Side   | 305                          | 1 - Revisão hidráulica;<br>2 - Colagem de peças soltas de piso na sala;<br>3 - Manutenção elétrica, com substituição das tomadas defeituosas, as quais não estão funcionando;<br>4 - Troca da fechadura do tipo Tetra;<br>5 - Conserto do interfone;<br>6- Substituição do rejunte da banheira.                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------|---------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201902052 | SQN 206 | A        | 306                     | 1- Manutenção do sifão da pia do banheiro suíte - sem ônus - o banheiro já passou pela reforma da engemega                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 201902054 | SQN 212 | C        | 406                     | 1 - Corrigir vazamento embaixo da pia do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 263,79    |
| 201902055 | SQN 206 | F        | 203,405                 | 1- Instalação de box em vidro temperado banheiro suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.167,78  |
| 201902056 | CLN 406 | A        |                         | 1 - Manutenção de quatro vasos sanitários;<br>2 - Correção de rachadura na sacada.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 652,79    |
| 201902057 | COLINA  | J        |                         | 1 - Manutenção do Portão, dois portões não estão funcionando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 444,04    |
| 201902059 | COLINA  | E        |                         | 1 - Manutenção do portão automático das entradas 01 e 02. Ambos os portões estão funcionando apenas por meio da chave, estando o sistema de abertura automática com defeito.<br>2 - Corrigir vazamento da garagem.                                                                                                                                                   | R\$ 350,58    |
| 201902060 | SQN 205 | G        | 205                     | 1- Corrigir infiltração do banheiro suite que está afetando o suíte - chave está comigo - apartamento reservado                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 469,69    |
| 201902062 | SQN 206 | K        | pilotis                 | 1- Desentupimento de ralo no PC do térreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 430,45    |
| 201902063 | SQN 205 | H        | 201                     | 1-Corrigir possível infiltração do ralo da varanda do 301 (Sra. Juliângela, cel: 981753078) para a varanda do 201 - é possível também que seja da esquadria - verificar.<br>2- Reparar a parede e teto do apartamento 201, os quais foram afetados pela infiltração;<br>3- Corrigir trinca na lateral da varanda, a qual pode ser uma possível fonte de infiltração. | R\$ 1.597,57  |
| 201902064 | SQN 109 | J        | garagem                 | 1 - manutenção em vazamento da garagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 351,90    |
| 201902065 | SQN 205 | L        | 204                     | 1- Desentupimento do ralo do banheiro da suíte - o morador está com mudança marcada para quinta 21/02 conferir viabilidade.                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 351,90    |
| 201902066 | COLINA  | DIVERSOS | Apartamento em Trânsito | 1 - Fornecimento de 12 Mangueiras para o gás do fogão;<br>2 - Troca das Lâmpadas e reatores, caso queimados.<br>obs: Apartamentos são: I 405; E 306 e G 107; 108; 206; 207;208; 307; 407; 507                                                                                                                                                                        | R\$ 1.097,06  |
| 201902067 | COLINA  | G        | 107                     | 1 - Vidro da porta que liga sala e sacada está quebrado, necessário substituição;<br>2 - Janela da sala emperrada.                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 620,27    |
| 201902068 | COLINA  | G        | 108                     | 1 - Vidro da cozinha trincado, necessário troca;<br>2 - Peça de ferro ao lado do trilho da porta de correr da porta sala está desgastado e oxidado, necessário substituição;<br>3 - Refixação de cuba do lavatório do banheiro social                                                                                                                                | R\$ 1.195,26  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201902069 | COLINA  | G | 206 | 1 - Fornecimento de porta para o armário do quarto 2;<br>2 - No banheiro social o apoio de toalha está solto, necessário fixa-lo novamente;<br>3 - Revisão do armário localizado na sala, o qual serve de divisória entre o referido ambiente e o quarto. Este armário precisa de revisão das portas e de fornecimento de algumas tábuas para reconstituir o fundo do mesmo. | R\$ 578,40    |
| 201902070 | COLINA  | G | 207 | 1 - Necessário revisão da janelas, as quais encontram-se emperradas;<br>2 - Infiltração no teto da sacada do apartamento;<br>3 - Troca do vidro trincado localizado no quarto 04;<br>4 - Corrigir infiltração proveniente do banheiro no quarto 04.                                                                                                                          | R\$ 1.251,08  |
| 201902071 | COLINA  | G | 208 | 1 - Substituição da peça de ferro localizada ao lado da porta de correr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 552,74    |
| 201902072 | SQN 212 | G | 304 | 1 - Substituição de todo o piso do imóvel por piso vinílico;<br>2 - Manutenção em revestimento da cozinha;<br>3 - Revisão elétrica;<br>4 - Revisão hidráulica; e<br>5 - Revisão em pintura do imóvel.                                                                                                                                                                        | R\$ 16.769,83 |
| 201902073 | SQN 212 | F | 108 | 1 - Verificar possível vazamento no imóvel (obs: a inquilina informou que a conta de água está vindo muito alta e que mesmo com os registros desligados o contador continua registrando consumo).                                                                                                                                                                            | R\$ 307,91    |
| 201902074 | SQN 206 | A |     | 1 - Substituição de 6 fechaduras das portas laterais das prumadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 1.584,21  |
| 201902075 | SQN 109 | J |     | 1 - Substituição do tubo de esgoto do subsolo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 351,72    |
| 201902076 | SQN 109 | J |     | 1 - Substituição do tubo galvanizado para saída da rua que está furado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 218,27    |
| 201902077 | COLINA  | G | 307 | 1 - Trocar porta do quarto 01;<br>2 - Trocar vidro trincado da porta;<br>3 - Corrigir infiltração.                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 974,42    |
| 201902078 | COLINA  | G | 407 | 1 - Fornecer porta para o armário da cozinha;<br>2 - Vidro da porta que liga sala e sacada está quebrado, necessário substituição;<br>3 - Fornecimento de ralo para a sacada;<br>4 - Corrigir janela metálica emperrada;<br>5 - Fornecer porta para o armário do banheiro da Suíte.                                                                                          | R\$ 1.357,02  |
| 201902079 | COLINA  | G | 507 | 1 - Vidro da porta que liga sala e sacada está quebrado, necessário substituição;<br>2 - Corrigir infiltração no teto da sacada;<br>3 - Corrigir janela metálica emperrada;                                                                                                                                                                                                  | R\$ 755,60    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                  |           |                                                                                                                                                                                        |              |
|-----------|---------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201902081 | COLINA  | E                | 306       | 1 - Janela do quarto 02 não abre;<br>2 - Armário do quarto sem porta;<br>3 - Substituição da válvula de descarga do quarto 03.                                                         | R\$ 538,54   |
| 201902082 | SMPW    | CASA DE NIEMEYER |           | 1 - Fornecimento e instalação de 3 chuveiros;<br>2 - Fornecimento e instalação de 3 descargas;<br>3 - Substituição das lâmpadas queimadas;<br>4 - Troca de 3 torneiras.                | R\$ 660,65   |
| 201902083 | SQN 205 | H                | 502       | 1 - Manutenção em piso cerâmico da varanda - apenas reassentamento.                                                                                                                    | R\$ 4.831,32 |
| 201902084 | COLINA  | E                |           | 1 - Manutenção de torneira da garagem que está vazando;<br>2 - Conserto ou substituição da fechadura automática das portarias 1 e 2;                                                   | R\$ 543,63   |
| 201902085 | SQN 214 | F                | 416       | 1 - Corrigir infiltração no banheiro da emprega (a conta de água veio 400 reais)                                                                                                       | R\$ 175,86   |
| 201902086 | SQN 212 | C                | 406       | 1 - Corrigir infiltração no banheiro (o registro está contando consumo de água com os pontos fechados)                                                                                 | R\$ 175,86   |
| 201902087 | SQN 206 | B                | 501       | 1-Manutenção em piso de taco no quarto 2 ( algumas peças estão soltas) -<br>MANUTENÇÃO LOCALIZADA APENAS                                                                               | R\$ 74,93    |
| 201902088 | COLINA  | J                | 202       | 1 - Revisão dos sistema de abertura e fechamento da porta de correr e das janelas<br>2 - Revisão do circuito elétrico do chuveiro do banheiro social                                   | R\$ 911,11   |
| 201902089 | COLINA  | E                |           | 1 - Conserto do cano do filtro localizado na prumada 3,4 - garagem.<br>O cano quebrou.                                                                                                 | R\$ 2.603,63 |
| 201902090 | SQN 205 | C                | container | 1- Manutenção em duas rodas de container                                                                                                                                               | R\$ 410,27   |
| 201902091 | COLINA  | I                |           | 1 - Correção de vazamento na garagem da entrada 3-4                                                                                                                                    | R\$ 2.719,20 |
| 201902092 | COLINA  | E                | 607       | 1- Manutenção na porta da varanda e refazer rejunte da porta;<br>2- Manutenção de revisão do telhado acima do apartamento 607, com colocação de PU nos pontos onde houver necessidade. | R\$ 1.233,52 |
| 201902093 | SQN 109 | I                |           | 1- Instalação de 18 molas aéreas nas portas corta-fogo;<br>2- Substituição de 18 fechaduras das portas corta - fogo.                                                                   | R\$ 3.138,41 |
| 201902098 | SQN 205 | H                | 101       | 1 - Há uma descarga com problema no banheiro social.                                                                                                                                   | R\$ 667,77   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------|--------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201902099 | SQN 205      | L        | 104 | 1 - Troca da válvula de descarga do banheiro da área de serviço e conserto do vazamento;<br>2 - Limpeza do apartamento.                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 971,90    |
| 201902100 | CAMPUS DARCY | REITORIA |     | 1- Adaptação do banheiro do segundo andar da reitoria à NBR 9050- Acessibilidade em edificações:<br>- Fornecimento de barras laterais de apoio;<br>- Troca do piso cerâmico;<br>- Troca da porta por uma de 105cm que atenda as normas de acessibilidade;<br>- Troca ou elevação do vaso sanitário;<br>- Mudança da posição da pia;                                 | R\$ 6.385,28  |
| 201902101 | COLINA       | G        |     | 1 - Retirada de água do poço do elevador social da entrada 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 226,95    |
| 201902102 | SQN 206      | B        | 601 | 1- Manutenção em teto - vazamento da caixa d'água danificou o teto da área de serviço<br>2- Troca da cerâmica na área de serviço da parede da área de serviço e piso.<br>3 - Manutenção de porta de entrada de serviço - o portal está inchado devido ao vazamento<br>4- Troca do revestimento cerâmico do piso de parede.<br>5- Troca do tanque da área de serviço | R\$ 24.674,06 |
| 201902103 | COLINA       | E        |     | 1 - Retirada de água do poço do elevador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 176,32    |
| 201902104 | COLINA       | E        |     | 1- Substituição das bombas de recalque do edifício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 5.161,72  |
| 201903001 | SQN 205      | H        | 101 | 1- Abertura de porta com troca de fechadura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 121,16    |
| 201903003 | SQN 214      | F        | 216 | 1 - Corrigir vazamento na área de serviço próximo ao tanque de lavar.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 527,85    |
| 201903004 | SQN 214      | K        | 113 | 1 - Revestimento do banheiro social soltando dentro do box.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 629,66    |
| 201903005 | SQN 212      | I        | 108 | 1 - Corrigir infiltração na parede superior do quarto de empregada; e<br>2 - Corrigir infiltração embaixo do armário do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 1.146,54  |
| 201903006 | COLINA       | J        |     | 1- Reparo no portão da garagem de entrada que não está fechando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 444,04    |
| 201903007 | COLINA       | J        |     | 1- Reparo na porta de entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 345,51    |
| 201903008 | SQN 206      | B        |     | 1- Substituição de disjuntor da prumada 5/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 112,86    |
| 201903009 | SQN 205      | G        | 505 | 1- Substituição de joelho de esgoto PVC 100 mm, o mesmo encontra-se vazando , gerando acúmulo de água acima do forro e afetando inclusive a luminária do local.                                                                                                                                                                                                     | R\$ 357,69    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----------|---------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201903010 | SQN 205 | L | 204 | 1- Revisão de todos os rejuntas das áreas molhadas;<br>2- Substituição do spud do vaso sanitário do lavabo;<br>3- Remoção e substituição dos azulejos do banheiro social;<br>4- Correção do vazamento na tubulação do banheiro social.                                                                                                                                                                                                        | R\$ 5.333,69 |
| 201903011 | SQN 206 | B |     | 1 - Portaria da entrada 5/6 não estão fechando.<br>2 - As portas laterais de vidro da prumada (portas de serviço) não abrem. Estão todas travadas.<br>3 - O portão de entrada da garagem está abrindo, mas não está fechando automaticamente.<br>4 - Manutenção do sistema de abertura automática. Ao solicitar abertura, todos os portões estão abrindo simultaneamente.                                                                     | R\$ 3.021,43 |
| 201903013 | COLINA  | J |     | 1- Reparo da roda de dois carrinhos de lixo do condomínio;<br>2- Correção de vazamento na entrada de água do prédio;<br>3- Refazer abrigo da entrada de água do condomínio;<br>4- Instalação de torneira na garagem , próximo a vaga 301;<br>5- Correção de infiltração de água em frente ao lado da prumada 3/4, provável ponto de vazamento é a área de serviço do apartamento 104;<br>6- Manutenção nos refletores de luz da área externa. | R\$ 2.454,64 |
| 201903014 | SQN 206 | K | 605 | 1 - Revisão hidráulica do banheiro, o qual apresenta vazamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.251,48 |
| 201903015 | SQN 212 | E | 409 | 1 - Substituição de kit da descagar do banheiro;<br>2 - Revisão em torneira da pia da cozinha; e<br>3 - Corrigir vazamento na pia do banheiro da suíte.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 946,86   |
| 201903017 | COLINA  | C |     | 1- As portas de entrada das portarias não estão fechando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 169,46   |
| 201903018 | COLINA  | C |     | 1- Corrigir infiltração de água no hall dos apartamentos 33 e 34. A infiltração está ocorrendo devido a defeito na manta impermeabilizante da cobertura, realizar o reparo na manta com a devida sobreposição.                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 2.385,66 |
| 201903019 | COLINA  | C | 25  | 1- Está ocorrendo vazamento de água na garagem do apartamento 25 , advindo da área de serviço desse apartamento.APARTAMENTO REFORMADO RECENTEMENTE 201801036                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 269,41   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-----------|--------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201903020 | SQN 109      | I        | 603 | 1 - Revisão no telhado para eliminação de infiltração no teto da cozinha do Ap. 603, situada logo abaixo<br>2 - Reparo da pintura do teto da cozinha, atingido pelo vazamento<br>3 - Revisão e reposição de ponto de luz no teto da cozinha, atingido pelo vazamento                                                                                             | R\$ 1.462,48 |
| 201903021 | SQN 214      | J        | 506 | 1 - Corrigir infiltração na tubulação de água quente do banheiro da suíte.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 615,83   |
| 201903023 | SQN 205      | C        | 404 | 1- Correção de infiltração no quarto de casal e corredor central.<br>OBS: A infiltração é proveniente do banheiro social, já foi feito a troca do rejunte e de encanação do chuveiro, no entanto o problema ainda não foi resolvido.                                                                                                                             | R\$ 364,06   |
| 201903024 | COLINA       | I        | 104 | 1 - Revisão da ligação do aparelho de interfone à rede<br>OBS.: - Aparelho substituído pelo próprio morador e não entra em funcionamento                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 444,50   |
| 201903025 | SQN 212      | I        | 108 | 1 - Revisão em QDC do apto (obs: não está chegando energia nos pontos da casa).                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 169,12   |
| 201903026 | COLINA       | H        | 101 | 1 - Eliminar infiltração no teto do box do banheiro, com recomposição e pintura do forro danificado                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 921,23   |
| 201903027 | SQN 205      | C        | 606 | 1- Eliminação de vazamento de água no banheiro social proveniente da tubulação de água que abastece o vaso sanitário.<br>2- Substituição do revestimento cerâmico da parede;<br>OBS: O vazamento do referido banheiro está provocando infiltração no banheiro do apartamento 506.<br>Necessário recolocar o forro deste apartamento após a correção do problema. | R\$ 1.243,31 |
| 201903029 | SQN 206      | K        | 204 | 1 - Revisão hidráulica do banheiro, o qual apresenta vazamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 359,22   |
| 201903030 | SQN 206      | F        | 103 | 1- Desentupimento de prumada de esgoto. O esgoto está retornando para o apartamento 103                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 449,82   |
| 201903031 | COLINA       | E        |     | 1- Correção de transbordo de água da tubulação de esgoto no pilotis do bloco.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 175,95   |
| 201903032 | CAMPUS DARCÝ | DIVERSOS | SGP | 1- Fechamento de buraco na parede, com posterior pintura do local;<br>2- Substituição de sifão da pia do banheiro masculino;<br>3- Instalação de vidros na divisória da sala da CAI.<br>4 - Troca da lâmpada tubular do banheiro feminino.                                                                                                                       | R\$ 841,86   |
| 201903033 | SQN 206      | F        | 503 | 1- Instalação de interfone no apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 325,73   |
| 201903034 | SQN 109      | J        |     | 1 - Substituição de 27 fechaduras das portas corta fogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 3.669,14 |
| 201903035 | SQN 109      | I        |     | 1 - Substituição de 27 fechaduras das portas corta fogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 2.386,85 |
| 201903036 | COLINA       | K        |     | 1 - Instalação elétrica e hidráulica para instalação de bebedouro em área comum                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 954,19   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-----------|---------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201903038 | COLINA  | E | 406     | 1- Reparar infiltração no apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 615,83   |
| 201903039 | SQN 205 | G |         | 1- Impermeabilização de laje sobre o pilotis na altura do primeiro pavimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 561,75   |
| 201903040 | SQN 205 | H |         | 1- Impermeabilização de laje sobre o pilotis na altura do primeiro pavimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 561,75   |
| 201903041 | SQN 214 | K | 113     | 1 - Revisão em tomadas que não estão funcionando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 200,65   |
| 201903042 | SQN 205 | H | portao  | 1- Manutenção de portão de entrada de garagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 333,59   |
| 201903043 | COLINA  | I | 503     | 1- Revisão de todas as ferragens do apartamento (Portas e Janelas);<br>2- Pintura do teto do banheiro (1,8 x 2,7 m), parede do closet (0,79 x 2,2 m e 0,6 x 0,6 m) e parede de entrada do quarto 2 (2,6 x 0,6 m);<br>3- Substituição dos dois sifões da pia da cozinha;<br>4- Substituição da tampa do ralo da varanda;<br>5- Substituição do vidro da área de serviço (0,08 x 1,30 m) e da porta da varanda;<br>6- Estucamento de pilar na sala;<br>7- Regulagem das portas: banheiro social, suíte, porta de serviço, armário do banheiro social; | R\$ 1.333,54 |
| 201903045 | COLINA  | I |         | 1- Reparo no portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 333,59   |
| 201903047 | SQN 206 | A | guarita | 1- Manutenção em botoeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 444,04   |
| 201903048 | SQN 206 | F | 303     | 1- Manutenção em rede de esgoto da área de serviço - retornando água - desentupimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 494,92   |
| 201903049 | COLINA  | G | 201     | 1- Vazo está solto. Necessário rejunte do mesmo e refixação da tubulação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 878,03   |
| 201903050 | COLINA  | G | 201     | 1- Troca da válvula de descarga do banheiro.<br>OBS: A moradora acabou de se mudar para o apartamento e por isso autorizei a troca da descarga a qual não está funcionando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 445,43   |
| 201903051 | SQN 109 | I |         | 1 - Conserto de duas grades quebradas na garagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 311,64   |
| 201903052 | SQN 109 | J |         | 1 - Conserto de duas grades quebradas na garagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 311,64   |
| 201903053 | SQN 205 | G | 604     | 1 - Manutenção na laje da cobertura da varanda para conenção de infiltrações de águas pluviais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 2.890,66 |
| 201903054 | COLINA  | K | 201     | 1 - Substituição de fechadura da porta de entrada, no padrão existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 120,21   |
| 201903055 | COLINA  | G | 108     | 1 - Refixação de cuba do lavatório do banheiro social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 176,32   |
| 201903056 | COLINA  | G | 605     | 1 - Refixação da cuba da pia de cozinha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 176,32   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------|--------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201903057 | COLINA       | G        | 608                | 1 - Substituição de luminária no corredor próxima ao banheiro social                                                                                                                                                                                    | R\$ 65,96     |
| 201903058 | COLINA       | J        |                    | 1 - Reparo no sistema de acionamento do portão de entrada da garagem                                                                                                                                                                                    | R\$ 333,03    |
| 201903059 | CAMPUS DARCY | DIVERSOS | Centro Comunitário | 1 - Montagem de estruturas de palco em 3 lances e de 2 painéis de fechamento da parte dos fundos do palco                                                                                                                                               | R\$ 6.646,54  |
| 201903061 | COLINA       | J        | 503                | 1 - Fixação do lavatório do banheiro do quarto de serviço                                                                                                                                                                                               | R\$ 179,61    |
| 201903062 | SQN 109      | I        |                    | 1- Reparo do portão da garagem , pois esse está apresentando odor de queimado e emitindo ruído anormal. O reparo deve ser realizado para perfeito funcionamento do portão.                                                                              | R\$ 333,59    |
| 201903063 | SQN 214      | K        | 616                | 1 - Revisão hidráulica;<br>2 - Revisão elétrica; e<br>3 - Revisão de pintura dos quartos 1, 2 e quarto de serviço.                                                                                                                                      | R\$ 2.928,97  |
| 201903064 | SQN 214      | K        | 113                | 1 - Substituição de piso cerâmico por piso vinílico;<br>2 - Revisão elétrica;<br>3 - Revisão hidráulica; e<br>4 - Pintura geral.                                                                                                                        | R\$ 29.033,45 |
| 201903065 | SQN 212      | E        | 203                | 1 - Substituição da tubulação de água quente do apartamento 103.                                                                                                                                                                                        | R\$ 767,40    |
| 201903066 | SQN 206      | B        | 405                | 1- Manutenção da fechadura da porta de entrada - está emperrada.<br>2- Manutenção da torneira do banheiro da suíte - está com vazamento.                                                                                                                | R\$ 325,67    |
| 201903067 | SQN 206      | B        | garagem            | 1- Manutenção de emergência no cano na garagem                                                                                                                                                                                                          | R\$ 290,43    |
| 201903068 | SQN 205      | H        | portao garagem     | 1- Manutenção portão garagem entrada                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 277,99    |
| 201903069 | COLINA       | G        | 605                | 1 - Refixação de uma cuba de pia de cozinha<br>OBS.:<br>1 - Apartamento ocupado por alunos de intercâmbio<br>2 - Contatos: Maria Echeverria Cañas, 61 981287814, mariabsbeche@gmail.com.<br>Candelaria Mesa Muñoz, 61 995815938, cmesa50@alumno.uned.es | R\$ 179,61    |
| 201903070 | SQN 214      | B        | 503                | 1 - Rejuntar banheiro; e<br>2 - Corrigir mancha no forro do apartamento de baixo deste.                                                                                                                                                                 | R\$ 271,62    |
| 201903071 | SQN 206      | F        | 303                | 1 - Desentupimento de coluna de esgoto primário                                                                                                                                                                                                         | R\$ 644,96    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |             |          |                                                                                                                                                                                              |               |
|-----------|---------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201903072 | SQN 205 | H           | 101      | A válvula de descarga do banheiro está vazando constantemente. Caso de provável troca de válvula de descarga.                                                                                | R\$ 334,60    |
| 201903073 | COLINA  | F           | 203      | 1 - Desentupimento de coluna de esgoto primário                                                                                                                                              | R\$ 524,98    |
| 201904001 | COLINA  | E           | 405      | 1 - Revisão elétrica da tomada da bancada da pia da cozinha e do ponto de luz no teto quarto 1<br>OBS.: - Contatos com Rosilene 98814-6794 e Raquel 99164-5846                               | R\$ 200,93    |
| 201904002 | SCS     | EDIFÍCIO OK | Sala 402 | 1 - Troca de 4 lâmpadas queimadas;                                                                                                                                                           | R\$ 67,18     |
| 201904003 | COLINA  | A           | Pilotis  | 1 - Substituição de tampão de ferro fundido da caixa de netrada da rede de telefonia, localizada na vaga 14<br>OBS.: -Utilizar tampão de ferro de padrão reforçado em substituição existente | R\$ 101,93    |
| 201904004 | SQN 212 | A           | 508      | 1 - Rejuntar banheiro social (obs: verificar que está infiltrando água do box).                                                                                                              | R\$ 222,02    |
| 201904005 | COLINA  | J           | 503      | 1 - Fixação do bancada do banheiro de serviço com a utilização de mão francesa                                                                                                               | R\$ 175,95    |
| 201904006 | SQN 205 | G           |          | 1- Manutenção nos quadros elétricos na sala dos medidores da CEB. Existem disjuntores soltos e fios desorganizados.                                                                          | R\$ 740,25    |
| 201904007 | SQN 109 | J           |          | 1- Instalação de sinalização de emergência nas escadas, garagem e halls dos apartamentos.                                                                                                    | R\$ 7.540,15  |
| 201904009 | SQN 109 | I           |          | 1- Instalação de sinalização de emergência nas escadas, garagem e halls dos apartamentos.                                                                                                    | R\$ 3.568,30  |
| 201904010 | SQN 109 | J           |          | 1- Soldar curvas metálicas para emendar os cantos do corrimão da escada.                                                                                                                     | R\$ 19.236,88 |
| 201904011 | SQN 109 | I           |          | 1- Soldar curvas metálicas para emendar os cantos do corrimão da escada.                                                                                                                     | R\$ 14.038,00 |
| 201904012 | COLINA  | G           | 405      | 1 - Eliminação de infiltração no teto do banheiro de serviço do Ap. 405                                                                                                                      | R\$ 752,97    |
| 201904013 | COLINA  | E           | 102      | 1 - Substituição de vaso sanitário do banheiro social<br>Obs.: - Imóvel em fase de ocupação por novo morador                                                                                 | R\$ 408,92    |
| 201904014 | COLINA  | J           | 101      | 1 - Substituição dos rodízios e revisão da estrutura da porta de correr da sala do apartamento                                                                                               | R\$ 946,36    |
| 201904015 | COLINA  | K           | 205      | 1 - Eliminação de infiltração no teto do banheiro                                                                                                                                            | R\$ 653,06    |
| 201904016 | SQN 212 | A           | 605      | 1 - Corrigir infiltração na sala.                                                                                                                                                            | R\$ 561,63    |
| 201904017 | SQN 212 | F           | 510      | 1 - Corrigir vazamento na caixa aclopada;<br>2 - Corrigir vazamento no sifão da cozinha; e<br>3 - Verificar pontos de lâmpadas que não acendem.                                              | R\$ 786,18    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201904018 | SQN 212 | A | 102 | 1 - Substituição de piso cerâmico por piso vinílico;<br>2 - Substituição de piso cerâmico da cozinha e quarto de serviço por porcelanato;<br>3 - Revisão elétrica; e<br>4 - Revisão hidráulica.                                                               | R\$ 23.387,70 |
| 201904019 | SQN 212 | A | 514 | 1 - Substituição de piso cerâmico por piso vinílico;<br>2 - Substituição de piso cerâmico da cozinha e quarto de serviço por porcelanato;<br>3 - Revisão elétrica; e<br>4 - Revisão hidráulica.                                                               | R\$ 25.189,19 |
| 201904020 | SQN 212 | A | 303 | 1 - Substituição de piso cerâmico por piso vinílico;<br>2 - Substituição de piso cerâmico da cozinha e quarto de serviço por porcelanato;<br>3 - Revisão elétrica; e<br>4 - Revisão hidráulica.                                                               | R\$ 22.289,45 |
| 201904021 | SQN 109 | I | 203 | 1- Infiltração no pé da parede do box do chuveiro. A infiltração está atravessando a parede e atingindo o armário do quarto. Corrigir a infiltração, reaparar os danos nas paredes em ambos lados e avaliar necessidade de substituir peça do fundo armário.  | R\$ 1.342,35  |
| 201904023 | SQN 205 | G |     | 1- Substituição da válvula do sanitário do alojamento dos funcionários;<br>2- Reparo das rodas dos contêineres de lixo.                                                                                                                                       | R\$ 982,31    |
| 201904024 | SQN 109 | J |     | 1- Manutenção elétrica geral do prédio. (Substituição de lâmpadas quando necessário)                                                                                                                                                                          | R\$ 714,72    |
| 201904025 | COLINA  | J |     | 1- Manutenção elétrica geral do prédio. (Substituição de lâmpadas quando necessário)                                                                                                                                                                          | R\$ 714,72    |
| 201904026 | SQN 206 | A |     | 1- Manutenção e atualização de quadro elétrico de comando;<br>2- Manutenção elétrica geral do prédio. (Substituição de lâmpadas quando necessário)                                                                                                            | R\$ 893,40    |
| 201904027 | COLINA  | G | 101 | 1 - Manutenção de sistema de comunicação por interfone                                                                                                                                                                                                        | R\$ 388,94    |
| 201904028 | SQN 214 | C | 206 | 1 - Corrigir vazamento no banheiros social;<br>2 - Corrigir mal contato no interruptor do quarto de empregada;<br>3 - Revisar torneiras do banheiro da suíte que não fecham; e<br>4 - Revisar registro no banheiro de empregada que também não está fechando. | R\$ 639,42    |
| 201904029 | SQN 109 | J | 408 | 1-Corrigir vazamento do banheiro social - sempre que o chuveiro é ligado, vaza pelo gesso;<br>2- Troca do chuveiro, o qual queimou com o vazamento.                                                                                                           | R\$ 750,56    |
| 201904030 | COLINA  | J | 408 | 1 - Eliminar vazamento na tubulação de água do tanque de lavagem                                                                                                                                                                                              | R\$ 322,48    |
| 201904031 | SQN 214 | D | 510 | 1 - Verificar quadro de energia, segundo o morador, o disjuntor das luzes do quarto e banheiro está disparando constantemente.                                                                                                                                | R\$ 169,82    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------|---------|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201904032 | SQN 212 | E | 609                   | 1- Substituição do piso da varanda para que seja dada queda para os ralos;<br>2- Substituição do piso da cobertura , com consequente substituição elemento de elevação por bloco celular.                                         | R\$ 25.036,59 |
| 201904033 | SQN 205 | H |                       | 1- Troca de tampa de esgoto em ferro fundido da caixa de águas pluviais localizada em frente a prumada finais 5 e 6.                                                                                                              | R\$ 122,28    |
| 201904034 | SQN 205 | H |                       | 1- Desentupimento de tubulação pluvial do shaft próximo a prumada de finais 1 e 2 , a água está retornando para o apartamento 101.                                                                                                | R\$ 520,36    |
| 201904035 | SQN 205 | C |                       | 1- Fixação da porta do shaft de tubulações próximo a prumada de finais 1 e 2.                                                                                                                                                     | R\$ 188,09    |
| 201904037 | COLINA  | E |                       | 1- Corrigir infiltração de água no pilotis do bloco próximo a prumada de finais 7 e 8.                                                                                                                                            | R\$ 386,03    |
| 201904038 | SQN 214 | D | 607                   | 1 - Corrigir infiltração vinda da cobertura para o quarto; e<br>2 - Corrigir infiltração no toldo da cobertura.                                                                                                                   | R\$ 6.201,76  |
| 201904039 | SQN 206 | K |                       | 1-Manutenção no disjuntor de energia do térreo das prumas 1/2 (prumada A)                                                                                                                                                         | R\$ 899,40    |
| 201904040 | COLINA  | G |                       | 1 - Manutenção do portão de entrada da garagem                                                                                                                                                                                    | R\$ 333,03    |
| 201904041 | COLINA  | E | PILOTIS               | 1 - Substituição do piso da cozinha, com área de 15m <sup>2</sup> , no apartamento do pilotis do Bloco<br>OBS.: -Serviço agendado com o morador e com o engenheiro Caique para o período de 29/4/19 a 10/5/19                     | R\$ 3.329,61  |
| 201904042 | COLINA  | G | DIVERSOS APARTAMENTOS | Reparo nos sistema de comunicação por interfonos dos apartamentos 101, 102, 104, 204, 206, 304,308, 502, 503, 505, 603, 605                                                                                                       | R\$ 3.185,78  |
| 201904043 | SQN 205 | L | 101                   | 1 - Desentupimento da prumada de lavatório de cozinha.                                                                                                                                                                            | R\$ 469,48    |
| 201904044 | SQN 205 | H | 603                   | 1- Corrigir infiltração de água na varanda advinda da cobertura do prédio.                                                                                                                                                        | R\$ 3.392,75  |
| 201904046 | COLINA  | J | 103                   | 1- Infiltração de água no forro dos banheiros da suíte e o social. A infiltração é advinda do apartamento 203, avaliar se o serviço deve ser realizado pelo 203 ou pelo 103;<br>2- Lixar e pintar o forro dos banheiros afetados. | R\$ 845,71    |
| 201904048 | SQN 205 | L | PILOTIS               | 1- Pintura de pilares e forro de gerro do pilotis                                                                                                                                                                                 | R\$ 18.986,17 |
| 201904049 | COLINA  | E | Prumada 3 e 4         | 1 - Corrigir vazamento na casa de máquinas da prumada 3 e 4.                                                                                                                                                                      | R\$ 1.115,70  |
| 201904050 | COLINA  | F |                       | 1 - Reparo do sistema automatizado de abertura de porta da entrada 1-2                                                                                                                                                            | R\$ 333,03    |
| 201904051 | COLINA  | J |                       | 1 - Reparo do sistema automatizado de abertura de porta da entrada 7-8                                                                                                                                                            | R\$ 333,03    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |                       |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201904052 | Setor de Clubes Norte | Lake Side | 303 E              | 1 - Revisão elétrica com troca de lâmpadas;<br>2 - Serviço de macenaria para conserto dos móveis do apartamento que encontram-se quebrado.<br>OBS: Este é uma apartamento de Reserva Institucional, portanto os móveis do apartamento fazem parte do patrimônio da UNB, por isso a necessidade de manutenção dos mesmos.                                                                                        | R\$ 421,03    |
| 201904053 | SQN 212               | E         | 408                | 1 - Substituição de 10 jogos de alisar; e<br>2 - Substituição de 10 jogos de portal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 4.618,31  |
| 201904054 | SQN 212               | I         | 605                | 1 - Substituição da tubulação de água quente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 545,76    |
| 201904055 | CAMPUS DARCY          | REITORIA  | DGP 1º Andar       | 1 - Instalação de cortina do tipo persiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 179,99    |
| 201904056 | COLINA                | DIVERSOS  | BLOCOS A, C, D     | 1 - Pintura das paredes e tetos dos vãos da escadas e dos hall de entrada no pavimento térreo até o 3º pavimento<br>2 - Lixamento e aplicação de verniz acetinado nos corrimãos de madeira das escadas e no painel de madeira do térreo                                                                                                                                                                         | R\$ 52.790,12 |
| 201904057 | SQN 205               | L         | Entradas 3-4 e 5-6 | 1 - Reparo do sistema automatizado de abertura e fechamento das portas das entradas 3-4 e 5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 444,04    |
| 201904058 | COLINA                | F         |                    | 1 - Manutenção no portão de saída da garagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 333,03    |
| 201904059 | SQN 205               | L         |                    | 1 - Manutenção de portão da garagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 333,03    |
| 201904060 | SQN 205               | C         | portão             | 1- Manutenção em portão de saída da garagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 333,03    |
| 201904061 | COLINA                | G         | 206                | 1- Instalação de filtro de água potável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 182,03    |
| 201904062 | SQN 205               | H         |                    | 1- Reparo das fechaduras das prumas 1/2 e 5/6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 277,53    |
| 201904063 | SQN 205               | H         |                    | 1- Reparar vazamento de água nas torneiras do quarto dos funcionários e da lixeira da prumada 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 103,49    |
| 201904065 | COLINA                | J         |                    | 1- Substituir fusível do quadro elétrico geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 157,66    |
| 201904068 | SQN 214               | I         | 609                | 1- Revisão do rejunte do piso da cobertura;<br>2- Revisão do rejunte do banheiro da cobertura na região do box;<br>3- Passar silicone de vedação ao redor do bindlex da varanda do 1º piso;<br>4- Verificar necessidade de substituição dos ralos da cobertura;<br>5 -Após corrigidas as infiltrações , realizar o emassamento e a pintura da varanda do 1º piso, do quarto da cobertura e da varanda da suíte. | R\$ 1.727,22  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201904069 | COLINA       | J                 |               | 1- Desentupir tubulação de esgoto do bloco, a caixa de gordura está transbordando.                                                                                                                                                                          | R\$ 635,99    |
| 201904070 | SQN 206      | K                 |               | 1- Retirada de água da garagem do edifício.                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 420,91    |
| 201904071 | SQN 206      | J                 |               | 1- Manutenção preventiva e corretiva em todo o telhado do edifício. Essa manutenção inclui substituição de telhas e refazimento de impermeabilização onde for necessário.<br>2- Refazer impermeabilização dos reservatórios de água superiores do edifício. | R\$ 55.571,70 |
| 201904072 | SQN 206      | J                 | 603           | 1- Refazer pintura do apartamento;<br>2- Verificar fixação das cerâmicas de parede da cozinha e dos banheiros.                                                                                                                                              | R\$ 58.709,50 |
| 201904073 | COLINA       | K                 | 103           | 1- Substituir fechadura externa dos apartamentos 103 e 204                                                                                                                                                                                                  | R\$ 232,89    |
| 201904074 | COLINA       | H                 | 202           | 1- Manutenção em torneira da pia da cozinha.                                                                                                                                                                                                                | R\$ 216,29    |
| 201904075 | COLINA       | D                 | 22            | 1- Reparo no interfone do apartamento.                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 388,94    |
| 201904076 | CAMPUS DARCY | DIVERSOS          | Prefeitura    | 1- Reparo do portão metálico da Prefeitura da UNB.<br>OBS: O referido portão foi bastante danificado durante as fortes chuvas registradas na UNB.                                                                                                           | R\$ 3.759,08  |
| 201904077 | SCS          | EDIFÍCIO ANÁPOLIS | UNB Indiomias | 1 - Revisão elétrica com troca das lâmpadas queimadas;<br>2 - Conserto de uma tomada localizada na sala destinada aos professores.                                                                                                                          | R\$ 623,40    |
| 201904078 | COLINA       | E                 | 108           | 1- Desobstrução da coluna de esgoto do tanque da área de serviço.                                                                                                                                                                                           | R\$ 853,04    |
| 201904079 | COLINA       | E                 | 102           | 1- Reparo em infiltração no banheiro                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 243,68    |
| 201904080 | SQN 206      | F                 |               | 1- Reparo no portão da garagem;<br>2- Reparo na portaria da prumada 5/6                                                                                                                                                                                     | R\$ 889,01    |
| 201904082 | SQN 212      | E                 | 409           | 1- Corrigir infiltração no sifão da pia cozinha;<br>2- Fazer rejuntamento do rodapiê da bancada.                                                                                                                                                            | R\$ 285,41    |
| 201904083 | COLINA       | A                 | 21            | 1- Desentupimento do ralo da área de serviço. OBS: O problema é provavelmente devido ao obstrução do tubo de queda.                                                                                                                                         | R\$ 607,09    |
| 201904084 | SQN 206      | K                 |               | 1- Substituição de 1 motor do portão da garagem , o motor queimou devido a inundação causada pela chuva do dia 21/04/2019.                                                                                                                                  | R\$ 2.846,92  |
| 201904085 | SQN 206      | B                 | 305           | 1- Reconstituição do piso da sala.                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 24.809,87 |
| 201904086 | COLINA       | C                 |               | 1- Revisão elétrica com substituição de lâmpadas onde se fizer necessário;<br>2- Instalação de 10 refletores resistentes à água na área externa.                                                                                                            | R\$ 1.511,41  |
| 201904087 | COLINA       | J                 |               | 1- Porta da última prumada não está travando, a lingueta da fechadura está travando e não tranca.                                                                                                                                                           | R\$ 496,48    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------|---------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201904088 | SQN 206 | B |     | 1 - Reconstituição da manta de impermeabilização da caixa d'água da segunda prumada do edifício;<br>2 - Substituição da tampa metálica da caixa d'água da segunda prumada;<br>3 - Reinstalação da porta de acesso a casa de máquinas da segunda prumada ( a porta encontra-se no local, mas está solta)                                                                                                                                                                                       | R\$ 3.930,61  |
| 201904089 | SQN 206 | J |     | 1 - Reparo da grelha localizada na garagem e desentupimento da mesma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 722,72    |
| 201904090 | COLINA  | C |     | 1 - Conserto de um container de aço onde se deposita o lixo do bloco C da colina que se encontra com as duas rodas quebradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 458,93    |
| 201904092 | SQN 206 | J | 102 | 1- Corrigir vazamento de água. O vazamento proveniente da unidade 102 está causando infiltração de água no quarto dos funcionários do bloco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 387,24    |
| 201904093 | COLINA  | F |     | 1- Reparo na porta de entrada A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 277,53    |
| 201904094 | SQN 206 | A |     | 1- Substituir o fusível do circuito do elevador por disjuntor com amperagem adequada a operação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 183,94    |
| 201904095 | SQN 109 | I |     | 1- Substituição de 16 mangueiras de incêndio dos hidrantes do edifício.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 4.058,62  |
| 201904096 | COLINA  | D |     | 1- Reparo em vazamento na caixa d'água superior do edifício.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 363,84    |
| 201904097 | SQN 212 | C | 408 | 1- Troca do revestimento cerâmico do piso quarto de empregada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.421,96  |
| 201904098 | SQN 109 | J | 507 | 1-Recomposição das placas cerâmicas da parede da cozinha e piso que estão em processo de destacamento;<br>2-Substituição do revestimento do banheiro social com aproveitamento das louças sanitárias (vaso sanitário e lavatório).<br>3- Recomposição do piso cerâmico do apartamento.                                                                                                                                                                                                        | R\$ 27.631,65 |
| 201904099 | SQN 109 | J | 407 | 1- Substituição do reparo do registro da área de serviço e do banheiro de serviço. OBS: já foi realizada a colocação de veda rosca para estancar o vazamento , mas não corrigiu o problema;<br>2- Reparo de vazamento no banheiro social, provável vazamento da ducha higiênica;<br>3- Refazer pintura da parede do quarto que faz divisa com o banheiro social;<br>4- Reforma do fundo do armário atingido por mofo causado pelo vazamento;<br>5- Substituição do tanque da área de serviço. | R\$ 1.396,98  |
| 201904100 | COLINA  | I | 503 | 1- Substituição da fiação do apartamento. A fiação existente no local é rígida e possui espessura menor do que a necessária, a fiação do apartamento possui bitola única de 1,5 mm², gerando alto risco de curto no local.                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 4.758,74  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201905001 | COLINA  | I | 601 | 1 - Reinstalação do brise da fachada do prédio. A peça se soltou durante a chuva do fim de semana e encontra-se na portaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 370,88   |
| 201905002 | COLINA  | E | 206 | 1- Corrigir infiltração proveniente do registro gaveto localizado sob a bancada da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 464,62   |
| 201905003 | COLINA  | E | 306 | 1- No apartamento é necessário corrigir duas infiltrações que afetam o imóvel 206. Uma proveniente do banheiro social, há também uma infiltração na bancada da cozinha.<br>2- Necessário repintura e reconstituição da parede da sala afetado pela infiltração.<br>3- Recolocar a porta do armário de um dos quartos que encontram-se solta.<br>OBS: Após a execução do serviço é necessário a reconstituição do forro do apartamento 206 do Sr. Anybol Dias, tel: 992192158 | R\$ 1.650,98 |
| 201905004 | SQN 205 | G |     | 1- Desentupimento da coluna de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 751,63   |
| 201905005 | COLINA  | G |     | 1 - Reparo de válvula de descarga de banheiro dos funcionários no pilotis do Bloco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 322,99   |
| 201905006 | SQN 214 | C | 206 | 1 - Corrigir infiltração no box do banheiro da suíte;<br>2 - Corrigir infiltração na cuba da pia da cozinha; e<br>3 - Corrigir infiltração na torneira de água fria do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 547,10   |
| 201905007 | SQN 212 | A | 106 | 1 - Corrigir rachaduras no quarto, sala e quarto de empregada; e<br>2 - Reassentar peça cerâmica solta da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 2.080,02 |
| 201905009 | SQN 205 | L | 603 | 1- No banheiro de empregada do apartamento há vazamento na tubulação de água fria, o que está provocando infiltração no apartamento 503. Necessário corrigir o vazamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 1.163,51 |
| 201905010 | SQN 205 | L | 503 | 1- Repintura da porta que liga a cozinha à área de serviço;<br>2- Passar massa no encontro do caixilho superior com a porta;<br>3- Pintar janela metálica que liga cozinha a área de serviço;<br>4- Trocar a válvula de descarga do banheiro suíte. O mesmo está permitindo a passagem de água.<br>OBS: O morador relata um pinga que cai no forro do banheiro. Favor verificar se há algum ponto de vazamento.                                                              | R\$ 1.240,44 |
| 201905011 | SQN 109 | I |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 769,87   |
| 201905012 | SQN 109 | J |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 876,89   |
| 201905013 | SQN 205 | C |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 889,31   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |          |  |                                                                                                                                 |              |
|-----------|---------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201905014 | SQN 205 | G        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 997,61   |
| 201905015 | SQN 205 | H        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 819,15   |
| 201905016 | SQN 205 | L        |  | 1 - Manutenção elétrica das áreas comuns.                                                                                       | R\$ 803,55   |
| 201905017 | SQN 206 | A        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 795,54   |
| 201905018 | SQN 206 | B        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 854,50   |
| 201905019 | SQN 206 | F        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 951,48   |
| 201905020 | SQN 206 | J        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 845,27   |
| 201905021 | SQN 206 | K        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 885,67   |
| 201905022 | COLINA  | DIVERSOS |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário), Blocos A, B, C e D. | R\$ 1.572,29 |
| 201905023 | COLINA  | E        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 401,86   |
| 201905024 | COLINA  | F        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 1.189,33 |
| 201905025 | COLINA  | G        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 1.104,34 |
| 201905026 | COLINA  | H        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 1.206,74 |
| 201905027 | COLINA  | I        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 1.290,57 |
| 201905028 | COLINA  | J        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 1.344,66 |
| 201905029 | COLINA  | K        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 410,74   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |             |          |                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-----------|---------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201905030 | COLINA  | G           |          | 1- Troca de um reparo da descarga do banheiro que atende a Administração dos Apartamentos de Trânsito.                                                                                                                                  | R\$ 194,56   |
| 201905031 | COLINA  | G           |          | 1 - Manutenção do portão de saída da garagem                                                                                                                                                                                            | R\$ 388,54   |
| 201905032 | COLINA  | E           | Pilotis  | 1 - Confecção e instalação de armário sob a bancada da pia da cozinha<br>2 - Substituição do tanque de lavagem da área de serviço                                                                                                       | R\$ 2.172,43 |
| 201905033 | SQN 206 | A           | 305      | 1 - Confecção e instalação de armário embaixo da bancada da pia da cozinha<br>2 - Confecção e instalação de armário acima a bancada da pia da cozinha                                                                                   | R\$ 3.043,36 |
| 201905034 | SQN 206 | F           | 203      | 1 - Confecção e instalação de armário embaixo da bancada da pia da cozinha<br>2 - Confecção e instalação de armário acima a bancada da pia da cozinha                                                                                   | R\$ 3.043,36 |
| 201905035 | SQN 206 | F           | 405      | 1 - Confecção e instalação de armário embaixo da bancada da pia da cozinha<br>2 - Confecção e instalação de armário acima a bancada da pia da cozinha                                                                                   | R\$ 3.043,36 |
| 201905036 | SQN 212 | C           | 106      | 1- Corrigir infiltração na parede do quarto de casal que vem do banheiro social. A infiltração é provavelmente devido a um cano quebrado na parede do banheiro.                                                                         | R\$ 547,70   |
| 201905038 | SQN 206 | B           | 501      | 1 - Troca do registro gaveta da cozinha. O registro encontra-se no interior do armário que fica sobre a pia.<br>OBS: A chave encontra-se na portaria. Necessário entregar a chave ao porteiro todos os dias após a execução do serviço. | R\$ 611,54   |
| 201905039 | COLINA  | K           | 204      | 1- Substituir uma dobradiça de uma das portas dos armários fixos da cozinha.                                                                                                                                                            | R\$ 518,56   |
| 201905040 | COLINA  | G           | 302      | 1- Solicito que seja trocado 4 lâmpadas no apartamento, as quais encontram-se queimadas.                                                                                                                                                | R\$ 69,36    |
| 201905041 | SQN 206 | F           | 203      | 1-Desentupimento do encanamento do banheiro.                                                                                                                                                                                            | R\$ 982,90   |
| 201905042 | SCS     | EDIFÍCIO OK | 2º andar | 1- Conserto do cabeamento elétrico do corredor central do 2º andar;<br>2- Substituição do disjuntor de um ar condicionado;<br>3- Manutenção elétrica, troca de lâmpadas.                                                                | R\$ 827,43   |
| 201905043 | SQN 109 | I           | 203      | 1- Reparo de infiltração na pia da cozinha.                                                                                                                                                                                             | R\$ 350,14   |
| 201905045 | SQN 205 | L           |          | 1- Reparo do portão da portaria com substituição da fechadura.                                                                                                                                                                          | R\$ 329,56   |
| 201905046 | SQN 212 | F           | 108      | 1 - Corrigir infiltração no pilotis.                                                                                                                                                                                                    | R\$ 663,53   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201905047 | SQN 212 | A | 203 | 1 - Substituição de piso cerâmico por piso vinílico de todo o apartamento;<br>2 - Revisão elétrica; e<br>3 - Revisão hidráulica.                                                                                       | R\$ 21.419,63 |
| 201905048 | SQN 214 | J | 608 | 1 - Substituição de piso cerâmico por piso vinílico de todo o apartamento;<br>2 - Substituição de piso da cozinha e quarto de serviço;<br>3 - Revisão elétrica;<br>4 - Revisão hidráulica.                             | R\$ 32.866,63 |
| 201905049 | SQN 214 | E | 201 | 1 - Substituição de piso cerâmico por piso vinílico de todo o apartamento;<br>2 - Substituição de piso da cozinha e quarto de serviço;<br>3 - Revisão elétrica;<br>4 - Revisão hidráulica;<br>5- Revisão dos armários. | R\$ 35.910,51 |
| 201905050 | COLINA  | G |     | 1- Troca do chuveiro do apartamento. Obs. Apartamento em transito.                                                                                                                                                     | R\$ 232,37    |
| 201905051 | SQN 212 | A | 415 | 1 - Substituição do piso cerâmico por piso vinílico dos quarto, hall e sala.                                                                                                                                           | R\$ 13.235,87 |
| 201905052 | COLINA  | J | 101 | 1- Reconstituição do trilho e da parte inferior da porta de correr;<br>2- Consertar o interfone.                                                                                                                       | R\$ 2.345,45  |
| 201905053 | COLINA  | J |     | 1- Reparo no porteiro eletrônico da segunda prumada do bloco J Colina                                                                                                                                                  | R\$ 456,49    |
| 201905054 | SQN 206 | J |     | 1- Troca do sistema do interfone.                                                                                                                                                                                      | R\$ 11.502,64 |
| 201905055 | SQN 206 | J | 304 | 1- Reparo de vazamento no banheiro de empregada;<br>2- Reinstalação do armário do banheiro;<br>3- Troca de luminária do armário do banheiro.                                                                           | R\$ 2.490,73  |
| 201905056 | SQN 206 | J | 103 | 1- Reparação da infiltração do banheiro de empregada;<br>2- Reparo da fiação do banheiro social.                                                                                                                       | R\$ 595,64    |
| 201905057 | COLINA  | F |     | 1- Reparo de vazamento de água na garagem.                                                                                                                                                                             | R\$ 364,06    |
| 201905058 | COLINA  | G |     | 1- Reparo da bomba.                                                                                                                                                                                                    | R\$ 889,01    |
| 201905059 | SQN 206 | A |     | 1- Manutenção hidráulica na bomba d'água do bloco A da SQN 206. O cano de recalque (tubo de PVC) está dilatado.                                                                                                        | R\$ 99,11     |
| 201905060 | SQN 212 | C | 408 | 1 - Troca do revestimento de piso da cozinha.<br>Observação: Tentar terminar antes do dia 10 de junho de 2019.                                                                                                         | R\$ 6.058,46  |
| 201905061 | COLINA  | J |     | 1- Corrigir infiltração na garagem.                                                                                                                                                                                    | R\$ 483,11    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201905062 | COLINA  | J |     | 1- Desentupimento de ralos da segunda prumada do Bloco J Colina UnB. Os ralos fixam localizados nos locais onde as lixeiras são colocadas em cada andar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 922,23    |
| 201905063 | COLINA  | G | 105 | 1- Reparo de vazamento que está ocorrendo no teto do pilotis do bloco G, Colina, próximo a guarita da portaria. O vazamento provavelmente é proveniente do ralo do banheiro de serviços do apartamento 105.<br>OBS: O morador do 105 chama-se Cláudio, tel. 996350885                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 1.277,52  |
| 201905064 | COLINA  | K | 101 | 1- Consertar ou substituir o registro (torneira) do chuveiro do banheiro;<br>2- Consertar a fechadura da porta de entrada do apartamento<br>OBS: Como se trata de serviço emergencial, a chave do referido apartamento já está na portaria do prédio para facilitar o acesso do funcionário que deverá fazer o serviço.                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 876,43    |
| 201905065 | COLINA  | E |     | 1- Ajuste da portaria da prumada 3,4. A porta, constantemente, está ficando aberto. Caso o ajuste não seja possível, fazer a substituição da referida peça.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 345,51    |
| 201905066 | SQN 205 | C |     | 1- Substituição da tubulação de 2" em PVC de água pluvial quebrada próxima a vaga de carro nº 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 263,02    |
| 201905067 | COLINA  | J |     | 1- Reparo em fechadura de porta de entrada na primeira prumada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 295,16    |
| 201905068 | SQN 310 | G | 602 | 1 - Confecção de chapa metálica para vedação de espaço aberto logo abaixo da janela do quarto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 939,70    |
| 201905069 | SQN 310 | J | 402 | 1 - Revisão em rejunte do apartamento;<br>2 - Revisão hidráulica (verificar vazamento no sifão do tanque da área de serviço);<br>3 - Revisão em armário do hall;<br>4 - Revisão em porta da varanda;<br>5 - Substituição de piso cerâmico por piso vinílico de toda área seca;<br>6 - Substituição da bancada da cozinha;<br>7 - Substituição de tanque da área de serviço;<br>8 - Substituição dos shafts de plástico por shafts de vidro; e<br>9 - Substituição das torneiras da cozinha e área de serviço.<br>OBS: FICOU COMBINADO DE ENTREGAR O IMÓVEL ATÉ DIA 15 DE JULHO. | R\$ 40.129,89 |
| 201905070 | SQN 109 | J | 405 | 1- Reparo de infiltração advindo do banheiro social.<br>Obs: Provavelmente seja um vazamento da ducha higiênica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 627,13    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------|--------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201905072 | COLINA       | G        | 504 | 1- Conserto da porta de correr da sala com reconstituição do trilho;<br>2- Troca de interruptor quarto de empregada;<br>3- Reparo válvula de descarga dos banheiro.                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 1.858,07  |
| 201905073 | COLINA       | G        | 202 | 1- Conserto da porta de correr da sala com reconstituição do trilho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 1.784,38  |
| 201905074 | CAMPUS DARCY | REITORIA | SGP | 1- Troca de duas lâmpadas tubulares do banheiro feminino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 82,51     |
| 201905075 | SQN 214      | C        | 206 | 1-Reparo do registro localizado embaixo da bancada da cozinha. Ele está vazando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 272,03    |
| 201905076 | SQN 109      | H        | 308 | 1- Troca de piso do banheiro<br>2- Reconstituição da trinca do quarto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 2.418,44  |
| 201905077 | SQN 109      | H        | 308 | 1- Troca do piso da cozinha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 750,27    |
| 201905078 | SQN 206      | F        | 105 | 1- Desetupimento do ralo<br>Obs: provavelmene o problema é na prumada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 607,09    |
| 201905079 | SQN 206      | J        | 306 | 1- Revisão na torneira do banheiro da suíte e cozinha;<br>2- Taco solto na entrada da sala;<br>3- Revisão geral nos espelhos das tomadas e interruptores.                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 595,64    |
| 201905080 | SQN 214      | K        | 616 | 1 - Confecção de bancada e armário para cozinha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 3.023,19  |
| 201905081 | COLINA       | H        | 307 | 1 - Correção de vazamento no banheiro da área de serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 194,56    |
| 201905082 | SQN 212      | K        | 606 | 1- Resturação de deck de madeira da piscina, aproximadamente 15 m <sup>2</sup> (Lixamento e Pintura);<br>2- Reparo do motor de circulação de água da banheira localizada na cobertura.                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 761,46    |
| 201905083 | COLINA       | I        |     | 1- Reparo do portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 388,94    |
| 201905084 | SQN 214      | D        | 612 | 1- Retirada de água abaixo da impermeabilização do piso elevado da cobertura;<br>2- Refazimento da manta impermeabilizante da cobertura (aproximadamente 20 m <sup>2</sup> );<br>3- Recolocação do piso existente , com reparo das peças necessárias;<br>4- Pintura do forro da sala e parede da escada, áreas afetadas pela infiltração;<br>5- Verificar vedação das esquadrias da varanda do apartamento. | R\$ 16.404,68 |
| 201905086 | SQN 205      | H        |     | 1- Troca das rodas dos 2 contêineres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 410,85    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-----------|---------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201905087 | SQN 205 | H                    |         | 1- Conserto das fechaduras das portas de entrada da prumada 1/2 e 5/6.                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 388,94   |
| 201905088 | SQN 206 | B                    | 11      | 1- Troca do disjuntor geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 216,60   |
| 201905089 | SCS     | EDIFÍCIO<br>ANÁPOLIS |         | 1- Reparo da bomba de recalque.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 3.113,66 |
| 201905090 | SQN 310 | G                    | 602     | 1 - Revisão de disjuntor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 403,58   |
| 201905092 | COLINA  | H                    | 202     | 1- Revisão hidráulica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 386,03   |
| 201905093 | SQN 205 | H                    |         | 1- Portão de entrada não está abrindo manualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 222,25   |
| 201905094 | SQN 206 | F                    |         | 1- Reparo em vazamento no pilotis do bloco (Serviço já executado porém sem ordem de serviço);<br>2- Fabricar alçapão para fechar abertura no forro da laje do pilotis.                                                                                                                                                | R\$ 1.068,34 |
| 201905095 | COLINA  | I                    | 503     | 1- Troca do tanque da área de serviço, pois o mesmo encontra-se quebrado;<br>2- Troca da válvula de descarga do banheiro social.                                                                                                                                                                                      | R\$ 1.117,68 |
| 201905096 | COLINA  | G                    | 302     | 1- Reparar infiltração gerada neste apartamento e que afeta o apartamento 202:<br>-Troca do piso cerâmica da região do box do banheiro e consequente análise da integridade da tubulação;<br>-Troca da fôrmica da parede em que se encontra o registro do chuveiro e consequente análise da integridade da tubulação. | R\$ 2.584,18 |
| 201905098 | SQN 109 | J                    |         | 1- Reparo de vazamento na tubulação sanitária presente na garagem , logo em frente a entrada. O vazamento provavelmente é oriundo do apartamento térreo.                                                                                                                                                              | R\$ 744,61   |
| 201905099 | SQN 205 | C                    |         | 1- Substituição da bancada do salão de festas em granito amarelo maracanã. A bancada existente foi danificada devido a queda do forro.                                                                                                                                                                                | R\$ 1.456,87 |
| 201905100 | SQN 206 | A                    | 102     | 1- Esgoto retornando para o apartamento. Provável desobstrução da coluna de esgoto da prumada.                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 580,85   |
| 201905101 | COLINA  | J                    |         | 1- Avaliação de interruptor localizado no primeiro andar da quarta prumada em frente ao elevador de serviço. A lâmpada não está acendendo. A lâmpada já foi trocada e não resolveu.                                                                                                                                   | R\$ 293,91   |
| 201905102 | COLINA  | G                    | 507     | 1- Desentupimento do vaso sanitário do banheiro social. Apartamento de trânsito.                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 404,72   |
| 201906001 | CLN 406 | A                    | Loja 32 | 1- Conserto da porta de vidro/fechadura da GALERIA. OBS: Pegar chave no Módulo 18 ICC norte.                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 376,49   |
| 201906002 | SQN 205 | H                    |         | 1- Desentupimento de prumada de esgoto , prumada 5/6. Esgoto retornando no apartamento 106.                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 549,27   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------|---------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201906003 | SQN 206 | K           |     | 1- Substituição da descarga de caixa do banheiro do PC localizado sob os pilotis do Bloco K SQN 206. OBS: Descarga de cordinha                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 493,06    |
| 201906004 | COLINA  | A           | 13  | 1- Reparo de vazamento de água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 363,84    |
| 201906005 | SQN 109 | J           | 612 | 1- Troca das peças cerâmicas soltas na cozinha;<br>2- Reparo de infiltração na pia da cozinha;<br>3- Reparação de trinca no quarto.                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 3.248,14  |
| 201906007 | COLINA  | J           |     | 1- Solicito reparo em dois pontos de iluminação no bloco J Colina UnB que não estão acendendo. O defeito não é lâmpada queimada.<br>- Em frente ao elevador social no segundo andar na terceira prumada.<br>- Em frente ao elevador de serviço no primeiro andar na quarta prumada.                                                                               | R\$ 294,80    |
| 201906008 | SQN 212 | E           | 403 | 1- Revitalização do piso da cozinha o qual encontra-se em processo de destacamento.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 6.048,70  |
| 201906009 | SQN 206 | K           | 105 | 1- Pintura do banheiro social e suíte.<br>2- Reparo da infiltração advinda do apartamento 205.<br>3- Troca do revestimento cerâmico do piso e da parede.<br>Telefone do ap 205: Sra Marcela- 996712440/ 99674-3759                                                                                                                                                | R\$ 6.651,17  |
| 201906010 | COLINA  | F           |     | 1- Corrigir vazamento no hall do 6º andar da prumada C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 2.777,66  |
| 201906011 | COLINA  | G           | 107 | 1- A troca de lâmpadas: banheiro social, banheiro do quarto da empregada e corredor.                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 95,03     |
| 201906012 | COLINA  | G           | 208 | 1- A troca de lâmpadas: cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 55,20     |
| 201906013 | COLINA  | G           | 307 | 1- A troca de lâmpadas: corredor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 55,20     |
| 201906014 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1- Vazamento na portaria, provavelmente de uma torneira que fica no andar de cima.                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 667,65    |
| 201906015 | COLINA  | C           | 36  | 1- Desentupimento dos banheiro;<br>2- Conserto dos interfones.<br>OBS: Ela acabou de se mudar para o apartamento, por isso a responsabilidade de desentupimento é da SGP.                                                                                                                                                                                         | R\$ 883,57    |
| 201906016 | SQN 206 | J           | 306 | 1- Revisão do tacos;<br>2- Confecção dos armários superiores da cozinha;<br>3- Revisão das janelas metálicas da sala que não estão abrindo;<br>4- Reinstalação do tanque área de serviço;<br>5- Troca do revestimento cerâmico da área de serviço;<br>6- Revisão da fechadura da porta principal;<br>7- Pintura do apartamento.<br>OBS: Apartamento já reservado. | R\$ 16.790,62 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201906017 | SQN 206 | B |     | 1- Troca de duas rodas containers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 410,85    |
| 201906018 | SQN 206 | A |     | 1- Troca de três rodas containers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 410,85    |
| 201906019 | SQN 206 | B | 103 | 1- Troca de revestimento cerâmico cozinha e área de serviço;<br>2- Troca dos armários da cozinha;<br>3- Revisão hidráulica;<br>4- Revisão elétrica;<br>5- Manutenção hidráulica dos banheiros;<br>6- Fornecimento de pia e bancada do banheiro;<br>7- Fornecimento de vidro da janela do quarto suíte;<br>8- Revisão de cerâmica e hidráulica do banheiro suíte;<br>9- Reparo do piso de taco. | R\$ 60.804,88 |
| 201906020 | SQN 206 | B | 406 | 1- Troca do reparo da descarga do banheiro social;<br>2- Reparo do piso de taco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 4.077,65  |
| 201906021 | SQN 206 | B | 105 | 1- Piso da Cozinha e área de serviço;<br>2- Bancada de cozinha;<br>3- Troca da torneira;<br>4- Revisão elétrica;<br>5- Reinstalação da porta do armário;<br>6- Acabamento do chuveiro;<br>7- Revitalização do piso.                                                                                                                                                                            | R\$ 31.739,64 |
| 201906022 | SQN 206 | J | 104 | 1- Manutenção hidráulica do banheiro suíte;<br>2- Reconstituição do forro do banheiro de empregada;<br>3- Reconstituição do forro do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 1.223,87  |
| 201906023 | SQN 206 | J | 302 | 1- Revisão hidráulica e elétrica;<br>2- Troca do revestimento cerâmico da cozinha e área de serviço;<br>3- Reconstituição da porta de entrada principal;<br>4- Troca do revestimento cerâmico dos banheiros.                                                                                                                                                                                   | R\$ 36.124,42 |
| 201906024 | SQN 206 | K | 602 | 1- Revisão elétrica;<br>2- Reinstalação das portas dos armários dos quartos de casal;<br>3- Troca do revestimento cerâmico da parede da cozinha e área de serviço.<br>OBS: Não precisa trocar o armário da cozinha.                                                                                                                                                                            | R\$ 60.764,50 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |          |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----------|----------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201906025 | DIVERSOS | DIVERSOS          |     | 1- Serviços de chaveiro para os seguintes imóveis:<br>SQN 109 BL I AP 302<br>SQN 206 BL F AP 202<br>SQN 206 BL J AP 406<br>SQN 212 BL A AP 306<br>SQN 214 BL F AP 608<br>SQN 310 BL E AP 406<br>SQN 310 BL J AP 501<br>CLN 406 BL A LJ 204 | R\$ 682,25    |
| 201906026 | SQN 206  | K                 | 103 | 1- Revestimento cerâmico banheiro de empregada;<br>2- Revisão hidráulica cozinha e área de serviço;<br>3- Pintura geral;<br>4- Revestimento cozinha;<br>5- Pintura porta de entrada;<br>6- Revisão dos tacos.                              | R\$ 60.804,88 |
| 201906028 | SQN 212  | C                 | 103 | 1 - Revisão em válvula do banheiro;<br>2 - Recolocar parte inferior da esquadria do quarto que descolou.                                                                                                                                   | R\$ 606,79    |
| 201906029 | SQN 205  | C                 | 305 | 1- Vazamento do registro gaveta que fica embaixo da pia;<br>2- Troca do piso do banheiro social.                                                                                                                                           | R\$ 1.790,68  |
| 201906030 | COLINA   | E                 | 305 | 1- Reparo da infiltração proveniente do banheiro social e da suíte. Será necessário troca do revestimento cerâmico do piso de ambos os banheiros.                                                                                          | R\$ 3.963,02  |
| 201906031 | SQN 205  | C                 |     | 1- Desentupimento da prumada 3/4 de esgoto .                                                                                                                                                                                               | R\$ 635,99    |
| 201906032 | SQN 205  | G                 | 203 | 1- Desentupimento da prumada esgoto .                                                                                                                                                                                                      | R\$ 491,45    |
| 201906033 | COLINA   | G                 | 407 | 1- Troca de chuveiro. OBS: Apartamento de trânsito.                                                                                                                                                                                        | R\$ 78,32     |
| 201906034 | SQN 214  | G                 | 311 | 1 - Substituição da cuba da pia do banheiro da suíte; e<br>2 - Verificar vazamento na torneira da pia do banheiro da suíte.                                                                                                                | R\$ 413,75    |
| 201906035 | SCS      | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |     | 1- Conserto das rodas do container.                                                                                                                                                                                                        | R\$ 732,20    |
| 201906036 | SQN 109  | I                 |     | 1- Religar poste do jardim que a fiação está interrompida.                                                                                                                                                                                 | R\$ 805,67    |
| 201906037 | COLINA   | H                 |     | 1- Reparo na portão da garagem.                                                                                                                                                                                                            | R\$ 388,94    |
| 201906038 | COLINA   | F                 |     | 1- Reparo na portão da garagem.                                                                                                                                                                                                            | R\$ 388,54    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201906039 | COLINA  | E |     | 1- Troca de fechadura da porta da casa de bomba;<br>2- Fixar o hidrante(extintor de incêndio) , que está solto na garagem (prumada 1/2).<br>3- Fixação da placa "passagem de pedestre" na saída da garagem a qual encontra-se solta.                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 426,09    |
| 201906040 | COLINA  | G | 504 | 1-Tomadas que não funcionam:<br>Cozinha: local do fogão (1)<br>Quarto em frente a suíte (1)<br>2- Interruptor e tomada conjugados que não funcionam:<br>Cozinha: pia (1)<br>3- Revisão elétrica da instalação elétrica da lâmpada da suíte. As lâmpadas já foram trocadas mas mesmo assim continuam queimando.<br>4- Reparo do vazamento no sanitário. Todas as vezes que a descarga é acionada, sai um pequeno jato de água próximo ao vaso sanitário. | R\$ 483,17    |
| 201906041 | SQN 109 | J | 212 | 1 - Manutenção em interfone, segundo a moradora, ela consegue ouvir a conversa no interfone dela mesmo quando o vizinho interfone para o apartamento debaixo ou acima do dela.                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 346,45    |
| 201906042 | SQN 109 | H | 505 | 1- Troca do revestimento cerâmico da cozinha e área de serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 22.268,38 |
| 201906044 | SQN 310 | E | 406 | 1- Troca do revestimento da cozinha;<br>2- Troca do aparelho de interfone;<br>3- Regulagem das portas dos armários;<br>4- Pintura geral;<br>5- Troca do rodapé.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 16.238,13 |
| 201906045 | SQN 212 | G | 402 | 1- Troca do revestimento cerâmico por piso vinílico;<br>2- Reconstituição da parede da sala a qual possui um cabeamento de ar condicionado;<br>3- Revisão elétrica;<br>4- Reparo do vazamento da pia da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 19.345,66 |
| 201906046 | SQN 206 | J | 406 | 1- Reparo do piso de taco;<br>2- Revisão elétrica;<br>3- Reparo da infiltração no quarto suíte;<br>4- troca do revestimento cerâmico do banheiro e troca da tubulação (não é necessário fornecer armários para o banheiro, estão em bom estado);<br>5- Troca do revestimento cerâmico da cozinha e área de serviço.                                                                                                                                     | R\$ 40.943,65 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |          |          |             |                                                                                                                                                                            |               |
|-----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201906047 | SQN 206  | F        | 302         | 1- Manutenção geral:<br>-Troca do revestimento cerâmico da cozinha e área de serviço;<br>-Revisão elétrica e hidráulica;<br>-Troca do revestimento cerâmico dos banheiros. | R\$ 52.635,84 |
| 201906048 | SQN 310  | F        | 501         | 1- Fornecimento de 3 shafts;<br>2- Troca do piso da área seca por piso vinílico.<br>3 - Revisão hidráulica;<br>4 - Revisão elétrica.                                       | R\$ 13.220,83 |
| 201906049 | SQN 206  | J        | 305         | 1- Recomposição do piso de taco.<br>2- Pintura do apartamento                                                                                                              | R\$ 10.571,06 |
| 201906050 | DIVERSOS | DIVERSOS |             | 1- Recarga dos extintores:<br>-21 PQS ABC 6 KG 2° NÍVEL<br>-43 CO2 6KG 2° NÍVEL<br>-227 PQS BC 6KG 2° NÍVEL;                                                               | R\$ 20.496,38 |
| 201906051 | SQN 109  | I        | Portaria    | 1- Regulagem da mola da porta de entrada                                                                                                                                   | R\$ 329,79    |
| 201906052 | COLINA   | C        |             | 1- Reconstituição da tubulação de alimentação, a qual, devido ao elevado tempo de uso, apresentou um vazamento.                                                            | R\$ 725,40    |
| 201906053 | SQN 205  | C        | 601         | 1-Verificação coluna água e retirada de ar da tubulação                                                                                                                    | R\$ 982,90    |
| 201906054 | COLINA   | J        |             | 1- Regulagem das portas das 4 prumadas no bloco J Colina UnB.<br>Todas as portas estão batendo muito forte e, por conseguinte não fecham.                                  | R\$ 1.102,80  |
| 201906055 | COLINA   | G        | 307         | 1- Troca da torneira do tanque de lavar roupa do apartamento 307, colina bloco G dos apartamentos de trânsito.                                                             | R\$ 1.085,35  |
| 201906056 | COLINA   | G        | 207         | 1- Solicitamos a troca do chuveiro do banheiro de empregada no apartamento 207, colina bloco G (apartamento de trânsito).                                                  | R\$ 78,32     |
| 201906057 | SQN 212  | F        | 407         | 1- Fazer rejunte no BH Social que está vazando no apto. de baixo.                                                                                                          | R\$ 148,54    |
| 201906058 | COLINA   | E        | 301         | 1- Revisão da rede elétrica que alimenta o chuveiro. Mesmo após troca do chuveiro, continua sem funcionar.                                                                 | R\$ 194,20    |
| 201906059 | SQN 206  | K        |             | 1- Desentupimento da coluna esgoto da prumada 1/2                                                                                                                          | R\$ 635,99    |
| 201906060 | SQN 109  | H        | 601         | 1- Impermeabilização do ralo da piscina<br>2- Colocação granito anti-derrapante no deck da piscina da cobertura                                                            | R\$ 5.678,96  |
| 201906062 | SQN 206  | B        | Prumada 3/4 | 1 - Vasamento de gás na prumada 3/4                                                                                                                                        | R\$ 136,44    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-----------|---------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201906063 | COLINA  | J                    | Portaria | 1 - Interfone não funciona nas portarias e também sem comunicação nos apartamentos                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.830,17 |
| 201906064 | COLINA  | E                    | 603      | 1 - Infiltração teto área de serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 454,80   |
| 201906065 | SQN 206 | J                    | 301      | 1 - Infiltração coluna de água na área de serviço                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 245,82   |
| 201906066 | SQN 205 | H                    | TÉRREO   | 1 - Desobstrução das caixas de inspeção e caixas coletoras de esgoto                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 896,17   |
| 201906068 | SQN 212 | G                    | 605      | 1 - Manutenção em estrutura de madeira da jacuzi que está cedendo;<br>2 - Corrigir infiltração em parede ao lado da jacuzi;<br>3 - Reassentar placas cerâmicas soltas no quarto na cobertura;<br>4 - Corrigir infiltração na sala; e<br>5 - Verificar possível infiltração na cozinha (o revestimento mudou de cor). | R\$ 1.315,53 |
| 201906069 | COLINA  | E                    |          | 1 - Sensor de presença da prumada 3/4 do 3º andar saída elevador social, sem funcionar direito.                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 92,88    |
| 201906070 | SQN 212 | G                    | 401      | 1 - Quadro elétrico do apto. em curto com fiação inutilizada.                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 1.370,16 |
| 201906071 | SCS     | EDIFÍCIO<br>ANÁPOLIS |          | 1- Troca de lâmpadas queimadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 1.363,84 |
| 201906072 | SQN 212 | D                    | 603      | 1 - verificação de curto circuito                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 294,80   |
| 201906073 | SQN 206 | B                    |          | 1 - Desentupimento da coluna de esgoto - prumada 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 635,99   |
| 201906074 | SQN 109 | I                    |          | 1 - Recuperar a calçada em torno da tampa de Águas pluviais e trocar a torneira do registro da CAESB                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 570,71   |
| 201906075 | COLINA  | D                    | 31       | 1 - Concertar interfone que não funciona                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 349,75   |
| 201906076 | SQN 206 | B                    | 103      | 1- Reparo de vazamento de água no apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 290,42   |
| 201906077 | COLINA  | G                    |          | 1- Reparo de uma porta de ferro que se soltou deixando à mostra fios elétricos e canalização, ao lado da portaria da entrada "c" do bloco G.                                                                                                                                                                         | R\$ 281,91   |
| 201906078 | SQN 206 | K                    | 205      | 1- Reparo da infiltração proveniente do apartamento 305;<br>2- Reconstituição do teto de gesso do banheiro<br>OBS: Contato do apartamento 305: 982153307 Sr. Andre                                                                                                                                                   | R\$ 535,66   |
| 201906079 | SQN 109 | H                    | 605      | 1 - Impermeabilização da laje da piscina.<br>2- Colocação granito ( sem acabamento ) na laje da piscina.                                                                                                                                                                                                             | R\$ 5.446,61 |
| 201906080 | COLINA  | J                    | 503      | 1- Infiltração em dois pontos do apartamento                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 317,36   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------|--------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201906081 | SQN 206      | J        |     | 1 - Infiltração com vazamento contínuo na garagem na altura da prumada 5/6<br>2 - Revisão de todas as portas de entrada do prédio, danificadas em função das obras, inclusive as maçanetas dando choque                                                                                         | R\$ 1.793,14  |
| 201906082 | SQN 205      | G        | 205 | 1 - Fechadura da porta de serviço com defeito<br>2 - Válvula de descarga do banheiro da suíte com defeito<br>3 - Infiltração na janela da sala - varanda da sala                                                                                                                                | R\$ 863,97    |
| 201906083 | SQN 109      | I        |     | 1 - Recompôr 1m² de gesso em placa do teto do pilotis                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 219,34    |
| 201906084 | SQN 109      | I        |     | 1- Troca de reparação da caixa acoplada do banheiro da copa de serviço do pilotis                                                                                                                                                                                                               | R\$ 181,33    |
| 201906085 | SQN 109      | I        | 205 | 1- Troca do revestimento cerâmico do banheiro do apartamento 305 e impermeabilização para aplacar infiltração do apartamento 205.<br>2- Recuperação do forro do banheiro do apartamento 205, o qual foi comprometido por conta da infiltração.<br>Obs: Morador do 305: Sr Rafael Tel 98122-1234 | R\$ 2.308,16  |
| 201906086 | SQN 109      | I        | 301 | 1- Reparar o vazamento do registro geral do banheiro.                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 320,07    |
| 201906087 | SQN 109      | J        | 504 | 1 - Verificar vazão da tubulação do chuveiro bem como verificação da instalação elétrica, pois está queimando o chuveiro constantemente                                                                                                                                                         | R\$ 255,75    |
| 201906088 | SQN 109      | I        | 302 | 1- Trocar o vaso sanitário e a caixa acoplada do banheiro social;<br>2- Refixar a pia do banheiro de empregada;<br>3- Trocar a torneira da bancada da cozinha.                                                                                                                                  | R\$ 545,00    |
| 201906089 | CAMPUS DARCY | REITORIA | SGP | 1- Troca de seis lâmpadas tubulares;<br>2- Troca de duas torneiras, uma do banheiro feminino e outro no masculino;<br>3- Desentupimento da pia do banheiro feminino;<br>4- Troca do interruptor do banheiro feminino.                                                                           | R\$ 290,71    |
| 201906090 | SQN 214      | F        | 401 | 1 - Substituição de piso vinílico na sala e quartos.                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 15.575,16 |
| 201907001 | COLINA       | E        |     | 1 - Concerto portão de entrada da garagem.<br>2 - Concerto fechadura portaria 1/2                                                                                                                                                                                                               | R\$ 444,50    |
| 201907003 | SQN 212      | E        | 108 | 1 - Reparo na tubulação de cobre( abaixo do piso e atrás do Shaft) do banheiro social.<br>2 - Reparo no gesso e pintura do local afetado pelo vazamento no Hall de entrada do condomínio.                                                                                                       | R\$ 1.203,26  |
| 201907004 | SQN 205      | L        | 405 | 1 - Troca de Joelho de PVC com recomposição da cerâmica.                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 309,40    |
| 201907005 | ED. TALENTO  | E        | 210 | 1 - Troca do anel vedação e rejunte do vaso .                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |             |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-----------|-------------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201907006 | COLINA      | J | 204 | 1 - Verificação " labareda" no chuveiro do BH suite.<br>2 - Verificação do circuito da lâmpada que está dando curto.<br>3 - Canopla do vaso do BH social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 154,79    |
| 201907007 | SQN 206     | F | 106 | 1 - Desentupimento do ralo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 607,09    |
| 201907008 | SQN 206     | F |     | 1 - Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 635,99    |
| 201907009 | SQN 205     | C |     | 1- Regulagem das molas aéreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 379,58    |
| 201907010 | SQN 206     | J |     | 1 - Vazamento água na caixa de esgotona prumada central 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 578,18    |
| 201907011 | ED. TALENTO | E | 227 | 1 - Verificação de vazamento na sala. O condomínio cortou a água da sala alegando que estava inundando a sala de baixo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 725,40    |
| 201907012 | COLINA      | G | 108 | 1 - Reparar chuveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 78,32     |
| 201907013 | COLINA      | G | 302 | 1 - Concerto do registro do chuveiro do BH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 37,18     |
| 201907014 | SQN 205     | H |     | 1 - Concerto dos rodízios dos containeres com regularização do piso de rolagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 410,85    |
| 201907015 | SQN 206     | J | 401 | 1 - Infiltração no BH social, oriundo do apto. 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 686,86    |
| 201907016 | COLINA      | E | 604 | 1- Reparar infiltração no banheiro de empregada. O vazamento provavelmente é proveniente de algum encanamento que passa no piso, já que há um gotejamento constante no apartamento inferior. A infiltração deste banheiro está afetando o apartamento 504.<br>2- Reparar infiltração originada do banheiro social. Provavelmente a origem é a coluna de água principal.<br>3- Reparar o forro de gesso do banheiro social e de empregada do apartamento 504.<br>4- Reparar o forro da cozinha no apartamento 504, o qual foi atingido pela infiltração.<br>5- Fazer o rejunte do piso do banheiro social do apartamento 504.<br>Tel: Moradora do 504: Sra. Lucia Maria; Tel 98272-6148 | R\$ 2.067,00  |
| 201907017 | SQN 205     | C |     | 1- Reparar o gradil metálico das canaletas da água fluvial em torno do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 374,67    |
| 201907018 | SQN 205     | L |     | 1- Instalação de lâmpada de 200W no portão de saída da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 180,96    |
| 201907019 | SQN 212     | G | 101 | 1- Troca do piso da sala por piso vinílico;<br>2- Reconstituição do piso com a refixação das peças cerâmicas eventualmente soltas ou ocas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 24.306,36 |
| 201907020 | SQN 310     | G | 201 | 1 - Janela da Suíte caindo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 469,85    |
| 201907021 | SQN 206     | J |     | 1 - Reparo do portão de saída que não está fechando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 444,50    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------|---------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201907022 | SQN 206 | B                 |     | 1 - Vazamento contínuo de água limpa na caixa de esgoto provavelmente oriundo válvula de descarga dos apto. 105 , 201, 305 , 103, 204, 403, 406, 101, 104 e 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.366,60 |
| 201907023 | COLINA  | H                 | 606 | 1 - Registro do Banheiro<br>2 - Infiltração no teto perto da porta de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 790,67   |
| 201907024 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |     | 1 - Consertar a boia da caixa de água localizada no sexto andar<br>2 - Consertar o reator de lâmpada do quinto andar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 236,46   |
| 201907025 | SQN 212 | K                 | 606 | 1- Troca de duas folhas de porta de madeira desgastadas;<br>2- Encaixar a esquadria de alumínio da cozinha (não fecha);<br>3- Vazamento no engate flexível do banheiro da cobertura;<br>4- Trocar o chuveiro do banheiro social;<br>5- Reparar o rodapé de granito;<br>6- Trocar e refixar as peças soltas e quebradas do piso elevado da cobertura;<br>7- Utilizar removedor de tinta para tirar mancha da região da ducha da cobertura;<br>8- Revisão das maçanetas das portas.<br>9- Revisão das esquadrias de alumínio. Falta trava na porta da cobertura. Tem uma maçaneta quebrada na janela da cozinha.<br>10- Troca do chuveiro do banheiro da cobertura (está queimado). | R\$ 1.742,63 |
| 201907026 | COLINA  | E                 |     | 1- Reparar vazamento do cano da casa de máquinas;<br>2- Vazamento no sexto andar, na prumada 3/4, advinda do telhado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 968,32   |
| 201907027 | COLINA  | B                 | 25  | 1- Reparar interfone. Apesar de parecer que funciona quando alguém o aciona do lado de fora, ele não toca dentro do apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 230,97   |
| 201907028 | SQN 109 | J                 | 407 | 1 - Infiltração no banheiro<br>2 - Tanque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 994,79   |
| 201907029 | COLINA  | D                 |     | 1 - Desentupimento de caixa de esgoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 722,72   |
| 201907030 | SQN 212 | D                 | 109 | 1- Verificar com tenciometro os circuitos da cozinha e verificar disjuntores do quadro do apto. devido a muitos aparelhos eletronicos quimados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 185,06   |
| 201907031 | SQN 206 | K                 |     | 1- Trocar reparo de válvula do banheiro do PC dos funcionários da limpeza/portaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 520,79   |
| 201907032 | SQN 109 | J                 |     | 1 - Verificação de infiltração no térreo da entrada B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 651,52   |
| 201907033 | SQN 310 | G                 | 201 | 1 - Troca do anel de vedação e rejunte do vaso sanitário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 307,30   |
| 201907034 | SQN 205 | C                 |     | 1 - O portão de entrada da garagem está sem funcionar ( saiu do trilho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 346,45   |
| 201907035 | SQN 206 | K                 |     | 1 - Desobstrução da rede de água pluvial da garagem que está totalmente obstruida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 290,42   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201907036 | SQN 310 | G | 105 | 1 - Revisão de todo o regunte dos dois banheiros sociais.<br>2 - Colocação de espelhos das tomadas e interruptores que estão danificados ( em torno de 10 unidades)<br>3 - Revisão nas luminárias que estão folgadas, especialmente a da suíte que não está funcionando.<br>4 - Caixas acopladas dos banheiros com vazamento. | R\$ 566,19    |
| 201907037 | COLINA  | H |     | 1 - Revisão de todo o regunte dos dois banheiros sociais.<br>2 - Colocação de espelhos das tomadas e interruptores que estão danificados ( em torno de 10 unidades)<br>3 - Revisão nas luminárias que estão folgadas, especialmente a da suíte que não está funcionando                                                       | R\$ 825,19    |
| 201907039 | SQN 212 | G | 613 | 1- Troca de vidro da área de serviço;<br>2- Reparar armário do banheiro social;<br>3- Reparar peças soltas ou trincadas do piso elevado da cobertura;<br>4- Refixar o marco da janela;<br>5- Recolocar o chuveiro, o qual encontra-se inclinado.                                                                              | R\$ 1.944,41  |
| 201907040 | SQN 109 | J | 106 | 1 - Vazamento no box do banheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 369,01    |
| 201907041 | SQN 206 | J | 303 | 1 - Entupimento da coluna do tanque de lavar roupa                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 607,09    |
| 201907042 | COLINA  | D |     | 1 - Concerto da fechadura da portaria                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 230,98    |
| 201907043 | SQN 109 | J | 311 | 1 - Envernizar rodapés e alizares das portas de madeira.<br>2 - Reparar ralo e registro de gaveta da área de serviço pois está com vazamento.<br>3 - Revisar fechaduras das duas portas de entrada do apartamento (social e de serviço).<br>4- Troca do piso, por piso vinílico.                                              | R\$ 15.603,92 |
| 201907045 | COLINA  | B | 35  | 1 - Reparar infiltração no teto da cozinha.<br>2 - Pintura do teto da cozinha (infiltração).                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 393,00    |
| 201907046 | SQN 214 | E | 602 | 1 - Trocar piso da varanda.<br>2 - Trocar piso da sala de estar.<br>3 - Trocar piso do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 33.608,49 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |                       |           |     |                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------|-----------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201907047 | SQN 212               | A         | 515 | 1 - Troca do piso cerâmico da sala de estar.<br>2 - Troca do piso cerâmico do quarto.<br>3 - Troca do piso cerâmico do banheiro social.<br>4 - Troca do piso cerâmico da suíte. | R\$ 19.654,65 |
| 201907048 | SQN 109               | J         |     | 1- Pintura do corrimão das escadas na cor preta                                                                                                                                 | R\$ 16.163,37 |
| 201907049 | SQN 109               | I         |     | 1- Pintura do corrimão das escadas na cor preta                                                                                                                                 | R\$ 10.093,64 |
| 201907054 | SQN 205               | H         | 406 | 1- Aplacar vazamento no apartamento o qual está localizado na na parede da cozinha.                                                                                             | R\$ 181,42    |
| 201907055 | SQN 205               | H         | 506 | 1- Aplacar vazamento na torneira da área de serviço.                                                                                                                            | R\$ 290,42    |
| 201907056 | SQN 109               | J         |     | 1- Verificação e conserto do portão da garagem                                                                                                                                  | R\$ 349,75    |
| 201907058 | SQN 109               | J         |     | 1 - Troca de 24 mangueiras de incêndio e 6 esquinchos                                                                                                                           | R\$ 7.152,17  |
| 201907059 | COLINA                | K         |     | 1 - Troca das portas de madeira do box do banheiro por portas de vidro temperado de 8mm de espessura                                                                            | R\$ 7.007,82  |
| 201907060 | SQN 206               | K         |     | 1 - Impermeabilização da calha da cobertura com manta asfáltica de 4mm com troca dos ralos semi-esféricos                                                                       | R\$ 8.444,88  |
| 201907061 | SQN 206               | K         |     | 1 - Troca de 12 telhas quebradas com a solução dos buracos de parafusos ociosos.                                                                                                | R\$ 4.348,50  |
| 201907062 | Setor de Clubes Norte | Lake Side | 303 | 1 - Revisão elétrica<br>2 - Pintura geral<br>3 - Reconstituição do trecho da parede do quarto, onde foi feito um remendo pelo morador.                                          | R\$ 7.224,48  |
| 201907063 | SQN 206               | J         | 501 | 1 - Infiltração no banheiro social<br>2 - Desentupimento da tubulação de saída da máquina de lavar roupas                                                                       | R\$ 1.069,84  |
| 201907064 | SQN 206               | B         | 104 | 1 - Desentupir tanque ( em função de obra no prédio)                                                                                                                            | R\$ 350,37    |
| 201907065 | COLINA                | I         | 503 | 1 - Infiltração no banheiro da suíte                                                                                                                                            | R\$ 272,47    |
| 201907066 | SQN 109               | I         |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                     | R\$ 1.239,33  |
| 201907067 | SQN 109               | J         |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                     | R\$ 1.357,16  |
| 201907068 | SQN 205               | C         |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                     | R\$ 885,19    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |          |  |                                                                                                                                 |              |
|-----------|---------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201907069 | SQN 205 | G        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 1.047,90 |
| 201907070 | SQN 205 | H        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 867,12   |
| 201907071 | SQN 205 | L        |  | 1 - Manutenção elétrica das áreas comuns.                                                                                       | R\$ 909,11   |
| 201907072 | SQN 206 | A        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 843,48   |
| 201907073 | SQN 206 | B        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 903,51   |
| 201907074 | SQN 206 | F        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 1.008,80 |
| 201907075 | SQN 206 | J        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 894,28   |
| 201907076 | SQN 206 | K        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 938,15   |
| 201907077 | COLINA  | DIVERSOS |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário), Blocos A, B, C e D. | R\$ 1.652,04 |
| 201907078 | COLINA  | E        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 331,24   |
| 201907079 | COLINA  | F        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 1.419,03 |
| 201907080 | COLINA  | G        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 1.200,34 |
| 201907081 | COLINA  | H        |  | 1 - Manutenção elétrica das áreas comuns.                                                                                       | R\$ 1.269,46 |
| 201907082 | COLINA  | I        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 1.456,86 |
| 201907083 | COLINA  | J        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 1.442,92 |
| 201907084 | COLINA  | K        |  | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                     | R\$ 265,50   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-----------|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201907086 | SQN 310      | J        | 501      | 1 - Corrigir vazamento na válvula de descarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 201,56   |
| 201907087 | COLINA       | E        | 507      | 1 - Trocar maçaneta do quarto<br>2 - Remover o papel de parede do corredor e refazer a pintura no local<br>3 - Remover textura vermelha do corredor de entrada e refazer a pintura do local<br>4 - Colocar Luminária no banheiro da suíte<br>5 - Revisão dos armários.                                                                           | R\$ 1.181,31 |
| 201907088 | COLINA       | E        | 606      | 1 - Revisão dos armários<br>2 - Revisão das maçanetas das portas                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 1.257,02 |
| 201907090 | CAMPUS DARCY | REITORIA | SALA SGP | 1 - Trocar sifão que está com defeito no lavatório do banheiro feminino, localizado próximo à copa.                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 13,86    |
| 201907091 | SQN 214      | C        | 206      | 1- Revisão hidráulica do apartamento com verificação de todas as torneiras para sanar possíveis vazamentos.<br>OBS: Há um vazamento na pia do banheiro social, no entanto como este apartamento possui um histórico de problemas hidráulicos autorizo a revisão de todas as torneiras para que assim possa encontrar outras fontes de vazamento. | R\$ 669,01   |
| 201907093 | SQN 214      | B        | 204      | 1 -Registro que fica dentro do banheiro de DCE com vazamento<br>2 - Campainha não funciona                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 170,93   |
| 201907094 | SQN 205      | C        | 502      | 1 - Consertar vazamento na parede do banheiro social no local onde havia um bidê anteriormente.                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 381,74   |
| 201907096 | COLINA       | C        | 35       | 1 - Isolamento da tubulação de saída de ar da dispensa, localizada na cozinha do apartamento.<br>2 - Aperto ou substituição do disjuntor do chuveiro do banheiro social (aparentemente o disjuntor está frouxo e está desarmando com frequência, impossibilitando de utilizar o chuveiro).                                                       | R\$ 231,51   |
| 201907097 | SCLN 115     | A        | 19 e 9   | 1 - Verificações total das instalações hidráulicas ( com troca de reparos ). Tornar funcional as pias e banheiros                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.696,64 |
| 201907098 | SQN 310      | E        | 202      | 1 - Revisão Hidráulica em todos os pontos.<br>2 - Substituição das luminárias da cozinha, com reconstituição do forro e pintura do teto.<br>3 - Revisão em todas as portas dos armários e troca do fundo do armário da suíte.<br>4 - Revisão nas fixações de todos os metais.<br>5 - Revisão dos rodapés de madeira.                             | R\$ 1.850,41 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201907099 | SQN 310 | F | 602 | 1 - Colocação de silicone no friso externo da parede do quarto.<br>2 - Recomposição das trincas com pintura.<br>3 - Quebra do gesso do banheiro e retirada da infiltração com recomposição do gesso e da pintura.                                     | R\$ 3.021,63  |
| 201907100 | SQN 310 | G | 605 | 1 - Troca dos espelhos das tomadas e interruptores, revisão nas luminárias que estão mau fixadas.                                                                                                                                                     | R\$ 3.752,49  |
| 201907101 | COLINA  | H | 202 | 1- Desentupimento da coluna de esgoto da prumada 1/2                                                                                                                                                                                                  | R\$ 549,27    |
| 201907102 | SQN 109 | J |     | 1 - Consertar portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 291,46    |
| 201907103 | COLINA  | G | 608 | 1 - Troca de dois reatores.                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 391,87    |
| 201907104 | COLINA  | G | 407 | 1 - Trocar reparo do vaso sanitário do banheiro de empregada (está derramando muita água na descarga).<br>2 - Troca de lâmpadas e reator na cozinha.                                                                                                  | R\$ 348,35    |
| 201907105 | SQN 206 | J | 303 | 1 - Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                              | R\$ 667,79    |
| 201907106 | SQN 109 | J | 606 | 1- Aplacar vazamento deste apartamento, provavelmente localizada na parede do tanque da área de serviço, está atingindo o apartamento 506.<br>2- Pintar o teto da cozinha do apartamento 506.<br>Moradora do 506: Sra. Carolina Barcellos, 98206-2437 | Sem pagamento |
| 201907107 | SQN 206 | J | 306 | 1- Revisão elétrica da tomadas, com troca das quebrada;<br>2- Reparo da porta de entrada principal.                                                                                                                                                   | R\$ 994,05    |
| 201907108 | SQN 212 | C | 601 | 1 - Concertar as duas fechaduras de entrada do apto. que estão com problema.                                                                                                                                                                          | R\$ 866,41    |
| 201907109 | SQN 205 | H | 406 | 1 - Manutenção geral na cozinha e área de serviço.<br>2 - Manutenção geral no banheiro de empregada.<br>3 - Manutenção geral no banheiro da suíte.                                                                                                    | R\$ 51.725,73 |
| 201907110 | SQN 212 | F | 406 | 1- Recolocar a cuba do banheiro suíte e consertar o sifão o qual foi atingindo pela cuba.                                                                                                                                                             | R\$ 521,47    |
| 201907111 | SQN 206 | A |     | 1 - Recomposição do piso de concreto da rampa de entrada, bem como remate de massa na lateral do portão.                                                                                                                                              | R\$ 704,65    |
| 201907112 | SQN 206 | A |     | 1 - Reparo na tubulação de esgoto do subsolo ( Grande vazamento de esgoto)                                                                                                                                                                            | R\$ 19.078,38 |
| 201907113 | COLINA  | G | 107 | 1 - Reparar vaso da suíte pois está solto.                                                                                                                                                                                                            | R\$ 415,91    |
| 201907114 | COLINA  | G | 207 | 1 - Reparar torneira do banheiro social pois está vazando água.                                                                                                                                                                                       | R\$ 905,58    |
| 201907115 | COLINA  | G | 208 | 1 - Trocar a lâmpada da sala (da pequena) e a torneira do banheiro social (está vazando água);                                                                                                                                                        | R\$ 128,55    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201907116 | COLINA  | G | 307 | 1 - Trocar lâmpada do banheiro social que queimou<br>2 - Corrigir vazamento no chuveiro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 154,79    |
| 201907117 | SQN 205 | H | 604 | 1 - Revisão elétrica devido à duas quedas de energia recentes no apartamento (22/07 e 23/07).<br>Obs.: Morador pediu para deixar o contato do filho dele, Sr. Tomás (99839-1279), pois é quem sabe dar mais informações sobre o ocorrido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 393,06    |
| 201907119 | SQN 206 | J | 203 | 1 - Instalação de rede de Gás GLP do hall até a cozinha do apto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.196,29  |
| 201907120 | SQN 214 | K | 503 | 1 - Reforçar com silicone transparente o isolamento entre rodapé de madeira e piso cerâmico na sala de estar, próximo a porta de entrada social do apartamento.<br>Motivo: infiltração neste ponto no apartamento inferior (403).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 267,93    |
| 201907122 | SQN 206 | K | 403 | 1- Confeção dos armários da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 3.271,98  |
| 201907123 | SQN 206 | F |     | 1- Conserto das 6 portarias do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 1.540,98  |
| 201907124 | COLINA  | G | 507 | 1 - Troca de chuveiro do banheiro social. Chuveiro queimado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 74,76     |
| 201907125 | COLINA  | G | 206 | 1 - Lixar e envernizar duas portas do apartamento.<br>2 - Corrigir vazamento de água na descarga do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 435,28    |
| 201907126 | SQN 310 | G | 201 | 1 - Corrigir rejunte do banheiro da suíte (próximo à entrada do banheiro o rejunte está soltando).<br>2 - Corrigir vedação de tubo de 40mm não devidamente vedado dentro do armário inferior da cozinha (está exalando mal cheiro).<br>3 - Refixar alizar que está soltando em um dos quartos.<br>4 - Corrigir vazamento no vaso sanitário do banheiro da suíte.<br>5 - Trocar o piso do quarto 1, o qual apresenta destacamento do piso cerâmico (obs.: verificar a possibilidade de remover somente as peças soltas e reaplicá-las. Caso não seja possível, a demolição deverá ser feita com cuidado para não causar destacamento no piso do restante do apartamento. Colocar filete ou soleira na transição entre os pisos). | R\$ 1.964,39  |
| 201907127 | SQN 310 | G | 506 | 1 - Remover cerâmicas soltas (sala e 2 quartos) com cuidado no intuito de reaproveitar as peças retiradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 17.402,66 |
| 201907128 | COLINA  | E |     | 1 - Retiar vazamento da tubulação de esgoto ou água pluvial da garagem número 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 355,34    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |        |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------|--------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201907129 | COLINA | E | 306 | 1 - Consertar torneira da pia do banheiro social (apresenta vazamento).<br>2 - Desentupimento de pia do banheiro da suíte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 1.059,09 |
| 201907130 | COLINA | E | 606 | 1 - Fazer a troca do interfone e corrigir sua fiação que está emendada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 484,62   |
| 201907131 | COLINA | H |     | 1 - Substituir fechaduras da Guarita, PC LUZ , Porta de serviço e AMOCOL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 1.191,40 |
| 201907132 | COLINA | F | 106 | 1 - Revisão elétrica.<br>2 - Troca do registro de gaveta embaixo da pia da cozinha.<br>3 - Trocar torneira da pia da cozinha que está com vazamento.<br>4 - Trocar as válvulas de descarga de todos os banheiros.<br>5 - Reconstituir o forro do banheiro da suíte.<br>6 - Revisão dos armários.<br>7 - Troca dos chuveiros dos banheiros.<br>8 - Troca dos espelhos de tomadas que estão danificados.<br>9 - Fazer limpeza geral do apartamento. | R\$ 2.747,43 |
| 201907133 | COLINA | D | 34  | 1 - Trocar os vidros da fachada (localizados acima das janelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.530,69 |
| 201907134 | COLINA | D | 24  | 1 - Colocar o puxador da janela da sala.<br>2 - Trocar os vidros da janela da fachada (localizados acima das janelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 1.530,69 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----------|----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201907135 | DIVERSOS | DIVERSOS |           | 1 - Serviço de chaveiro para os seguintes imóveis:<br>SQN 206 BL F AP 405<br>SCLN 109 BL A SALA 213<br>SCLN 109 BL A SALA 214<br>SCLN 406 BL A LOJA 08-TERREO<br>SCLN 406 BL A LOJA 34-SUBSOLO<br>SCLN 406 BL A LOJA 42-TERREO<br>SCLN 406 BL A LOJA 46-TERREO<br>SCLN 406 BL A LOJA 62-SUBSOLO<br>SCLN 406 BL A LOJA 74-SUBSOLO<br>SCLN 406 BL A LOJA 78-SUBSOLO<br>SCLN 406 BL A LOJA 84-SUBSOLO<br>SCLN 406 BL A LOJA 02-SUBSOLO<br>SCLN 406 BL A LOJA 22-SUBSOLO<br>SCLN 406 BL A LOJA 24-SUBSOLO<br>SCLN 406 BL A LOJA 68-SUBSOLO<br>SGAS 915 BL B SALA 309<br>SQN 206 BL J AP 404<br>SQN 214 BL D AP 103 | R\$ 1.734,53  |
| 201907136 | SQN 205  | H        | 303 e 302 | 1 - Vazamento no banheiro do apto. 303 para o 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 1.425,09  |
| 201907137 | SQN 214  | I        | 405       | 1 - Troca do piso da sala, corredor e 2 quartos (não trocar o piso do quarto que está com piso flutuante).<br>2 - Revisão dos armários do banheiro da suíte e da cozinha.<br>3 - Revisão elétrica.<br>4 - Revisão hidráulica.<br>5 - Troca dos rodapés de madeira.<br>6 - Troca do piso da cozinha.<br>7 - Troca dos portais de madeira que estão estufados.                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 27.710,94 |
| 201907138 | SQN 212  | D        | 607       | 1 - Troca do piso da sala e quartos.<br>2 - Reconstituição das peças quebradas do piso da cobertura.<br>3 - Revisão elétrica.<br>4 - Revisão hidráulica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 13.518,84 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------|---------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201907140 | SQN 109 | I                 | 601      | 1- Troca do piso cerâmico por piso vinílico;<br>2- Revisão hidráulica<br>3- Revisão elétrica<br>4- Pintura geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 15.178,93 |
| 201908001 | SQN 205 | L                 | 101      | 1 - Vazamento no banheiro da suíte escorrendo em cima da pia, provavelmente oriundo do apto. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 616,03    |
| 201908002 | SQN 206 | K                 | 602      | Manutenção geral:<br>1 - Troca dos revestimentos de parede e piso da cozinha e área de serviço.<br>2 - Troca dos revestimentos de parede e piso do banheiro de empregada.<br>3 - Revisão de esquadrias e portas.<br>4 - Revisão do piso de taco de madeira.<br>5 - Revisão elétrica.<br>6 - Revisão hidráulica.<br>7 - Pintura geral.                                                                       | R\$ 33.157,09 |
| 201908003 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |          | 1- Troca de vidro quebrado da fachada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 771,67    |
| 201908004 | SQN 206 | K                 | 103      | Manutenção geral:<br>1 - Troca dos revestimentos de parede e piso da cozinha e área de serviço.<br>2 - Troca dos revestimentos de parede e piso do banheiro de empregada.<br>3 - Troca dos revestimentos de parede e piso do banheiro da suíte.<br>4 - Revisão de esquadrias e portas.<br>5 - Revisão do piso de taco de madeira.<br>6 - Revisão elétrica.<br>7 - Revisão hidráulica.<br>8 - Pintura geral. | R\$ 47.043,61 |
| 201908005 | SQN 206 | J                 | 206      | 1 - Reparar vazamento da válvula de descarga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 231,59    |
| 201908006 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS | 6º andar | 1 - Reparar vazamento na válvula de descarga do banheiro feminino do 6º andar (UnB Idiomas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 231,59    |
| 201908007 | COLINA  | E                 |          | 1 - Vazamento na garagem do apto. 306<br>2 - Desentupimento BH térreo<br>3 - Troca pia cozinha do térreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 743,52    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |       |                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----------|---------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201908010 | SQN 109 | J | 102   | 1 - Substituição do fundo do armário da suíte.<br>2 - Troca da formica interna da porta do armário abaixo da pia.<br>3 - Troca do laminado da parte estragada da porta do banheiro de serviço.        | R\$ 1.375,84  |
| 201908012 | CLN 406 | A | 42/46 | 1 - Pintura geral.<br>2 - Chaves da porta metálica de uma das salas (da esquerda) e da porta interna (de madeira).<br>3 - Refixar rodapé de madeira (abaixo da janela)<br>4 - Retirar persiana velha. | R\$ 2.615,69  |
| 201908013 | SQN 205 | L |       | 1 - Concerto do portão de saída da garagem.<br>2 - Retirada do fio solto que aciona o portão.                                                                                                         | R\$ 466,33    |
| 201908014 | SQN 109 | J |       | 1 - Reparo da fechadura da entrada (terceira prumada)                                                                                                                                                 | R\$ 481,34    |
| 201908015 | SQN 214 | A | 501   | 1 - VAZAMENTO DO APT 501 PARA O 401                                                                                                                                                                   | R\$ 279,52    |
| 201908016 | SQN 205 | G | 505   | 1- Corrigir vazamento contínuo, no banheiro em cima do vaso.                                                                                                                                          | R\$ 247,09    |
| 201908017 | COLINA  | J |       | 1 - Vazamento no térreo (buraco no gesso)                                                                                                                                                             | R\$ 617,42    |
| 201908018 | SQN 206 | J |       | 1- Troca da boia do reservatório superior.                                                                                                                                                            | R\$ 88,76     |
| 201908019 | SQN 206 | J | 404   | 1- Revisão elétrica e hidráulica .<br>2 Limpeza do carpete.<br>3 - Pintura geral do apto.<br>4 - limpeza geral.                                                                                       | R\$ 40.440,66 |
| 201908020 | SQN 214 | D | 103   | 1 - Revisão elétrica e hidráulica.<br>2 - Pintura geral do apto.<br>3- Limpeza geral.                                                                                                                 | R\$ 17.463,87 |
| 201908021 | CLN 406 | A | 204   | 1- Troca do reparo da caixa de descarga;<br>2- Troca do anel de vedação do vaso sanitário, pois há um vazamento do mesmo.                                                                             | R\$ 225,63    |
| 201908022 | SQN 310 | F | 204   | 1 - Pintura Geral do Apto.                                                                                                                                                                            | R\$ 5.400,85  |
| 201908023 | COLINA  | E | 501   | 1- Revisão das esquadrias metálicas;<br>2- Troca de válvula de descarga do banheiro social.                                                                                                           | R\$ 701,32    |
| 201908024 | CLN 406 | A | 406   | 1- conserto da porta de vidro/fechadura da GALERIA.                                                                                                                                                   | R\$ 376,49    |
| 201908025 | SQN 214 | F | 416   | 1- Reinstalar a cuba do banheiro;<br>2- Corrigir o sifão da pia, o qual foi comprometido na queda da cuba.                                                                                            | R\$ 171,54    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201908026 | SQN 205 | G | 303 | 1 - Fazer medição de tensão no circuito do chuveiro.<br>2- Trocar disjuntor do circuito da cozinha ( mesma amperagem)                                                                                                                                                  | R\$ 157,71    |
| 201908027 | SQN 212 | C | 602 | 1- Reparo do vazamento proveniente dos ralos da cobertura;<br>2- Reparo do teto do quarto, o qual foi atingindo pelo vazamento;<br>3 - Pintura de todo o quarto afetado pelo vazamento devido à diferença de tonalidade na tinta utilizada atualmente pela manutenção. | R\$ 23.795,17 |
| 201908029 | SQN 214 | K | 616 | 1 - Troca do tanque (devido a trinca no tanque existente que está causando vazamento e o morador está impossibilitado de utilizar o mesmo).                                                                                                                            | R\$ 775,09    |
| 201908030 | SQN 205 | G | 205 | 1 - Sistema do vaso do banheiro social com vazamento;<br>2 - Janela da área serviço travada. Não abre;<br>3 - Chuveiro do banheiro da suite não funciona;<br>4 - Interfone não funciona;<br>5 - Luminária do banheiro de serviço não funciona.                         | R\$ 1.094,47  |
| 201908031 | SQN 206 | F | 201 | 1- Troca da bancada da cozinha;<br>2- Desentupimento do ralo da área de serviço;<br>3- Revitalização do piso.                                                                                                                                                          | R\$ 5.687,97  |
| 201908032 | SQN 206 | A |     | 1- Manutenção das placas eletrônicas dos portões da garagem. O condomínio fará a aquisição das placas, ficando a instalação a cargo da Engemega.                                                                                                                       | R\$ 555,11    |
| 201908033 | SQN 214 | E | 301 | 1- Corrigir vazamento que sai deste apartamento e atinge o apartamento 201;<br>2- Corrigir teto de gesso do apartamento 201.                                                                                                                                           | R\$ 307,97    |
| 201908034 | SQN 206 | J |     | 1 - Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 755,10    |
| 201908036 | SQN 205 | L |     | 1- Troca do vaso sanitário e da válvula de descarga do banheiro utilizado pelos profissionais de limpeza do prédio.                                                                                                                                                    | R\$ 1.062,57  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-----------|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201908037 | COLINA  | F | 105 | <p>1 - Corrigir vazamento para o quarto de empregada, provavelmente proveniente do banheiro social ou banheiro da suíte.</p> <p>2 - Revisão das portas (várias portas do apartamento estão emperradas e algumas fechaduras estão sem funcionar, especialmente nos banheiros; corrigir peça de acabamento no trilho da porta de correr de madeira do banheiro social).</p> <p>3 - Revisão das esquadrias metálicas (algumas estão emperrando para abrir e com o fecho quebrado; a porta da varanda não tranca e está com a chave quebrada dentro da fechadura pelo lado de fora).</p> <p>4 - Revisão dos armários (vedar buraco que ficou na lateral do guarda-roupas de um dos quartos, regulagem de portas em geral, refixar armário do banheiro social que está soltando, recolocar calceiro no armário da suíte).</p> <p>5 - Pintura das paredes danificadas pelo vazamento no quarto de empregada.</p> <p>6 - Troca do chuveiro do banheiro de empregada.</p> <p>7 - Troca da válvula de descarga que se encontra quebrada no banheiro de empregada.</p> <p>8 - Revisão do rejunte da bancada do banheiro social e do banheiro suíte entre a bancada e a rodabanca.</p> <p>9 - Consertar ventilador de teto e luminária do quarto que não funcionam.</p> <p>10 - Refixar as duas cubas da cozinha (rejunte antigo e mal feito).</p> <p>11 - Recolocar rejunte no piso da varanda, no encontro com a porta de correr.</p> <p>12 - Pintura no teto do banheiro de empregada (aparente infiltração).</p> <p>13 - Desentupimento do tanque.</p> <p>14 - Revisão do vaso sanitário do banheiro social.</p> <p>15 - Revisão elétrica das tomadas para verificar funcionamento.</p> <p>16- Troca do cifão da pia, o qual encontra-se com vazamento.</p> <p>17 - Corrigir vazamento da torneira da pia da cozinha.</p> <p>18- Trocar 3 portas de madeira</p> | R\$ 5.590,09 |
| 201908039 | SQN 205 | C |     | 1 - Troca do trilho e roldanas para manutenção do portão da saída da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 563,82   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201908040 | SQN 214 | B | 602 | 1 - Remoção de cerâmicas soltas e reassentamento das mesmas no piso da cozinha (foram identificadas cerca de 5 cerâmicas soltas durante a vistoria).<br>2 - Corrigir vazamento no chuveiro (provavelmente devido a defeito no registro).<br>3 - Consertar campainha.<br>4 - Corrigir vazamento no registro do banheiro de empregada. Obs.: o vazamento está afetando o apartamento 504 e será preciso reparar o apartamento 604 pois o condomínio imaginou que o vazamento partia deste apartamento e quebrou parte da parede do banheiro de empregada para reparar e foi quando perceberam que o vazamento vinha do 602. | R\$ 3.005,16 |
| 201908042 | COLINA  | E |     | 1- Reparo da portaria 7/8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.169,00 |
| 201908043 | COLINA  | K | 303 | 1 - Consertar registro do chuveiro.<br>2 - Desentupimento de vaso sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 497,74   |
| 201908044 | SQN 109 | I | 601 | 1- Troca do piso da cozinha;<br>2- Revisão dos armários da cozinha;<br>3- Troca de bancada da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 4.949,00 |
| 201908045 | COLINA  | I |     | 1- Reinstalação da porta de incêndio do hall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 281,00   |
| 201908046 | SQN 310 | E | 104 | 1- Corrigir vazamento que sai do banheiro de empregada deste apartamento e afeta a área comum do prédio.<br>2- Troca do anel de vedação do vaso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 272,88   |
| 201908047 | SQN 206 | A |     | 1- Desentupimento da prumada de sabão;<br>2- Corrigir vazamento proveniente de cano do 1º andar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 1.023,66 |
| 201908048 | COLINA  | F | 101 | 1 - Desentupimento de prumada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 462,54   |
| 201908050 | COLINA  | J |     | 1 - Troca de registro geral de água da Prumada 5/6.<br>2 - Troca do registro de gaveta da tubulação de limpeza da caixa d'água na Casa de máquinas da Prumada 7/8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 1.937,34 |
| 201908051 | COLINA  | G |     | 1 - Conserto do portão de saída da garagem do Bloco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 1.140,16 |
| 201908052 | COLINA  | C |     | 1- Conserto das portas de entrada da 1a e 3a prumada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 629,33   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------|---------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201908053 | SQN 212 | G                 | 206                | <p>Manutenção geral:</p> <p>1 - Troca do piso da sala, corredor e quartos (cerâmicas com início de processo de deslocamento em todos os cômodos);</p> <p>2 - Troca do piso e revestimentos de parede da cozinha (deslocamento);</p> <p>3 - Troca do piso do quarto de empregada (deslocamento);</p> <p>4 - Troca do piso das varanda do quarto (peças ocas);</p> <p>5 - Troca do piso do banheiro social (oco);</p> <p>6 - Consertar janela da cozinha que não fecha (alumínio);</p> <p>7 - Revisão elétrica;</p> <p>8 - Revisão hidráulica;</p> <p>9 - Troca das duas cubas de louça dos dois banheiros (ambas estão rachadas);</p> <p>10 - Consertar fechadura da porta de entrada da cozinha (emperrada);</p> | R\$ 24.551,84 |
| 201908054 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS | 2º andar, sala 206 | 1-Reparo na porta de vidro da Galeria Acervo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 188,24    |
| 201908055 | SQN 212 | A                 | 106                | <p>1- Reparar vazamento no banheiro suíte, o qual é proveniente provavelmente da tubulação de água quente;</p> <p>2- Reparar a parte da escada social o qual foi afetado pelo vazamento;</p> <p>3- Pregar as cerâmicas que se soltaram no apartamento 105 devido ao vazamento (as cerâmicas estão no quarto suíte, as demais cerâmicas do imóvel, não localizadas no quarto, que por ventura estejam soltas não são responsabilidade da unb).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 201908056 | COLINA  | F                 |                    | 1- Refazer caixa de esgoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 5.086,03  |
| 201908057 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |                    | 1 - Corrigir vazamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 463,19    |
| 201908058 | COLINA  | K                 |                    | 1 - Troca de lâmpada fluorescente de 40 e reator no Hall do 1º andar (em frente ao apartamento 201).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 32,68     |
| 201908059 | COLINA  | A                 |                    | 1 - Troca das lâmpadas tubulares queimadas no térreo do prédio. Em uma prumada são 2 de 60cm e em outra prumada são 2 de 120cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 181,35    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----------|---------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201908060 | SQN 214 | I           | 512      | 1 - Troca do piso da sala, corredor e quartos.<br>2 - Revisão dos armários.<br>3 - Revisão elétrica.<br>4 - Revisão hidráulica.<br>5 - Troca dos rodapés de madeira.<br>6 - Troca do piso da cozinha.<br>7 - Troca dos portais de madeira que estão estufados. | R\$ 28.665,48 |
| 201908061 | CLN 406 | A           | 42/46    | 1 - Vedar com gesso acartonado a porta de madeira que dá acesso das salas 42/46 (integradas) à sala ao lado.                                                                                                                                                   | R\$ 741,92    |
| 201908062 | SQN 212 | I           | 301      | 1- Reparar trincas na parede do quarto de casal e solteiro;<br>2- Reparar a base da parede da sacada, a qual foi comprometida pela infiltração.                                                                                                                | R\$ 1.428,61  |
| 201908063 | SCS     | EDIFÍCIO OK | 5º Andar | 1- Fazer a chave e a abertura de 6 portas;<br>2- Somente abrir uma porta.                                                                                                                                                                                      | R\$ 1.202,61  |
| 201908064 | COLINA  | I           |          | 1- Reparo da roda do contêiner;                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 574,84    |
| 201908065 | SQN 214 | J           | 608      | 1 - Troca dos pisos dos banheiros;<br>2 - Troca do piso da cobertura.                                                                                                                                                                                          | R\$ 13.877,99 |
| 201908066 | COLINA  | I           |          | 1 - Reparo no portão de entrada da Garagem                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 348,61    |
| 201908069 | COLINA  | H           | 307      | 1 - Revisão das tomadas.<br>2- Troca das fórmicas quebradas.<br>OBS: foi autorizada a troca das fórmicas, pois o morador acabou de entrar no apartamento.                                                                                                      | R\$ 1.426,36  |
| 201908070 | COLINA  | K           |          | 1- Consertar ou substituir a fechadura de uma porta de ferro do espaço onde funciona o depósito de materiais de limpeza e conservação.                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 201908071 | SQN 205 | H           |          | 1 -Portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 770,91    |
| 201908072 | SQN 206 | J           |          | 1 - Verificar um grande vazamento na prumada 1/2 que ocorreu de sexta-feira dia 23/08/2019 para sábado.<br>2 - Verificar vazamento nas tubulações da garagem ( próximo às pias) e nos quartinhos.                                                              | R\$ 1.071,99  |
| 201908073 | SCS     | EDIFÍCIO OK |          | 1- Troca de em torno de 4 Lâmpadas de 40W;<br>2- Revisão elétrica. Aparentemente algumas tomadas estão sem funcionar;<br>3- Troca dos reatores queimados.                                                                                                      | R\$ 1.007,81  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201908074 | SQN 109 | I | 301 | 1- Há um vazamento, provavelmente proveniente dos ralos deste imóvel, que está atingindo o apartamento 201;<br>2- Corrigir o forro de gesso do banheiro do apartamento 201 e pinta-lo.<br>OBS. Telefone do apartamento 201: Prof. Augusto Brasil 98107-4500                                                                                           | R\$ 491,39    |
| 201908075 | COLINA  | G |     | 1 Verificar todos os interfones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 233,16    |
| 201908076 | COLINA  | G |     | 1- Apartamento 107 - 2 lâmpadas pequenas (da comprida) na área de serviço;<br>2- Apartamento 208 - 1 lâmpada pequena no corredor<br>3- Apartamento 407 - 1 lâmpada pequena na sala<br>4- Apartamento 507 - 2 lâmpadas pequena na sala e o interruptor do banheiro do quarto<br>5 não está funcionando (já testamos e o problema não é com a lâmpada). | R\$ 248,67    |
| 201908077 | SQN 205 | L |     | 1 - Desentupimento de prumada do apartamento 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 607,09    |
| 201908079 | COLINA  | J |     | 1 - Substituição dos portões da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 15.911,04 |
| 201908080 | COLINA  | E | 108 | 1- Vazamento no banheiro da suíte oriundo do apto. 208<br>2- Manutenção em porta de esquadrias da varanda e quarto suíte.                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 6.045,08  |
| 201908081 | SQN 206 | J | 305 | 1 - Reparar vazamento de torneira do banheiro suíte (mesmo com o registro de pressão fechado ela continua vazando água).<br>2 - Consertar porta do banheiro da suíte que não fecha.                                                                                                                                                                   | R\$ 350,80    |
| 201908082 | SQN 206 | J | 304 | 1- Infiltração nos dois banheiros sociais - nas luminárias                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 233,58    |
| 201908083 | SQN 206 | F | 106 | 1- Retorno no ralo da cozinha (entupimento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 809,45    |
| 201908084 | SQN 206 | J |     | 1- Troca de lâmpadas queimadas da garagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 427,79    |
| 201908085 | SQN 206 | J | 204 | 1- Verificação de vazamento no banheiro da suíte                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 272,03    |
| 201908086 | SQN 205 | G |     | 1- Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 982,90    |
| 201908087 | SQN 205 | H |     | 1- Reposição de mangueira e esquinhos de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 8.193,42  |
| 201908088 | SQN 205 | H |     | 1 - Execução da sinalização de Incêndio do bloco H da 205 norte                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 9.289,15  |
| 201908089 | SQN 212 | A | 605 | 1- Reconstituição das peças soltas, ou que caíram, da parede do banheiro social;<br>2- Recolocar peças cerâmicas soltas ou ocas localizadas nos quartos e piso superior.                                                                                                                                                                              | R\$ 1.859,59  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-----------|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201908090 | SQN 206 | F | 201 | 1- Revisão da instalação elétrica da cozinha. O circuito de tomadas está junto ao de iluminação e portanto com um fio de 1,5 mm. Dessa forma, autorizo a separação destes dois circuitos e trocar o fio da tomada para 2,5 mm.<br>2- Revisão da instalação elétrica do resto da residência para verificar se outros circuitos estão misturando tomadas e iluminação. | R\$ 324,60   |
| 201908091 | SQN 205 | G | 101 | 1 Verificar reclamação do morador do apto. 203 de um barulho constante na descarga do apto. 101 que está desocupado.                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 154,16   |
| 201909001 | SQN 109 | J |     | 1- Consertar portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 583,95   |
| 201909002 | SQN 109 | H | 505 | 1 - Revisão da válvula de descarga e do vaso sanitário do banheiro da suíte para corrigir vazamento.<br>2 - Revisão da torneira do mesmo banheiro para corrigir vazamento.                                                                                                                                                                                           | R\$ 234,39   |
| 201909003 | COLINA  | I | 204 | 1 - Entupimento na pia da cozinha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 696,70   |
| 201909004 | SQN 205 | C |     | 1- Troca da mola aérea da porta de entrada dos apartamentos 01/02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.458,09 |
| 201909006 | SQN 109 | J | 302 | 1- Colar cerâmicas deslocadas do quarto. Tomar cuidado no momento da reparação do quarto para não ocorrer deslocamento em outras áreas;<br>2- Colar cerâmicas na parede do banheiro soltas;                                                                                                                                                                          | R\$ 764,32   |
| 201909007 | SQN 214 | I | 609 | 1 - Reparo de trincas em algumas paredes da cobertura.<br>2 - Recuperação da pintura destas paredes.                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 3.637,59 |
| 201909009 | SQN 109 | J | 302 | 1- Refixar a privada do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 983,28   |
| 201909010 | SQN 206 | B |     | 1 - Verificação e troca da tubulação das bombas de recalque do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.193,82 |
| 201909011 | SQN 205 | H |     | 1- Conserto portão saída da garagem.<br>2 - Inerfone da Guarita                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 514,36   |
| 201909012 | SQN 212 | C | 205 | 1 - Substituir peças que se soltaram do piso do quarto.<br>2 - Pintura do quarto.<br>Obs.: A moradora (Roseli) estará viajando entre os dias 04 a 23 de Setembro. Então, quem acompanhará a execução do serviço será sua filha: Gabriela (61) 99864-1764. A moradora solicitou que o serviço seja feito entre os dias 17 a 20 de Setembro.                           | R\$ 4.731,51 |
| 201909013 | COLINA  | E |     | 1 - Verificação e conserto das fechaduras do depósito em frente a guarita e do depósito da prumada 7/8.                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 220,26   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-----------|---------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201909014 | COLINA  | G           | 206 | 1 - Troca da lâmpada da sala.<br>2 - Troca do chuveiro.                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 119,76    |
| 201909015 | SQN 310 | E           | 501 | 1- Fixar o tanque;<br>2- Reparar piso da sala (trincas);<br>3- Trocar rodapés;<br>4- Pintura geral;                                                                                                                                                                                    | R\$ 21.364,74 |
| 201909016 | SQN 310 | E           | 202 | 1- Confeção do armário do quarto.                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 1.032,29  |
| 201909017 | SQN 205 | L           | 204 | 1- Desentupimento da coluna de sabão ( Máquina de lavar)                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 462,54    |
| 201909018 | SQN 109 | J           |     | 1 - Fechamento com argamassa da caixa onde se encontrava as abelhas                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 201909019 | SQN 206 | A           | 305 | 1 - Consertar porta de alumínio da área de serviço (colocar de volta no trilho, revisar as roldanas)<br>2 - Consertar dobradiça da porta inferior do armário do corredor.<br>3 - Consertar puxadores das esquadrias basculantes de alumínio do banheiro suíte e banheiro de empregada. | R\$ 728,63    |
| 201909020 | SQN 205 | L           |     | 1 - Verificação da fechadura da porta de compartilhamento do serviço da zeladoria.<br>2- Verificação da célula foto elétrica que comanda a iluminação do térreo.<br>3 - Verificação das luzes piloto da cobertura.                                                                     | R\$ 2.282,17  |
| 201909021 | SQN 206 | F           |     | 1 - Consertar portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 680,27    |
| 201909022 | COLINA  | G           | 106 | 1 - Troca do registro da cozinha                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 486,69    |
| 201909023 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1- Solicito troca de 2 lâmpadas de 20W. Provavelmente seja necessário trocar o reator.                                                                                                                                                                                                 | R\$ 478,89    |
| 201909024 | COLINA  | I           | 204 | 1- Desentupimento coluna da pia da cozinha                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 896,17    |
| 201909025 | COLINA  | J           |     | 1 - Revisão nos portões de entrada e saída que estão emperrando.                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 392,45    |
| 201909026 | COLINA  | J           |     | 1 - Verificação do registro ( se for o caso a troca) de Incêndio da casa de máquinas da segunda prumada.                                                                                                                                                                               | R\$ 1.202,26  |
| 201909027 | COLINA  | DIVERSOS    |     | 1 Conserto da porta do banheiro do apto. 305 da CEU - PÓS.                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 157,55    |
| 201909028 | COLINA  | A           |     | 1 - Reparo da guarita                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 5.412,78  |
| 201909029 | COLINA  | B           | 15  | 1- Colocar o interfone no apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 205,79    |
| 201909031 | SQN 109 | J           |     | Conserto do portão de entrada da garagem                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 290,51    |
| 201909032 | COLINA  | J           |     | 1- Solda da tubulação e do armário na primeira prumada                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 374,67    |
| 201909033 | COLINA  | E           | 306 | 1 - Reinstalar cuba da cozinha (ela descolou e caiu)                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 288,57    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-----------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201909034 | COLINA  | K | 301 | 1 - Vazamento Proviniente da caixa d'água no apto. 301<br>2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 1.124,41   |
| 201909035 | SQN 206 | B |     | 1 - Impermeabilização das lajes de avanço da Garagem.<br>2- Impermeabilização das cortinas da Garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 255.303,52 |
| 201909036 | COLINA  | B |     | 1- Substituir caixa acoplada do Banheiro do pilotis.<br>2- Verificação e , se for o caso, substituição do registro dentro do PC que está vazando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 870,85     |
| 201909037 | COLINA  | E | 108 | 1 - Trocar dois vidros quebrados<br>2 - Reparar a parte inferior da porta da varanda que se encontra corroída (com um buraco).<br>3 - Fixar com silicone vidro da porta do outro quarto que se encontra solto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 766,69     |
| 201909038 | SQN 205 | C |     | 1 - Consertar portão de saída da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 290,51     |
| 201909039 | SQN 206 | F | 204 | 1- Revitalização do piso de taco;<br>2- Recuperação do banheiro suíte e empregada, com revisão hidráulica e elétrica.<br>3- Reconstituição do forro de gesso banheiro social (não é necessário trocar o piso e revestimento da parede);<br>4- Manutenção do revestimento cerâmico da cozinha e área de serviço. OBS: manter o armário atual, o qual encontra-se íntegro.<br>5- Pintura geral;<br>6- Revisão elétrica do apartamento, com fornecimento de espelhos eventualmente quebrados, verificação dos circuitos para conferir se iluminação e tomadas estão separados, fornecimento de tampa cegas, eventualmente necessárias. | R\$ 51.027,68  |
| 201909040 | SQN 206 | F | 202 | 1- Revitalização do piso de taco;<br>2- Recuperação do banheiro social e suíte, com revisão hidráulica e elétrica. Troca apenas do piso cerâmico, o revestimento da parede encontra-se íntegro;<br>3- Manutenção do revestimento cerâmico da cozinha e área de serviço. OBS: manter o armário atual, o qual encontra-se íntegro.<br>4- Revisão<br>5- Pintura geral;<br>6- Revisão elétrica do apartamento, com fornecimento de espelhos eventualmente quebrados, verificação dos circuitos para conferir se iluminação e tomadas estão separados, fornecimento de tampa cegas, eventualmente necessárias.                           | R\$ 49.173,55  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201909041 | SQN 206 | J | 206 | 1- Corrigir infiltração no quarto;<br>2- Colocar uma placa cega no banheiro;<br>3- Corrigir fundo do armário do quarto 2;<br>4- Pintura geral;<br>5- Banheiro social- fornecer bancada e espelho;<br>6- Revitalização do piso taco. | R\$ 13.199,01 |
| 201909042 | SQN 206 | A |     | 1- Vazamento na bomba d'água de recalque.                                                                                                                                                                                           | R\$ 272,03    |
| 201909043 | SQN 214 | G | 503 | 1- Troca de todo o piso cerâmico da Cozinha e área de serviço.                                                                                                                                                                      | R\$ 5.951,72  |
| 201909044 | COLINA  | E | 507 | 1 - Conserto do interfone                                                                                                                                                                                                           | R\$ 325,11    |
| 201909045 | COLINA  | H |     |                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 13.721,61 |
| 201909046 | SQN 206 | J |     | 1- Substituir Iluminação da área comum por lâmpadas de LED ( INCLUSIVE AS MINUTERIAS)                                                                                                                                               | R\$ 12.911,03 |
| 201909047 | COLINA  | H | 201 | 1 - FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO DA SUÍTE ( as chaves estão na SGP/CMP)                                                                                                                                                                | R\$ 691,97    |
| 201909048 | COLINA  | K | 205 | 1 - Conserto da maçaneta da porta de entrada                                                                                                                                                                                        | R\$ 105,03    |
| 201909049 | SQN 206 | B | 305 | 1. Há uma vidraça rachada na sala do apartamento (no basculante do meio). Apenas este vidro apresenta defeito;<br>2. Conserto da descarga;                                                                                          | R\$ 299,04    |
| 201909050 | COLINA  | F |     | 1- Reparo no portão da entrada da garagem.                                                                                                                                                                                          | R\$ 174,31    |
| 201909051 | SQN 214 | K | 403 | 1 - Pintura da parede da sala                                                                                                                                                                                                       | R\$ 1.341,28  |
| 201909052 | SQN 205 | H |     | 1 Conserto do portão da garagem                                                                                                                                                                                                     | R\$ 383,93    |
| 201909052 | SQN 212 | A | 405 | 1-Troca do revestimento cerâmico das áreas secas;<br>2- Troca do revestimento cerâmico do piso da cozinha e quarto de empregada.                                                                                                    | R\$ 383,93    |
| 201909053 | SQN 205 | H | 305 | 1 - Vazamento do apto. 305 para o 205 no tanque da área de serviço.                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 201909054 | SQN 109 | J |     | 1- Consertar fechadura da porta da segunda entrada.                                                                                                                                                                                 | R\$ 484,44    |
| 201909055 | SQN 109 | J |     | 1- Consertar vazamento em uma torneira na garagem entrada B atrás do elevador.                                                                                                                                                      | R\$ 163,57    |
| 201909056 | SQN 205 | L |     | 1- Consertar fechadura da zeladoria ( depósito Mat. Limpeza)                                                                                                                                                                        | R\$ 105,03    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201909057 | COLINA  | J | 502 | 1- Emassamento e pintura da porta de entrada.<br>2- Revisão Elétrica.<br>3- Revisão hidráulica.<br>4- Substituição das fórmicas da cozinha e área de serviço.<br>5- Substituição dos rodapé dos armários.<br>6- Revisão das dobradiças e puxadores dos armários. | R\$ 12.803,15 |
| 201909058 | SQN 206 | B |     | 1- Impermeabilização das calhas e lajes de saída com proteção mecânica da cobertura.                                                                                                                                                                             | R\$ 12.697,07 |
| 201909059 | SQN 206 | B |     | 1- Revisão do telhado com troca de no máximo 20 telhas com troca das porcas e arruelas de borracha.                                                                                                                                                              | R\$ 4.348,50  |
| 201909060 | SQN 205 | L |     | 1- Substituição do para-raio radiotivo por tipo Franklin                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 201909062 | COLINA  | E | 104 | 1- Vazamento no térreo do prédio oriundo do apto. 104.                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 201909064 | SQN 214 | I | 609 | 1- A cuba da pia localizada na cobertura caiu. Fazer sua recolocação.                                                                                                                                                                                            | R\$ 171,54    |
| 201909065 | SQN 109 | I |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                      | R\$ 1.052,43  |
| 201909066 | SQN 109 | J |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                      | R\$ 1.253,31  |
| 201909067 | SQN 205 | C |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                      | R\$ 893,28    |
| 201909068 | SQN 205 | G |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                      | R\$ 936,10    |
| 201909069 | SQN 205 | H |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                      | R\$ 1.017,81  |
| 201909070 | SQN 205 | L |     | 1 - Manutenção elétrica das áreas comuns.                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 608,15    |
| 201909071 | SQN 206 | A |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                      | R\$ 736,42    |
| 201909072 | SQN 206 | B |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                      | R\$ 779,68    |
| 201909073 | SQN 206 | F |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                      | R\$ 987,93    |
| 201909074 | SQN 206 | J |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                      | R\$ 877,06    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-----------|---------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201909075 | SQN 206 | K        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                              | R\$ 754,30   |
| 201909076 | COLINA  | DIVERSOS |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário), Blocos A, B, C e D.                                                                                                                          | R\$ 1.239,22 |
| 201909077 | COLINA  | E        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                              | R\$ 490,83   |
| 201909078 | COLINA  | F        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                              | R\$ 1.194,78 |
| 201909079 | COLINA  | G        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                              | R\$ 1.180,83 |
| 201909081 | COLINA  | I        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                              | R\$ 1.248,57 |
| 201909082 | COLINA  | J        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                              | R\$ 1.337,75 |
| 201909083 | COLINA  | K        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                              | R\$ 989,85   |
| 201909085 | COLINA  | J        | 402 | 1 - Consertar porta de entrada de serviço (cozinha) do apartamento que caiu.                                                                                                                                                                             | R\$ 370,88   |
| 201909086 | COLINA  | E        |     | 1- Conserto do sensor de presença em frente ao elevador de serviço prumada 7/8.<br>2- Conserto da fechadura do depósito da garagem prumada 5/6.                                                                                                          | R\$ 239,60   |
| 201909087 | SQN 206 | K        |     | 1- Troca das fechaduras laterais das portarias.                                                                                                                                                                                                          | R\$ 1.381,64 |
| 201909088 | SQN 205 | C        |     | 1- Conserto do portão de entrada.                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 346,45   |
| 201909089 | SQN 205 | L        |     | 1- Confeção de duas grades no pilotis nos poços de ventilação                                                                                                                                                                                            | R\$ 468,34   |
| 201909090 | CLN 406 | A        |     | 1- Troca de roldanas.                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 608,38   |
| 201909091 | COLINA  | K        | 303 | 1- Desentupimento da tubulação da pia da cozinha                                                                                                                                                                                                         | R\$ 615,47   |
| 201909092 | COLINA  | G        |     | 1- Verificação dos registros da segunda e terceira entradas na operação da limpeza.<br>2- Chumbar a escadas de acesso às caixas d'água que estão soltas.<br>3- Revisão elétrica dos sistemas da portaria.<br>4- Interfone do apto. 101 que não funciona. | R\$ 5.856,44 |
| 201909093 | COLINA  | E        |     | 1- Revisão dos armários dos banheiros do pilotis.                                                                                                                                                                                                        | R\$ 346,00   |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----------|--------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201909094 | DIVERSOS     | DIVERSOS |     | 1 - Serviço de chaveiro para os seguintes imóveis:<br>SQN 205 BL C AP 106<br>SQN 205 BL C AP 303<br>SQN 206 BL B AP 101<br>SQN 206 BL J AP 202                                                                                                                            | R\$ 1.202,61  |
| 201909095 | SQN 205      | G        | 104 | 1- Substituição da porta e da fechadura;                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 691,84    |
| 201909096 | SQN 205      | C        |     | 1- Verificação da válvula de descarga do salão de festas.                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 154,16    |
| 201909097 | SQN 206      | J        |     | 1- Verificação da central interfone do prédio.                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 651,21    |
| 201909098 | SQN 109      | I        | 403 | 1- Troca do piso do banheiro que estufou.                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 2.471,05  |
| 201909100 | SQN 206      | B        |     | 1- Revisão nas fechaduras das portarias.<br>2- Verificação no disjuntor da entrada 3/4.                                                                                                                                                                                   | R\$ 986,66    |
| 201909101 | COLINA       | E        |     | 1- Verificação ( e se for o caso substituir) de duas lâmpadas na prumada 1-2 viradas para L3.                                                                                                                                                                             | R\$ 166,40    |
| 201909102 | SQN 109      | I        |     | 1- Conserto da porta de acesso da entrada A.                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 371,42    |
| 201909103 | COLINA       | E        |     | 1- Verificação e conserto das fechaduras da guarita e do banheiro masculino do térreo.                                                                                                                                                                                    | R\$ 307,56    |
| 201909104 | COLINA       | I        | 304 | 1- Infiltração na parede da pia da cozinha e no banheiro social.<br>2 - Revisão elétrica.<br>3 - Trocar disjuntor do chuveiro do banheiro suíte.<br>4 - Consertar porta metálica da varanda que está com a parte inferior corroída.                                       | Sem pagamento |
| 201910001 | CAMPUS DARCÝ | REITORIA |     | 1- Troca de lâmpada do banheiro do feminino.                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 254,19    |
| 201910002 | SQN 214      | J        | 608 | 1- Reconstituição das portas;<br>2- Retirada do Toldo;<br>3- Pintura do corrimão.<br>4- Trocar a fórmica lateral do armário da cozinha, o qual está desgastado.                                                                                                           | R\$ 1.321,50  |
| 201910003 | COLINA       | J        | 505 | 1- Troca das fórmicas trincadas.<br>2- Conserto das esquadrias metálicas inclusive colocando roldanas na porta da sala como também puxadores.<br>3- Revisão em todas as portas dos armários, se necessário trocando dobradiças.<br>4- Recompôr pé dos portais estragados. | R\$ 4.268,94  |
| 201910004 | COLINA       | H        |     | 1- SUBSTITUIÇÃO DE TUBO ESGOTO da caixa externa.                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 520,57    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------|---------|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201910005 | SQN 206 | K |                    | 1- Substituição do sistema de interfone.                                                                                                                                                                                                        | R\$ 13.362,97 |
| 201910006 | SQN 205 | L |                    | 1- Colocação de um compensado no lugar do vidro temperado quebrado da portaria.                                                                                                                                                                 | R\$ 297,51    |
| 201910008 | COLINA  | D | 31                 | 1- Conserto do interfone.                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 325,11    |
| 201910009 | SQN 109 | I | 502                | 1 - Troca do piso cerâmico do quarto de empregada devido a destacamento do piso.                                                                                                                                                                | R\$ 1.785,35  |
| 201910010 | COLINA  | F | 405                | 1 - Revisão das esquadrias metálicas (algumas estão emperradas, precisando de lubrificação).<br>2 - Consertar porta de correr de madeira do banheiro social (pivô solto).                                                                       | R\$ 585,49    |
| 201910011 | SQN 206 | A | Prumada de final 3 | 1- Desentupimento da prumada da tubulação do tanque de lavar roupa do apartamento 103.                                                                                                                                                          | R\$ 548,69    |
| 201910012 | SQN 206 | A | 103                | 1- Revisão das esquadrias metálicas;<br>2- Parafusar as luminárias;<br>3- Pintura da parede do quarto de casal, a qual possui bolhas.<br>4 - Instalar regulador de gás conforme exigência da empresa de gás (Supergasbrás), em anexo no e-mail. | R\$ 2.140,62  |
| 201910013 | SQN 205 | G | 506                | 1- Consertar um vazamento na tubulação do lavado.                                                                                                                                                                                               | R\$ 791,77    |
| 201910014 | COLINA  | E | 608                | 1- Troca do trilho da porta de correr.                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 201910015 | COLINA  | G | 106                | 1- Troca de fechadura de acesso do quarto a sacada estragada e fora do lugar;<br>2- Fechar furo exposto no banheiro de empregada;<br>3- Fechar 2 furos na parede da cozinha.                                                                    | R\$ 278,63    |
| 201910016 | SQN 212 | A | 306                | 1- Vazamento no lavatório do banheiro de empregada.<br>2- Revisão hidráulica em todo o apto.<br>3- Revisão elétrica em todo o apto.                                                                                                             | R\$ 1.191,28  |
| 201910017 | COLINA  | K | 106                | 1- Consertar fechadura de entrada do apto. 106                                                                                                                                                                                                  | R\$ 271,32    |
| 201910018 | SQN 205 | L |                    | 1- Troca de duas telhas .                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 416,05    |
| 201910019 | SQN 205 | L |                    | 1- Substituição de três lâmpadas no pilotis.                                                                                                                                                                                                    | R\$ 254,19    |
| 201910020 | COLINA  | E | Prumada final 8    | 1- Desentupimento da prumada da tubulação do tanque de lavar roupa do apartamento 208.                                                                                                                                                          | R\$ 809,45    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201910021 | SQN 206 | A | 104 | 1 - Manutenção em todas as janelas/esquadrias do apartamento, pois nenhuma das janelas as travas estão funcionando e há dificuldade de abrir algumas;<br>2 - Manutenção em porta do armário do quarto 2 que está caindo; e<br>3 - Revisão em descarga no banheiro da suíte;<br>4- Fixar o puxador da janela basculante do banheiro.                                                                                                                  | R\$ 918,86    |
| 201910022 | SQN 206 | A |     | 1- Fechadura da porta da entrada A do pilotis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 271,32    |
| 201910024 | COLINA  | J |     | 1- Reparo do portão de saída da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 390,56    |
| 201910025 | SQN 109 | J |     | 1- Conserto da caixa de descarga do Banheiros dos porteiros no pilotis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 363,11    |
| 201910026 | COLINA  | F |     | 1- Reparo no portão da entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 232,41    |
| 201910027 | SQN 109 | J |     | 1- Vazamento no teto do pilotis da entrada B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 1.114,38  |
| 201910028 | SQN 109 | J |     | 1- Fechamento de um buraco no forro de gesso do pilotis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 1.050,15  |
| 201910029 | SQN 109 | J |     | 1- Fixação da proteção de zinco do portão da garagem ( entrada C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 388,91    |
| 201910031 | SQN 214 | C | 607 | 1- Pintura geral do apartamento.<br>2- Revisão hidráulica.<br>3- Revisão elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 17.686,07 |
| 201910032 | SQN 310 | G | 203 | 1 - Reinstalar localmente cerâmicas soltas em dois quartos do apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 1.926,31  |
| 201910033 | SQN 206 | F | 606 | 1 - Troca do revestimento da cozinha, com manutenção dos armários (Os mesmos encontram-se integros, necessário apenas a revisão das fórmicas).<br>2 - Revitalização do piso de taco.<br>3 - Revitalização das portas.<br>4 - Pintura geral do apartamento;<br>5- Troca do revestimento cerâmico e revisão hidráulica dos banheiros de empregada e social ( o chuveiro de ambos os banheiros encontram-se em perfeito estado;<br>6- Revisão elétrica. | R\$ 42.848,54 |
| 201910034 | SQN 109 | I | 101 | 1 - Revisão das esquadrias.<br>2 - Pintura geral do apartamento.<br>3 - Revisão de todas as portas e maçanetas.<br>4 - Troca de bancada e armário da cozinha.<br>5 - Revisão elétrica.<br>6 - Troca do piso das áreas secas (sala e quartos).<br>7 - Retirar película do vidro da janela da cozinha.                                                                                                                                                 | R\$ 20.164,87 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------|---------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201910035 | SQN 109 | I                 | 601      | 1 - Trocar fórmica solta do armário da cozinha.<br>2 - Retirar assento danificado do vaso sanitário do banheiro de empregada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 563,11    |
| 201910036 | SQN 214 | G                 | 503      | 1 - Trocar reparo do vaso sanitário do banheiro de empregada.<br>2 - Revitalizar todas as portas de madeira (a parte inferior está danificada).<br>3 - Colocar espelho de interruptor do quarto de empregada;<br>4- Revisão elétrica com troca dos espelhos das tomadas.                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 1.013,75  |
| 201910037 | SQN 214 | A                 | 410      | 1- Recuperar as portas da cozinha e banheiro de empregada;<br>2- Destacamento do revestimento cerâmico da parede da cozinha e piso do quarto de empregada;<br>3- Pintura das portas (verniz)<br>4- Recuperar a base dos armários da suíte;<br>5- Revisão dos rodapés;<br>6- Consertar fórmica dos armários da cozinha;                                                                                                                                                                      | R\$ 8.403,51  |
| 201910038 | SQN 214 | H                 | 210      | 1- Apertar fechadura da porta de entrada;<br>2- Troca do piso da sala e quartos;<br>3- Pintura geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 19.254,34 |
| 201910039 | SQN 206 | A                 | 606      | 1 - Troca do revestimento da cozinha, com manutenção dos armários (Os mesmos encontram-se integros, necessário apenas a revisão das fórmicas).<br>2 - Revitalização do piso de taco.<br>3 - Revitalização das portas.<br>4 - Pintura geral do apartamento;<br>5- Troca do revestimento cerâmico e revisão hidráulica dos banheiros de empregada e social ( o chuveiro de ambos os banheiros encontram-se em perfeito estado; além da bancada que pode ser mantida);<br>6- Revisão elétrica. | R\$ 49.740,72 |
| 201910040 | SQN 206 | B                 | 305      | 1- Revisão do interfone e sua troca, caso necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 220,26    |
| 201910041 | COLINA  | B                 |          | 1- Retirada do prédio dos fios brancos de TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 91,13     |
| 201910042 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS | 6º andar | 1 - Restituir o abastecimento de água do 6º andar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 512,66    |
| 201910043 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |          | 1 - Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 696,70    |
| 201910044 | COLINA  | E                 | 208      | 1 - Manutenção da porta de correr de madeira do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 392,32    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----------|---------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201910046 | COLINA  | H           | 201 | 1- Troca do reparo da descarga.                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 676,88    |
| 201910047 | SQN 212 | E           | 403 | 1- Troca do revestimento cerâmico do piso dos banheiros.                                                                                                                                                                                                       | R\$ 3.890,11  |
| 201910048 | SQN 214 | C           | 616 | 1- Vazamento no banheiro suíte, provavelmente proveniente do cano.                                                                                                                                                                                             | R\$ 1.046,06  |
| 201910049 | SQN 206 | B           | 503 | 1- Retirar a rodabanca de granito que fica em cima da bancada do banheiro;<br>2- Recompôr o rejunte da bancada do banheiro de suíte e refixa-la a parede.<br>OBS: a Bancada que caiu deverá ser levada à ENGEMEGA para utilização em outro apartamento da UNB. | Sem pagamento |
| 201910050 | COLINA  | E           | 305 | 1- Vazamento teto banheiro.                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 333,07    |
| 201910051 | SQN 109 | J           |     | 1- laudo de aterramento do prédio.                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 4.792,07  |
| 201910052 | SQN 109 | J           |     | 1- Colocar 3 luminárias de emergência nos halls do térreo.<br>2- Colocar 3 extintores co2 de 6 knos hass de entrada do prédio.<br>3- Colocar 27 luminárias de emergência nas escadas.                                                                          | R\$ 3.735,16  |
| 201910053 | SQN 109 | J           |     | 1- Sinalizar todos os hidrantes incluindo a reposição e sinalização dos vidros, conforme a norma.                                                                                                                                                              | R\$ 972,39    |
| 201910054 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1- Sinalização de emergência , dos hirantes e dos extintores.                                                                                                                                                                                                  | R\$ 1.576,74  |
| 201910055 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1- Revisão da iluminação de emergência.<br>2- Sinalização entre o térreo e a garagem.                                                                                                                                                                          | R\$ 346,96    |
| 201910056 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1- Recarga de extintores e fornecimento dos que faltam.                                                                                                                                                                                                        | R\$ 6.474,32  |
| 201910057 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1- Execução dos CORRIMÃOS de todas as escadas em tubo industrial com curvas.                                                                                                                                                                                   | R\$ 22.878,72 |
| 201910058 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1- Reposição de todos os vidros dos hidrantes com sinalização nos vidros.                                                                                                                                                                                      | R\$ 298,28    |
| 201910059 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1 - Laudo de S.P.D.A                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 3.594,05  |
| 201910060 | SQN 205 | L           |     | 1- Sinalização das escadas inclusive subsolo .<br>2- Luminárias de emergência das escadas inclusive subsolo.<br>3- Adquação da altura dos extintores .<br>4- Sinalização dos extintores.                                                                       | R\$ 6.249,71  |
| 201910062 | SQN 205 | L           |     | 1- Trocar 24 mangueiras.<br>2- Recolocar 9 bicos.<br>3- Colocar 17 puxadores nas tampas dos Hidrantes.                                                                                                                                                         | R\$ 7.526,42  |
| 201910063 | SQN 205 | H           |     | 1- Laudo de SPDA                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 4.792,07  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------|---------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201910064 | SQN 205 | H           |     | 1- Corrimão em tubo industrial em todas as escadas conforme a norma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 60.120,37 |
| 201910065 | SQN 205 | H           |     | 1- Instalação de luminárias de emergência em todas as escadas.<br>2- Adequar a altura dos extintores e instalar os granpos que faltam.<br>3- Sinalização dos extintores.<br>4- Colocação dos vidros dos extintores devidamente sinalizados<br>5- Revisão dos abridores dos hidrantes que estão emperrados.<br>6- Colocação dos adaptadores dos hidrantes de recalque.<br>7- Colocar válvula de retenção dos hidrantes de recalque.<br>8- Pintar de vermelho as tampas dos hidrantes de recalque.<br>9- Revisão das fiações expostas nas áreas comuns, colocando espelhos nas caixinhas. | Sem pagamento |
| 201910066 | SQN 205 | G           |     | 1- Portão saída da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 233,62    |
| 201910067 | SQN 206 | J           | 304 | 1- Desentupimento da prumada do tanque de lavar roupa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 896,17    |
| 201910068 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1 - Solicito troca de duas lâmpadas de 40w, estão queimadas.<br>2 - Solicito instalação de um plafon e uma lâmpada de lâmpada de LED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 201910069 | SQN 206 | F           | 306 | Manutenção geral do apartamento:<br>1 - Revitalização do piso de taco de madeira;<br>2 - Troca do piso cerâmico e revestimentos cerâmicos das áreas molhadas (cozinha, área de serviço, banheiro de empregada, banheiro social e banheiro suíte)<br>3 - Troca de bancada e armários de cozinha;<br>4 - Revisão das esquadrias e portas (incluindo fechaduras e maçanetas);<br>5 - Revisão dos armários;<br>6 - Revisão elétrica;<br>7 - Revisão hidráulica.                                                                                                                             | R\$ 53.186,48 |
| 201910070 | COLINA  | B           |     | 1- Vazamento no pilotis (quartinho do PC).<br>2- Troca de lâmpadas fluorescentes de 20 w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 201910071 | COLINA  | J           |     | 1- Verificação da luminária na garagem do apto. 408.<br>2- Verificação da Lâmpada da terceira prumada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 201910072 | COLINA  | E           | 506 | 1 - Manutenção nas esquadrias metálicas de correr (a janela de um dos quartos não abre, está emperrada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 201910074 | SQN 205 | L           |     | 1- Complemento da grelha da rampa da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 388,91    |
| 201910075 | SQN 205 | L           | 102 | 1- Desentupimento da prumada do tanque de lavar roupa da área de serviço;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 565,46    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------|---------|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201910076 | COLINA  | G                    | 608 | 1- Tomada da suite está dando curto.<br>2- Luminária da suite não funciona.<br>3-Fechadura da suite está emperrando.<br>4- Refazer rejunte do banheiro da suite.<br>5- Rodapé solto na suite.<br>6- Torneiras do banheiro da suite não funcionam.<br>7- Calceiro do armário da suite quebrado.<br>8- Cuba da pia da cozinha descolada da bancada e passando água entre elas.                                                                      | Sem pagamento |
| 201910077 | SQN 205 | C                    |     | 1- Troca da roda do contêiner de metal. No prédio já há uma roda nova, o que solicitam é o serviço (mão-de-obra) para fazer a troca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 839,41    |
| 201910078 | SQN 214 | B                    | 301 | 1 - Recompôr fórmica do armário da cozinha.<br>2 - Trocar o piso das áreas secas (sala, quartos, dce).<br>3 - Trocar o piso das áreas molhadas (cozinha, banheiros).                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 24.563,68 |
| 201910079 | SQN 212 | K                    | 615 | Manutenção geral do apartamento:<br>1 - Troca do piso das áreas secas (quartos, sala);<br>2 - Troca do piso das áreas molhadas (cozinha, banheiros, varanda);<br>3 - Corrigir infiltração na janela da varanda (provavelmente devido ao blindex instalado);<br>4 - Manutenção no piso elevado do piso superior (cobertura);<br>5 - Manutenção no piso de madeira da área da piscina (verniz);<br>6 - Revisão elétrica;<br>7 - Revisão hidráulica. | R\$ 34.669,91 |
| 201910080 | SCS     | EDIFÍCIO<br>ANÁPOLIS |     | 1- Corrigir infiltração entre o entre o 5º e 4º andares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 201910081 | SQN 109 | H                    | 401 | 1 - Troca de piso das áreas secas (sala e quartos).<br>2 - Troca do piso do banheiro social.<br>3 - Refazer rejunte do box do banheiro suite.<br>4 - Remover película da janela da suite.<br>5 - Revisão da porta de correr do guarda-roupa do quarto.                                                                                                                                                                                            | R\$ 24.478,57 |
| 201910082 | SQN 214 | F                    | 401 | 1 - Recuperação das portas de madeira do banheiro e do quarto (parte inferior descascando).<br>2 - Recuperação local de revestimentos ocios na parede ao lado do armário da cozinha (onde ficaria o fogão).                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 496,18    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                        |               |
|-----------|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201910083 | SQN 205 | H |     | 1- Conserto do interfone do elevador social Prumada                                                                                                                                    | R\$ 1.042,02  |
| 201910087 | COLINA  | F |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                           | R\$ 141,28    |
| 201910088 | SQN 214 | E | 116 | 1- Serviço de chaveiro - abertura da porta                                                                                                                                             | R\$ 150,33    |
| 201910089 | SQN 109 | I |     | 1- Porta entrada da prumada A sem funcionar.<br>2- Munitor das câmaras sem funcionar.                                                                                                  | R\$ 282,55    |
| 201910090 | SQN 206 | A |     | 1- Troca das tampas das caixas d'águas superiores.                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 201910092 | SQN 206 | J | 405 | 1- Conserto de vazamento em baixo da pia da cozinha.                                                                                                                                   | R\$ 61,42     |
| 201910093 | SQN 206 | B |     | 1- Troca das lâmpadas da garagem do prédio.                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 201910094 | SQN 205 | L |     | 1- Fixação das tubulações das torneiras do sub-solo.                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 201910095 | COLINA  | E | 406 | 1- Manutenção na porta de entrada. O batente da porta está soltando e a porta está com muita dificuldade para abrir e fechar.                                                          | R\$ 486,14    |
| 201910096 | COLINA  | J |     | 1- Substituição dos registros do hifantes de incêndio da garagem ( entradas 1 e 3 ).                                                                                                   | R\$ 555,09    |
| 201910097 | SQN 109 | J |     | 1- Algumas câmaras de segurança sem funcionar.<br>2- Interfones dos aptos. 205, 311, 503 e 504 sem funcionar.                                                                          | Sem pagamento |
| 201910098 | SQN 109 | J |     | 1-Fechadura da porta de entrada da prumada 3.                                                                                                                                          | R\$ 331,24    |
| 201910099 | SQN 205 | C |     | 1- Conserto da porta de vidro que está solta.<br>2- Colocação rodas no container( Só a colocação pois eles tem as rodas)                                                               | R\$ 729,68    |
| 201910101 | COLINA  | I | 302 | 1 - Manutenção do interfone.<br>2 - Trocar vidros quebrados da porta da cozinha.                                                                                                       | R\$ 294,76    |
| 201910104 | COLINA  | E |     | 1- Conserto do portão de saída da garagem .                                                                                                                                            | R\$ 176,60    |
| 201910105 | SQN 206 | F |     | 1- Colocar luminária no teto do pilotis.<br>2-Colocar placa de gesso na visita do teto do pilotis.<br>3- Pintura do teto do pilotis.<br>4- Conserto das roldanas do container de lixo. | Sem pagamento |
| 201910106 | SQN 206 | F |     | 1- Troca de lâmpadas todas as lâmpadas por lâmpadas de LED.                                                                                                                            | R\$ 15.314,79 |
| 201910107 | COLINA  | K |     | 1- Revisão em 18 apartamentos de fechaduras, portas, janelas e armários.                                                                                                               | R\$ 1.219,72  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----------|---------|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201910108 | SCS     | EDIFÍCIO<br>ANÁPOLIS |     | <p>Manutenção do vestiário de funcionários:</p> <p>1 - Fechar dois buracos no forro do vestiário;</p> <p>2 - Instalar tanque ao lado da pia existente (já existe ponto de água e esgoto no local);</p> <p>3 - Instalar chuveiro em um dos vestiários (o que está sem);</p> <p>4 - Consertar vaso sanitário de um dos vestiários (os funcionários alegam que está entupido);</p> <p>5 - Refazer rejunte dos revestimentos de parede onde estiver danificado;</p> <p>6 - Instalar luminária no quartinho ao lado da pia, que será utilizado como depósito de material de limpeza pelos funcionários;</p> <p>7 - Substituir lâmpadas queimadas na entrada dos vestiários.</p> | Sem pagamento |
| 201910109 | COLINA  | B                    | 31  | <p>1- Vazamento junto as vigas horizontais dos quartos.</p> <p>2- Vazamento Junto a porta de entrada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 201910111 | SQN 205 | L                    |     | 1- Desobstrução do tubo de drenagem da rampa de saída da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 982,90    |
| 201910112 | SQN 212 | A                    | 513 | <p>1 - Remover cerâmicas que deslocaram em um dos quartos.</p> <p>Obs.: Ter o máximo de cuidado para não deslocarem outras cerâmicas, posto que o combinado com o morador é que ele ficará por algumas semanas com o quarto assim (sem o piso) pois devolverá o apartamento em breve.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 4.173,16  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201910113 | SMPW    | CASA DE NIEMEYER | <p>1 - Manutenção nas esquadrias/portas metálicas da sala de estar que abrem para varanda.</p> <p>2 - Substituição de vidros quebrados na sala e um dos quartos.</p> <p>3 - Substituir espelho quebrado de um dos banheiros (do terceiro quarto à esquerda).</p> <p>4 - Substituir vidro quebrado na janela da cozinha.</p> <p>5 - Instalar vidro em uma das janelas do anexo de serviço da casa.</p> <p>6 - Reinstalar cuba de inox que caiu na bancada da cozinha.</p> <p>7 - Reparar e colocar fechadura na porta metálica da casa de serviço/apoio (a porta está sem fechadura).</p> <p>8 - Manutenção com lubrificante em todas as portas e janelas metálicas.</p> <p>9 - Manutenção da porta de metal e vidro da cozinha (a parte inferior da porta está corroída).</p> <p>10 - Manutenção de uma das portas da sala (a porta possui estrutura em madeira e ferro e está com a parte inferior quebrada).</p> <p>11 - Verificar vazamento próximo ao buzino na parede externa da casa (verificar caimento e adicionar buzinos se for preciso).</p> <p>12 - Tampar buracos no piso de taco do quarto à direita e reinstalar tacos soltos na sala de estar.</p> <p>13 - Retirar trilho solto que está fixado no piso próximo à janela no Quarto 1.</p> <p>14 - Revisão elétrica (inclusive com a troca de lâmpadas queimadas, conferir espelhos de tomadas e interruptores, fixar fiação solta no forro).</p> <p>15 - Retirar da parede os vidros de porta-cartaz e pregos da sala e corredor dos quartos e espelho quebrado da parede da passagem para o quarto oposto.</p> <p>16 - Consertar 2 portas em fórmica branca de 2 banheiros que estão avariadas (parte de dentro do banheiro). Substituir fórmica somente da face avariada (inteira) por fórmica branca brilhante que temos no estoque.</p> <p>17 - Colar novamente fórmica da porta do armário do quarto maior (descolada).</p> <p>18 - Remover cuidadosamente e reinstalar azulejos originais soltos no banheiro do quarto maior (o que teve a infiltração).</p> <p>19 - Reinstalar pedra pirenópolis solta na calçada da entrada principal da casa.</p> <p>Obs.: Dar prioridade pois os reparos devem ser concluídos até dia 11/novembro devido a uma exposição agendada.</p> | Sem pagamento |
| 201910114 | SQN 205 | G                | 1- Verificação da iluminação do hall de serviço dos aptos. 601 e 602 que está apagada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 209,61    |
| 201910115 | COLINA  | G                | 1 - Remoção de cortinas e persianas antigas dos apartamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 182,26    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------|---------|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201910116 | SQN 206 | F |                        | 1 - Substituição da tubulação da bomba de recalque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 201910118 | SQN 206 | F | 102                    | 1 - Substituir revestimento de parede da área de serviço (devido ao deslocamento no revestimento existente causado pela manutenção nos apartamentos 302 e 202).                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 201910119 | SQN 206 | J |                        | 1- Verificar se as grelhas de entrada e saída dos portões da garagem estão soldadas e se estiver retirar as soldas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 206,65    |
| 201910120 | SQN 109 | J | 407                    | 1- Desentupir o tanque da área de serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 809,45    |
| 201910121 | SQN 109 | J | 407                    | 1- Refazer rejunte no banheiro social para resolver vazamento que aparece entre a cerâmica da parede e o piso, próximo ao vaso sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 68,35     |
| 201910122 | SQN 206 | K |                        | 1- Conserto do motor do portão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 412,26    |
| 201910123 | SQN 205 | H |                        | 1- Troca de todas as lâmpadas das áreas comuns por lâmpadas de LED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 13.640,45 |
| 201910124 | SQN 214 | K | 213                    | 1 - Reinstalar localmente as cerâmicas soltas na parede do banheiro social.<br>2 - Reinstalar localmente as cerâmicas soltas na parede da área de serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 849,51    |
| 201910126 | SQN 206 | F | 203                    | 1- Fixação da aste do basculante do banheiro da suíte bem como da aste do basculante da área de serviço<br>2- Conserto do caimento do box da suíte.<br>3-Verificação do registro de pressão do chuveiro do banheiro social.<br>4- Verificação do reparo de válvula do banheiro da suíte.                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 201910127 | SQN 206 | F | 206                    | 1- Conserto e/ou substituição da boia do reservatório de água inferior.<br>2- Conserto da tampa do reservatório inferior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 201910128 | COLINA  | C |                        | 1- Conserto da porta de entrada da 3ª promada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 201910129 | SQN 206 | J | 405                    | 1 - Reconstituir parede embaixo da bancada da cozinha e revestir com azulejos brancos;<br>2 - Instalar mãos francesas para apoio da bancada da cozinha;<br>3 - Substituir corpo do armário inferior da cozinha (embaixo da bancada) mas aproveitar portas originais;<br>4 - Apertar parafusos e reconstituir rejunte do vaso sanitário do banheiro social;<br>5 - Corrigir vazamento na pia do banheiro social (provavelmente no rabicho ou engate). | Sem pagamento |
| 201910130 | SQN 206 | A | 201                    | 1 - Consertar o interfone.<br>Obs.: Cícero - 9.8401-2425 (outro contato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 201910131 | COLINA  | G | 307,208,207, 108 e 206 | 1- Troca de lampadas queimadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------|---------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201910132 | SQN 212 | K | 613  | 1- Troca de cerâmicas quebradas do piso flutuante da cobertura.<br>2- Troca de todas as tomadas e interruptores do apartamento.<br>3- Revisão das portas dos armários.<br>4- Revisão elétrica com reposição de lâmpadas.<br>5- Revisão Hidraulica.              | R\$ 2.740,72  |
| 201910133 | COLINA  | I | 405  | 1- Trocar lâmpada queimada do apto. 405.                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 201910134 | COLINA  | G | DMAT | 1- Verificação e conserto do chuveiro.                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 78,32     |
| 201910136 | SQN 109 | I |      | 1- Conserto de gesso do pilotis entrada A                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 201910137 | SQN 206 | K |      | 1- Conserto de porta metálica do Gás do 5º andar entrada 1-2.                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 201910138 | SQN 205 | L |      | 1- Troca de 3 telhas de fibro-cimento que estão quebradas.                                                                                                                                                                                                      | R\$ 543,37    |
| 201910139 | SQN 205 | G |      | 1- Conserto dos interfones do prédio ( Estão todos sem funcionar).                                                                                                                                                                                              | R\$ 13.269,99 |
| 201910140 | SQN 109 | I |      | 1- Infiltração no banheiro oriunda do apto. 204.                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 201910141 | COLINA  | E |      | 1- Troca do registro e da união da entrada de água.<br>2- Verificação do sensor do térreo da escada , prumada 1/2.                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 201911001 | COLINA  | G | 507  | 1- Vazamento na pia da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 201911002 | COLINA  | J |      | 1- Vazamento na tubulação no teto do comparatimento na Garagem.                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 201911003 | SQN 205 | H |      | 1- Troca da tubulação de água pluvial de 50mm do poço inglês para o subsolo.                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 201911004 | SQN 206 | A |      | 1- Verificação das telhas do prédio para possível troca.                                                                                                                                                                                                        | R\$ 967,24    |
| 201911005 | COLINA  | E | 108  | 1- Verificação entupimento em coluna de água das varandas                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 201911006 | COLINA  | F | 104  | 1 - Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 751,63    |
| 201911007 | COLINA  | K |      | 1- Conserto de furos na calha da cobertura do hall                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 201911008 | SQN 206 | K |      | 1- Colocação de 3 ralos semi-esféricos nas calhas da cobertura.                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 201911009 | SQN 206 | K |      | 1- Desentupimento da calha de água pluvial do térreo.                                                                                                                                                                                                           | R\$ 578,18    |
| 201911010 | SQN 206 | B |      | 1 - Consertar cano que estourou na garagem do prédio.                                                                                                                                                                                                           | R\$ 5.402,21  |
| 201911011 | SQN 214 | J | 408  | 1 - Remover silicone antigo e vedar corretamente com rejunte no encontro entre a rodabanca e a bancada da cozinha.<br>2 - Instalar mãos francesas para apoiar a bancada.<br>3 - Colocar rodapé de granito na base do armário inferior abaixo da pia da cozinha. | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201911012 | SQN 212 | G | 514 | 1 - Substituir piso da varanda, que está oco e soltando em diversos pontos.<br>2 - Revisão de rejunte do piso do box do banheiro da suíte.<br>3 - Reinstalar localmente peça cerâmica do piso da cozinha que está deslocando. Na vistoria identifiquei somente 1 peça com este problema, as peças ao redor estavam firmes.<br>4 - Revisão na vedação de silicone do guarda-corpo de blindex (somente no guarda-corpo e não nas janelas);<br>5 - Revisão nos rejuntas das peças de mármore da pingadeira da varanda. | R\$ 19.960,30 |
| 201911016 | SQN 206 | A |     | 1 - Reparo no portão da garagem devido ao arrombamento ocorrido na noite de ontem (06/11/19).<br>2 - Reparo na grade do bicicletário devido ao mesmo arrombamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 201911017 | COLINA  | K | 305 | 1 - Consertar a caixa acoplada de descarga do banheiro do apartamento 305.<br>Obs.: É o único banheiro do apartamento, então é importante que seja feito logo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 201911018 | COLINA  | F | 405 | 1 - Manutenção da campainha do apartamento (não está funcionando).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 201911019 | COLINA  | G | 605 | 1 - Desentupimento de vaso sanitário do banheiro da cozinha.<br>Obs.: Já tentaram desentupir com desentupidor, mas não conseguiram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 201911020 | SQN 214 | D | 413 | 1- Troca do piso na área seca (sala e quartos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 11.982,69 |
| 201911021 | COLINA  | H | 203 | 1- Vazamento de água nos pontos elétricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 201911022 | COLINA  | K |     | 1- Conserto da campainha da porta de entrada e substituição de 3 lâmpadas do apto. 202.<br>2- Tomadas da sala e de um quarto sem funcionar do apto. 206.<br>3- Interruptor e tomada do banheiro não funciona do apto. 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 201911023 | SQN 206 | B |     | 1- Recompôr calçadas danificadas com o serviço de impermeabilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 39.224,15 |
| 201911025 | SQN 205 | H |     | 1- Impermeabilização das calhas e das áreas da frente das prumadas ( com proteção mecânica só nessa área) da cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 20.842,22 |
| 201911026 | SQN 206 | A |     | 1- Impermeabilização das calhas e das áreas da frente das prumadas ( com proteção mecânica só nessa área) da cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 13.076,00 |
| 201911027 | SQN 206 | F |     | 1- Impermeabilização das calhas e das áreas da frente das prumadas ( com proteção mecânica só nessa área) da cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 13.071,28 |
| 201911029 | SQN 214 | E | 601 | 1 - Corrigir infiltração na parede do quarto, voltada para a varanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201911030 | SQN 206 | J | 206 | 1 - Substituir ou consertar fechadura da porta principal (ela está bem difícil de abrir).<br>2 - Vedar buraco na porta de entrada de serviço (onde havia uma trava anteriormente). Colocar uma tampa cega.<br>3 - Colocar espelho do interruptor do banheiro de empregada.<br>4 - Colocar chuveiro no banheiro de empregada.<br>5 - Limpeza geral.<br>6 - Limpeza e pintura do teto do banheiro da suíte.<br>7 - Verificar fiação elétrica. Ir com algum representante da SGP para avaliar. Caso seja fiação nova, substituir os disjuntores.<br>8 - Revisão das esquadrias de alumínio (lubrificação) e da porta de alumínio da cozinha (verificar ou substituir roldanas). | Sem pagamento |
| 201911031 | SQN 205 | H |     | 1- Conserto das fechaduras das portas da portaria principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 201911032 | SQN 205 | H |     | 1- Revisão nas câmaras do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 2.634,08  |
| 201911033 | COLINA  | F |     | 1- Reparo no portão da entrada da garagem;<br>2- Substituição do portão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 15.070,25 |
| 201911034 | SQN 214 | D | 413 | 1 - Pintura do apartamento (devido à troca de piso da OS 201911020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 3.852,30  |
| 201911035 | SQN 214 | B | 402 | 1 - Reparar forro de gesso do banheiro de empregada, atingido por uma infiltração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 201911036 | SQN 214 | B | 502 | 1 - Revisar e refazer rejunte do banheiro de empregada e do banheiro social. Utilizar rejunte epóxi no piso da área do box e rejunte comum no restante do banheiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 201911039 | SQN 212 | K | 606 | 1 - Desentupimento do ralo da varanda do andar inferior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 896,17    |
| 201911040 | SQN 212 | E | 512 | 1- Conserto da descarga do banheiro (o morador acabou de entrar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 201911041 | COLINA  | A | 25  | 1- Verificação do quadro elétrico que está dando curto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 201911042 | SQN 109 | J |     | 1- Substituição de uma peça de granito do piso do pilotis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 201911043 | SQN 206 | B | 201 | 1- Serviço de chaveiro: Arrombamento da porta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 201911044 | COLINA  | A | 12  | 1- Manutenção Geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 96.883,07 |
| 201911045 | COLINA  | A | 24  | 1- Manutenção Geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 97.619,97 |
| 201911046 | COLINA  | A | 34  | 1- Manutenção Geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 98.007,91 |
| 201911047 | SQN 206 | K | 601 | 1- Serviço de chaveiro: Arrombamento da porta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 201911048 | SQN 109 | J |     | 1- Execução do serviço de adequação do SPDA , conforme Laudo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 52.562,20 |
| 201911049 | SQN 205 | C |     | 1- Execução de Laudo técnico sobre o sistema de SPDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 3.833,66  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201911050 | SQN 205 | G |     | 1- Execução de Laudo técnico sobre o sistema de SPDA.                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 3.833,66  |
| 201911053 | SQN 214 | D | 103 | 1- TROCA DE PISO DA COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 5.717,14  |
| 201911055 | SQN 205 | G |     | 1- Manutenção no portão da saída da garagem                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 354,75    |
| 201911056 | SQN 206 | J |     | 1- Revisão nas grelhas do sub-solo (garagem) como também a entrada e saída da garagem para permitir a remoção para limpeza.<br>2- Verificar um cabo elétrico exposto na garagem.<br>3- Troca de lâmpadas queimadas da garagem<br>4- Verificar sensor de presença no hall do apto 301. | Sem pagamento |
| 201911057 | COLINA  | I |     | 1- Reparo da porta da casa de máquinas.                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 187,94    |
| 201911058 | SQN 206 | K |     | 1- Colocação de travas para os dois portões de garagem;<br>2- Reposição da peça "travamento" do portão de saída de garagem.                                                                                                                                                           | R\$ 375,88    |
| 201911059 | SQN 310 | F | 204 | 1- Trocar o sifão e reparo do registro da torneira do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 201911060 | COLINA  | I | 404 | 1 - Manutenção da veneziana da janela da sala de estar. Está emperrada e não fecha.                                                                                                                                                                                                   | R\$ 141,47    |
| 201911062 | SQN 214 | H | 413 | 1 - Refazer rejunte do piso do banheiro da suíte, a fim de evitar infiltração no apartamento debaixo.                                                                                                                                                                                 | R\$ 88,54     |
| 201911063 | COLINA  | E | 108 | 1- Desentupimento da coluna no térreo que da retorno no apto. 108.                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 809,45    |
| 201911064 | SQN 205 | L |     | 1- Liberar a grelha da garagem. O serviço de complementação da grelha resultou na dificuldade da sua remoção para limpeza.<br>2- Drenagem da água no subsolo, o tubo coletor das rampas precisa instalar um ralo.                                                                     | Sem pagamento |
| 201911065 | SQN 206 | J | 305 | 1- Desentupir a prumada de esgoto                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 867,27    |
| 201911066 | SQN 205 | G |     | 1- Conserto do portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 657,71    |
| 201911067 | COLINA  | G |     | 1- Conserto do portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 201911068 | COLINA  | E |     | 1- Reparo do sensor escada: 3/4 ; 7/8 do térreo para garagem. Possivelmente terá de deslocar (subir ou descer mais) o sensor para acionar. Os sensores demoram acionar, podendo causar acidente, por falta de luminosidade nas escadas.                                               | Sem pagamento |
| 201911069 | SQN 205 | G | 106 | 1 - Substituição de vidro quebrado da área de serviço e de um dos quartos.                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 201911070 | SQN 310 | G | 506 | 1 - Substituição de trava da janela da suíte.                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 201911071 | SQN 206 | F | 603 | 1 - Desentupimento da tubulação do ralo da área de serviço.                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 896,17    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----------|---------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201911072 | SQN 214 | A        | 206 | 1 - Remover e reinstalar localmente as peças cerâmicas que estão ocas no corredor.<br>2 - Reparar forro de madeira da varanda, afetado pela infiltração do apartamento de cima.<br>3 - Repara infiltração que afeta o forro da varanda, provavelmente vinda do ralo do apartamento superior.<br>Obs.: Contato do morador do apartamento 306: Jeane Cristina - 9.8174-1577 | R\$ 1.942,97  |
| 201911073 | SQN 205 | H        |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 201911074 | SQN 109 | I        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 813,78    |
| 201911075 | SQN 109 | J        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.040,63  |
| 201911076 | SQN 205 | C        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 661,90    |
| 201911077 | SQN 205 | G        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.013,01  |
| 201911078 | SQN 205 | H        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 964,27    |
| 201911079 | SQN 205 | L        |     | 1 - Manutenção elétrica das áreas comuns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 534,54    |
| 201911080 | SQN 206 | A        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 788,59    |
| 201911081 | SQN 206 | B        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 669,47    |
| 201911082 | SQN 206 | F        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.000,30  |
| 201911083 | SQN 206 | J        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 858,23    |
| 201911084 | SQN 206 | K        |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 760,26    |
| 201911085 | COLINA  | DIVERSOS |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário), Blocos A, B, C e D.                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 1.229,61  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201911086 | COLINA  | E |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).<br>a) Sensores, tanto das escadas quanto dos hall dos elevadores; (alguns sensores das escadas demoram acionar. precisamos caminhar até 3 degraus no escuro, para a luz acender).<br>b) luzes de emergência (todas as escadas tem a luz de emergência, quando falta luz elas não acendem., Não sei se é mal contato ou se estão queimadas);<br>c) iluminação externa (virada para a L3. A noite fica muito escuro). | Sem pagamento |
| 201911087 | COLINA  | F |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 1.206,99  |
| 201911088 | COLINA  | G |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 1.205,94  |
| 201911090 | COLINA  | I |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 1.293,38  |
| 201911091 | COLINA  | J |     | 1 - Substituição do sistema de iluminação antigo pelo sistema de lampada Led.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.353,56  |
| 201911092 | COLINA  | K |     | 1 - Manutenção elétrica e iluminação das áreas comuns, com a troca de lâmpadas queimadas (Caso Necessário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 201911093 | SQN 205 | C |     | 1- Corrigir vazamento de água na garagem, entre as vagas 105 e 05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 201911094 | SQN 205 | H |     | 1- Troca das rodas do carrinho de lixo que estão quebradas. Autorizo também a regulização do piso onde os mesmos ficam, pois o piso está muito irregular o que está estragando os carrinhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 457,34    |
| 201911095 | COLINA  | B |     | 1- Conserto do feixe (ou fechadura) da portaria n. 3 (Apartamentos 15-16-25-26-35-36) do Bloco B da Colina.<br>2- Conserto do Interfone do apartamento 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 201911096 | COLINA  | G |     | 1- Troca de duas lâmpadas no Bloco G da Colina. Uma no apartamento 307 (cozinha) e outra no apartamento 605 (banheiro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 201911097 | COLINA  | J |     | 1- Regulagem Portão de Entrada da garagem. O mesmo está batendo forte no fechamento e com travamento em algumas situações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 201911098 | COLINA  | C |     | 1- Conserto de vazamento de torneira da copa do Bloco C da colina. Favor procurar a faxineira Leila ou o porteiro para permitir acesso ao local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 201911101 | SQN 205 | C | 102 | 1- Correção de vazamento no banheiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------|---------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201911102 | SQN 214 | J                 | 605 | 1- Reparo do guarda-corpo de vidro. Risco de queda.                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 201911103 | SQN 206 | B                 |     | 1- Troca dos ralos abacaxis da cobertura.                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 201911104 | SQN 205 | H                 |     | 1- Substituição de dez telhas.                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 201911105 | SQN 212 | I                 | 503 | 1- Revisão elétrica na suíte.                                                                                                                                                                                                      | R\$ 294,80    |
| 201911106 | SQN 214 | A                 | 407 | 1- Verificação na instalação elétrica do quarto que não está funcionando.                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 201911107 | SQN 109 | J                 | 205 | 1 - Reparar infiltração do banheiro (provavelmente na tubulação do chuveiro) que está afetando o quarto.<br>2 - Mover o armário e remover mofo da parede atrás do guarda-roupa. Recuperar o fundo do armário caso seja necessário. | R\$ 1.062,36  |
| 201911108 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |     | 1- Troca de uma lâmpada na copo da sala 103.                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 201911109 | COLINA  | K                 | 306 | 1- Troca de joelho do ponto do filtro.                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 201911110 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |     | 1- Colocar 1 rodízio no container                                                                                                                                                                                                  | R\$ 379,47    |
| 201911112 | COLINA  | E                 |     | 1- Na portaria 1/2 verificar o acionador da porta que não está abrindo .<br>2- Verificar vazamento no térreo oriundo do apto 104.                                                                                                  | Sem pagamento |
| 201911114 | COLINA  | G                 | 605 | 1- Colocação da cuba da pia do banheiro suite do apartamento.                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 201911115 | COLINA  | J                 |     | 1- Conserto do portão de saída da garagem.                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 201911116 | SQN 212 | E                 | 602 | 1- Retirar água da piscina e cobrir com uma lona.                                                                                                                                                                                  | R\$ 91,13     |
| 201911117 | SQN 206 | J                 |     | 1- Liberação das grelhas das canaletas de drenagem de água da garagem para a equipe de limpeza conseguir fazer a manutenção.                                                                                                       | Sem pagamento |
| 201911118 | SQN 205 | G                 |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 201911119 | SQN 107 | H                 | 204 | 1 Vazamento Gigante no BANHEIRO do apto. 204 da SQN 107 - BLOCO H que afeta o apto. 104<br>Contato do morador do 104: Sr Danilo Barbosa - 999704641 - E-MAIL : danilobarbosa@gmail.com                                             | R\$ 15.568,43 |
| 201911120 | SQN 205 | L                 |     | 1- Fixação da luminária na vaga C da garagem.                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 201911121 | SQN 109 | H                 | 208 | 1 - Reparar localmente cerâmicas ocas no piso da cozinha e um dos quartos.<br>Obs.: Cerâmica da cozinha 28x28 (branco com rajados cinza). Cerâmica do quarto 33x33 (bege).                                                         | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-----------|---------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201911122 | SQN 206 | K                 |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 201911123 | SQN 205 | H                 |     | 1- Conserto da bomba d"água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 1.234,38  |
| 201911124 | SQN 109 | J                 |     | 1- Substituir disjuntor do quadro de comando das bombas de preasurização de incêndio.<br>2- Consertar uma das Bombas do sistema de pressurização de incêndio.                                                                                                                                                                                | R\$ 1.234,38  |
| 201911125 | COLINA  | A                 |     | 1- Iluminação do hall da escada do primeiro andar está apagada.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 201911126 | SQN 205 | H                 | 102 | 1 - Retirada de entulho de obra do apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 201911127 | COLINA  | G                 |     | 1- Conserto das fechaduras dos cubículos de energia das entradas 1,2 e 3.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 201911128 | COLINA  | J                 | 403 | 1- Lubrificação das portas metálicas que não corre.<br>2- Substituição de trinco quebrado da janela.                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 281,91    |
| 201912001 | COLINA  | G                 | 107 | 1-Verificação do chuveiro do quarto 4 que não está funcionando.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 201912002 | SQN 206 | J                 |     | 1- Conserto da tubulação. O ideal é a substituição do cano de incêndio.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 201912004 | COLINA  | G                 | 608 | 1- Troca de lâmpada da cozinha                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 201912005 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |     | 1- Solucionar o vazamento das descargas do banheiro feminino do 6º andar e banheiro da sala 2 5º andar.                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 201912006 | SQN 206 | J                 |     | 1- Verificar o entupimento da pia da cozinha, qual a origem.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 201912007 | SQN 205 | G                 | 106 | 1 - Trocar piso dos quartos (3 quartos + quarto de empregada).<br>2 - Manutenção da porta metálica da varanda (está com a parte inferior corroída).<br>3 - Substituir bancada, cuba e torneira da cozinha.                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 201912008 | COLINA  | K                 |     | 1- Verificação e conserto de 3 caixas de gordura.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 15.837,75 |
| 201912009 | COLINA  | E                 | 602 | 1- Corrigir Infiltração proveniente do banheiro suíte. Provavelmente é alguma tubulação rompida, pois ao analisar a base da parede percebe-se que encontra-se molhada;<br>2- Após correção da infiltração, corrigir parede afetada pelo vazamento proveniente dos banheiros localizada no quarto de empregada;                               | R\$ 434,73    |
| 201912010 | COLINA  | E                 | 602 | 1- Corrigir infiltração proveniente da cobertura da Colina que atinge o apartamento 602.<br>2- Pintar e restaurar o teto do apartamento 602 atingindo pela infiltração.                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 201912011 | COLINA  | F                 | 301 | 1 - Corrigir vazamento que afeta o forro do banheiro suíte (vindo do apartamento 401), tanto em cima da pia quanto em cima do chuveiro.<br>2 - Corrigir vazamento que afeta o forro do banheiro de empregada (vindo do apartamento 401 também).<br>Obs.: morador do apartamento 401 - Sr. João Gondim - 98160-3165 ou Sra. Leilah 98133-7825 | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-----------|---------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201912012 | SQN 214 | K |     | 1 - Reconstituição da área comum (parede da escada) afetada pela infiltração que partiu do apartamento 613 e afetou os apartamentos 513 e 413 e as escadas dos pavimentos 4, 5 e 6.                                                                          | Sem pagamento |
| 201912013 | SQN 205 | H |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 201912014 | SQN 206 | A |     | 1- Manutenção do portão de entrada da garagem. O portão está saindo do trilho.                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 201912015 | COLINA  | F | 604 | 1- Pintura no teto do banheiro de serviço.                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 201912016 | SQN 214 | K | 202 | 1 - Remover mancha de tinta da pia do banheiro social;<br>2 - Refixar adequadamente o vaso sanitário do banheiro social. Está solto do chão.                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 201912019 | COLINA  | C |     | 1- Retirada de um lavatório e substituição por um tanque no cubículo da limpeza no pilotis.                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 201912021 | SQN 205 | G |     | 1- Conserto do portão de saída.                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 201912022 | COLINA  | J |     | 1- Desentupimento da coluna de água pluvial.                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 1.011,81  |
| 201912023 | SQN 205 | H | 203 | 1 - Reparar vazamento no teto do banheiro suíte, acima da banheira, provavelmente vindo do ralo da banheira do apartamento de cima.                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 201912024 | COLINA  | E | 607 | 1- Corrigir infiltração proveniente do banheiro suíte que atinge o apartamento 507, provavelmente proveniente do ralo.<br>Telefone do apartamento 507:<br>Sr. Raphael - 982300767<br>Sra. Cristina - 982301165                                               | Sem pagamento |
| 201912025 | COLINA  | F | 401 | 1- Corrigir infiltração no banheiro social proveniente do apartamento 501, provavelmente do ralo deste.<br>2- Há uma infiltração no armário do quarto de empregada provavelmente proveniente de um problema na tubulação localizada no shaft do apartamento. | Sem pagamento |
| 201912026 | SQN 214 | E | 502 | 1 - Substituição do piso das áreas secas (quartos e sala).<br>2 - Substituição do piso das áreas molhadas (cozinha, banheiros, varanda e área de serviço).<br>3 - Substituição dos revestimentos de parede das áreas molhadas (cozinha e banheiros).         | R\$ 12.369,11 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201912027 | SQN 212 | G | 608 | 1- Refazer a base do DECK e invernizar as réguas.<br>2 -Piso cerâmico soltando na entrada social e na varanda( em torno de 20 peças).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.426,36  |
| 201912028 | SQN 109 | I |     | 1- REPARO DA LUMINÁRIA DO PILOTIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 201912029 | SQN 206 | J |     | 1- Conserto de vazamento de água devido a cano que rompeu devido à idade.<br>2 - Desentupimento na caixa de inspeção do bloco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 201912030 | SQN 206 | J |     | 1- Sistema de travas no portão de modo a não permitir que o mesmo saia do trilho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 201912031 | SQN 310 | F | 405 | 1 - Substituir registro e reparar vazamento no registro de gaveta de água quente do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 201912032 | SQN 206 | A |     | 1 - Consertar porta de alumínio da entrada de serviço da Pruma A (porta lateral).<br>Observação: segundo a representante, a porta cedeu e há o risco do vidro cair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 201912033 | SQN 214 | E | 116 | 1 - Troca geral de todo o piso do apto. pois está descolando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 10.523,68 |
| 201912034 | COLINA  | F | 106 | 1 - Revisão e pintura das esquadrias do apartamento, estão bastante oxidadas e com dificuldade para abrir;<br>2 - Revisão e reposição de travas das janelas, estão faltando algumas e outras não estão travando;<br>3 - Revisão das fechaduras das duas portas de entrada (social e de serviço);<br>4 - Revisão e regulagem de portas de armários dos quartos, cozinha e banheiros;<br>5 - Revisão e colocação de guia das portas de madeira de correr do banheiro social; e<br>6 - Limpeza geral do apartamento;<br>7 - Substituição das peças danificadas pelos cupins no armário do quarto;<br>8 - Manutenção da porta da varanda de um dos quartos (a porta não está fechando). | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201912035 | SQN 214 | C | 603 | <p>1 - Reparar infiltração na sala de tv (andar superior);</p> <p>2 - Reparar vazamento no teto de um dos quartos (provavelmente proveniente do ralo da ducha externa da varanda);</p> <p>3 - Corrigir caimento da calha da cobertura de polycarbonato da cobertura (durante a manutenção que a Engemega fez no apartamento há uns 2 anos , foi retirada e reinstalada a calha e, depois disso, o caimento ficou errado e começou a transbordar água quando chove).</p> <p>4 - Instalar ralo linear no piso da varanda (pavimento superior);</p> <p>5 - Revitalização da pintura da piscina.</p> <p>6 - Manutenção na bomba da piscina.</p> <p>7 - Remoção da jardineira (que está causando infiltrações no cômodo do pavimento inferior), impermeabilização e nivelamento do piso.</p>                                                               | R\$ 18.845,21 |
| 201912036 | SQN 206 | B | 105 | 1- Vazamento na pia e na torneira da suíte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 476,22    |
| 201912037 | SQN 205 | G |     | 1- Colocar anteparo no portão de saída para impedir a retirada do mesmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 447,90    |
| 201912038 | SQN 206 | B | 201 | <p>Manutenção Geral:</p> <p>1 - Substituir revestimentos de parede da área de serviço. MANTER O PISO.</p> <p>2 - Trocar tubulação da área de serviço.</p> <p>3 - Substituir revestimentos de parede do banheiro de empregada. MANTER O PISO.</p> <p>4 - Trocar tubulação e válvula do banheiro de empregada.</p> <p>5 - Substituir revestimentos de parede e piso do banheiro social.</p> <p>6 - Trocar tubulação do banheiro social.</p> <p>7 - Substituir revestimentos de parede e piso do banheiro suíte.</p> <p>8 - Trocar tubulação do banheiro suíte.</p> <p>9 - Substituir revestimentos de parede da cozinha. MANTER O PISO.</p> <p>10 - Substituir tubulação da cozinha.</p> <p>11 - Revisão elétrica com troca dos fios.</p> <p>12 - Pintura das portas de madeira dos quartos (a pintura feita pelo morador anterior ficou bem ruim).</p> | R\$ 50.418,59 |
| 201912039 | COLINA  | C |     | 1- Verificação dos sensores de luz da terceira prumada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 216,61    |
| 201912041 | SQN 206 | K | 601 | 1 - Manutenção da fechadura e da porta de entrada de serviço (fechadura ruim e porta emperrando).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 173,71    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------|---------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 201912043 | COLINA  | G                 | 106 | 1 - Pintura da porta da sala e do quarto, voltadas para a varanda (já trocamos a fechadura na OS 201910015 e não fizemos a pintura);<br>2 - Pintura da barra superior do guarda-corpo da varanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 734,10    |
| 201912044 | SQN 205 | L                 |     | 1- Conserto do portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 360,37    |
| 201912045 | SQN 109 | J                 | 312 | 1- Interfone não funciona do apto. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 210,44    |
| 201912047 | COLINA  | G                 |     | 1- Conserto portão entrada garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 360,37    |
| 201912048 | SQN 206 | K                 |     | 1- Verificação de curto circuito ocorrido em luminária da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 201912050 | COLINA  | F                 |     | 1- Troca de todas as lâmpadas incandescente por LED das áreas comuns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 13.165,39 |
| 201912051 | COLINA  | I                 |     | 1- Troca de todas as lâmpadas incandescente por LED das áreas comuns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 19.155,67 |
| 201912052 | COLINA  | E                 |     | 1- Troca de todas as lâmpadas incandescente por LED das áreas comuns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 4.724,09  |
| 201912053 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |     | 1 - substituição de lâmpadas tubulares de duas luminárias localizadas na marquise do edifício Anápolis;<br>2 - instalação de luminária com lâmpadas em bocal que atualmente encontra-se vazio na marquise do edifício Anápolis, no mesmo modelo das demais luminárias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 2.405,47  |
| 201912054 | SQN 109 | I                 | 301 | 1- Afastar o armário , emassar com massa acrílica e pintar com tinta anti-mofo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 7.472,72  |
| 201912055 | SQN 206 | F                 | 302 | 1 - Manutenção do sistema de gás de cozinha para corrigir vazamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 1.729,91  |
| 201912056 | SQN 214 | G                 | 503 | 1 - Manutenção do interfone.<br>Obs.: Se o problema for no sistema geral do interfone, a responsabilidade pelo reparo é do condomínio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 210,44    |
| 201912057 | SQN 109 | J                 |     | 1-Cabo do portão rompido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 447,90    |
| 201912058 | SQN 206 | B                 |     | 1- Troca de lâmpada do Hall do quarto andar prumada 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 2.692,93  |
| 201912060 | SQN 205 | C                 | 604 | 1 - Corrigir vazão de água da tubulação que alimenta o tanque e a máquina de lavar roupas.<br>Obs.: durante a vistoria, explicamos para o morador que provavelmente será necessário quebrar a parede para realizar a manutenção e que talvez não tenhamos a cerâmica original no depósito para repor. Ele está ciente e se colocou a disposição para eles mesmos fazerem a reposição da cerâmica caso seja necessário. Nesse caso, deixaríamos a parede regularizada só no ponto para ele contratar a mão de obra para repor o azulejo.<br>2 - Reparar teto do quarto afetado pelo vazamento vindo da cobertura do prédio (a causa do vazamento já foi solucionada). | R\$ 399,14    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |          |                                                                                                                                                       |                |
|-----------|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201912061 | COLINA       | J        |          | 1- Conserto do portão de saída que não abre manualmente.                                                                                              | R\$ 141,28     |
| 201912062 | SQN 206      | K        | 606      | 1- Reparar o telhado, o qual está provocando infiltração no imóvel do inquilino;<br>2- Reparar o teto da sala atingido pela infiltração.              | R\$ 586,73     |
| 201912064 | SQN 206      | F        | 302      | 1 - Fazer novo armário inferior para a cozinha, tendo em vista que não foi possível aproveitar o armário original na parte inferior.                  | R\$ 3.670,38   |
| 201912066 | COLINA       | A        | 21       | 1- Reparo do interfone                                                                                                                                | R\$ 210,44     |
| 201912067 | SQN 212      | I        | 503      | 1- Reparo da pintura e rodapé, os quais foram atingidos por infiltração. Obs: A infiltração já foi corrigida, necessitando apenas de pintura.         | R\$ 1.937,99   |
| 201912068 | SQN 214      | H        | 4013     | 1- Restabelecer a água na cozinha e área de serviço.                                                                                                  | R\$ 399,14     |
| 201912069 | SQN 206      | B        | 105      | 1- Refixar o vaso sanitário e verificar o seu anel de vedação.                                                                                        | R\$ 433,50     |
| 201912070 | SQN 214      | D        | 214      | 1- Limpar mancha de pintura na cerâmica da cozinha junto ao teto.<br>2- Fixar luminária do teto da sala.<br>3- Revisar portas e gavetas dos armários. | Sem pagamento  |
| 201912071 | COLINA       | J        |          | 1- Conserto da rede de alimentação do prédio.                                                                                                         | R\$ 399,14     |
| 201912072 | SQN 205      | H        | 102      | 1- Substituição de válvula de descarga do banheiro.                                                                                                   | R\$ 929,90     |
| 201912073 | COLINA       | F        |          | 1- Substituição do vidro quebrado no 6º andar prumada C corredor.                                                                                     | R\$ 238,21     |
| 201912074 | COLINA       | A        | 13       | 1- Manutenção geral.                                                                                                                                  | R\$ 96.406,00  |
| 201912075 | COLINA       | A        | 23       | 1- Manutenção geral.                                                                                                                                  | R\$ 97.124,45  |
| 201912076 | COLINA       | A        | 33       | 1- Manutenção geral.                                                                                                                                  | R\$ 104.842,42 |
| 201912077 | SQN 205      | L        | 104      | 1- Vazamento no pilotis ( coluna 3/4 ) oriundo do apto 104 ( correspondente a pia da cozinha)                                                         | R\$ 672,25     |
| 201912079 | SQN 214      | A        | 103      | 1- Infiltração no salão de festa oriundo do apto. 103.                                                                                                | R\$ 900,13     |
| 201912080 | SQN 206      | J        |          | 1 - Consertar interfone do bloco.<br>Obs.: Ariuska é a nova representante do Bloco J.                                                                 | R\$ 246,93     |
| 201912081 | CAMPUS DARCY | REITORIA | SALA SGP | 1 - Reparo da válvula de descarga do banheiro masculino.                                                                                              | R\$ 111,23     |
| 202001001 | COLINA       | F        |          | 1 - Reparo de vazamento em cano de esgoto na garagem do Bloco F.                                                                                      | R\$ 165,60     |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202001002 | SQN 212 | I | 606 | 1 - Revisão elétrica do pavimento superior do apartamento.<br>Obs.: Em 30/12 houve algum problema elétrico e o disjuntor desse pavimento caiu. Desde então, não conseguem mais habilitar a energia de todo o andar superior do apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 359,15    |
| 202001003 | SQN 212 | D | 303 | 1 - Substituir cuba rachada da bancada do banheiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 182,49    |
| 202001004 | SQN 109 | I | 304 | 1 - Revisão elétrica do quarto de empregada (tomada está quebrada e é bem antiga).<br>2 - Substituir piso cerâmico do quarto de empregada (está com deslocamento).<br>3 - Substituir vidro quebrado na janela do quarto de empregada.<br>4 - Substituir fórmica rachada da porta do armário da cozinha.<br>5 - Retocar pintura, retirando pregos da fiação antiga que passava pelas paredes do corredor, quarto e sala.<br>6 - Consertar puxador do armário do banheiro social.<br>7 - Envernizar a porta do quarto (marcas de adesivo).<br>8 - Envernizar rodapés.<br>9 - Revisão do armário do quarto (uma dobradiça solta em uma das portas grandes).<br>10- Troca do revestimento cerâmica da parede do banheiro social.<br>11- Troca do revestimento cerâmico da parede da cozinha. | R\$ 14.922,29 |
| 202001005 | SQN 205 | G |     | 1 - Reparar vazamento partindo do banheiro de funcionários no térreo e afetando os carros na garagem do bloco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 111,23    |
| 202001006 | COLINA  | E |     | 1 - Desentupimento da caixa de esgoto no pavimento térreo, próximo às prumadas 1/2 e 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 751,63    |
| 202001007 | COLINA  | F |     | 1 - Reparo do trilho do portão de saída da garagem do Bloco F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 402,62    |
| 202001008 | COLINA  | G | 401 | 1 - Reparar vazamento no banheiro da suíte.<br>Obs.: a moradora retornará de viagem dia 06/01 e solicita que a manutenção seja feita neste dia, se possível.<br>Outros contatos fornecidos pela moradora:<br>Sabrina (funcionária dela): 61-9927-06163<br>Paulo (porteiro): 9841-27435<br>Raimundo (porteiro): 98425-2193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 210,50    |
| 202001009 | SQN 206 | J | 405 | 1- Desentupimento da prumada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 740,07    |
| 202001010 | SQN 109 | J |     | 1- Reparo da lâmpada localizada no térreo em frente ao elevador de serviço entrada A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 455,33    |
| 202001011 | COLINA  | J |     | 1- Reparo da tubulação de entrada de água do bloco J e instalação de redutor de pressão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 3.540,22  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202001012 | COLINA  | G | 104 | 1- A disjuntor que alimenta o chuveiro é de 20A, o que está inadequado, dessa forma autorizo a troca da fiação e disjuntor.                                                                                                                                                                        | R\$ 300,18    |
| 202001013 | SQN 205 | C | 502 | 1 - Consertar vazamento na parede do banheiro social no local onde havia um bidê anteriormente.<br>Obs.: Dar prioridade pois já foi feita uma tentativa de sanar o vazamento com a OS 201907094, mas não resolveu e o problema se agravou com o tempo pois provavelmente há uma tubulação rompida. | Sem pagamento |
| 202001014 | SQN 212 | A | 602 | 1- No muro que separa uma cobertura da outra há peças de granito que estão na eminência de cair. Peço que retirem estas peças para evitar acidentes proveniente de sua queda.                                                                                                                      | R\$ 252,30    |
| 202001015 | SQN 212 | A | 604 | 1- No muro que separa uma cobertura da outra há peças de granito que estão na eminência de cair. Peço que retirem estas peças para evitar acidentes proveniente de sua queda.                                                                                                                      | R\$ 201,84    |
| 202001016 | SQN 109 | J | 102 | 1- Há pouca vazão de água no chuveiro. Verificar a origem do problema. Caso necessário a substituição da tubulação para restabelecer a vazão, autorizo a troca.                                                                                                                                    | R\$ 157,89    |
| 202001017 | COLINA  | J | 601 | 1- Consertar a janela da suíte do apartamento. De acordo com o morador está prestes a cair.                                                                                                                                                                                                        | R\$ 201,31    |
| 202001018 | COLINA  | F |     | 1- reparo no SISTEMA DE CÂMERAS                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202001019 | SQN 214 | F | 115 | 1- Troca do piso por piso vinílico na área seca;<br>2- Pinta das paredes.<br>3 - Substituição de 03 portas.                                                                                                                                                                                        | R\$ 16.654,63 |
| 202001022 | SQN 214 | A | 104 | 1- Corrigir infiltração do apartamento 104.                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 202,00    |
| 202001024 | COLINA  | J |     | 1- Substituir Iluminação da área comum por lâmpadas de LED ( INCLUSIVE AS MINUTERIAS)                                                                                                                                                                                                              | R\$ 18.762,28 |
| 202001025 | COLINA  | G |     | 1- Substituir Iluminação da área comum por lâmpadas de LED ( INCLUSIVE AS MINUTERIAS)                                                                                                                                                                                                              | R\$ 17.573,79 |
| 202001026 | COLINA  | K |     | 1- Substituir Iluminação da área comum por lâmpadas de LED ( INCLUSIVE AS MINUTERIAS)                                                                                                                                                                                                              | R\$ 4.081,83  |
| 202001027 | SQN 205 | L |     | 1- Substituir Iluminação da área comum por lâmpadas de LED ( INCLUSIVE AS MINUTERIAS)                                                                                                                                                                                                              | R\$ 12.895,87 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |             |     |                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------|---------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202001028 | SQN 205 | C           |     | 1- Substituir Iluminação da área comum por lâmpadas de LED ( INCLUSIVE AS MINUTERIAS)                                                                                                                                              | R\$ 14.544,96 |
| 202001029 | SQN 205 | G           |     | 1- Substituir Iluminação da área comum por lâmpadas de LED ( INCLUSIVE AS MINUTERIAS)                                                                                                                                              | R\$ 14.628,67 |
| 202001030 | SQN 206 | D           |     | 1- Substituir Iluminação da área comum por lâmpadas de LED ( INCLUSIVE AS MINUTERIAS)                                                                                                                                              | R\$ 9.250,02  |
| 202001031 | SQN 206 | A           |     | 1- Substituir Iluminação da área comum por lâmpadas de LED ( INCLUSIVE AS MINUTERIAS)                                                                                                                                              | R\$ 9.201,10  |
| 202001032 | SQN 206 | K           |     | 1- Substituir Iluminação da área comum por lâmpadas de LED ( INCLUSIVE AS MINUTERIAS)                                                                                                                                              | R\$ 12.259,08 |
| 202001033 | SQN 109 | J           |     | 1- Substituir Iluminação da área comum por lâmpadas de LED ( INCLUSIVE AS MINUTERIAS)                                                                                                                                              | R\$ 16.085,65 |
| 202001034 | SQN 109 | I           |     | 1- Substituir Iluminação da área comum por lâmpadas de LED ( INCLUSIVE AS MINUTERIAS)                                                                                                                                              | R\$ 10.738,77 |
| 202001036 | SQN 205 | G           | 604 | 1- Troca de telha em cima do apartamento 604.                                                                                                                                                                                      | R\$ 568,28    |
| 202001037 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1- Retirar 5 ar condicionados do quinto andar do edifício OK.                                                                                                                                                                      | R\$ 123,34    |
| 202001038 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1- Troca de lâmpadas das escadas e do roll de entrada;<br>2 - conserto da fiação do entrada do prédio;<br>3 - conserto do modo automático da bomba de água do prédio.                                                              | R\$ 794,02    |
| 202001039 | SQN 206 | F           |     | 1- Reparo do portão e confecção de trava.                                                                                                                                                                                          | R\$ 447,90    |
| 202001040 | SQN 206 | J           | 405 | 1- Fixação do vaso da suíte.                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202001041 | SQN 214 | G           | 102 | 1- Ralo do banheiro social está provocando infiltração no quarto do zelador;<br>2- Reparar vazamento da pia do banheiro social, suíte e empregada;<br>3- Revisão das esquadrias;<br>4- Tirar o armário do banheiro social e suíte. | Sem pagamento |
| 202001042 | SQN 109 | J           | 609 | 1-Shaft está sem janela na abertura virada para fachada;<br>2- Há infiltração no banheiro, proveniente da cobertura;<br>3- Reparar o gesso do banheiro após a eliminação da infiltração.                                           | Sem pagamento |
| 202001043 | COLINA  | J           | 502 | 1- Reparar q porta do banheiro social, que não esta fechando, assim como a porta da cozinha.                                                                                                                                       | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----------|---------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202001044 | SQN 214 | I           | 106 | 1 - Substituir piso da cozinha e quarto de empregada.<br>2 - Substituir piso da sala de estar, corredor e quartos.<br>3 - Substituir piso da varanda.<br>4 - Substituir piso do banheiro social e banheiro suíte.<br>5 - Reparar trinca na parede do quarto de empregada. | R\$ 24.110,69 |
| 202001045 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1- Conserto do portão externo da garagem do Edifício OK.                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 447,90    |
| 202001046 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1- Conserto a acionamento automático da bomba de água do Edifício OK.                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202001048 | SQN 214 | F           | 216 | 1 - Reparar portas que estiverem com desgaste na parte inferior.<br>2 - Reparar localmente piso da varanda com destacamento.                                                                                                                                              | R\$ 13.355,89 |
| 202001049 | SQN 109 | J           |     | 1- Regular o fundo do ralo linear da entrada da garagem para que seu fundo fique no nível do cano de escoamento. Além disso é necessário fazer o caimento para permitir o escoamento da água.<br>Obs: O porteiro do prédio sabe o local em que deve ser feito o serviço.  | Sem pagamento |
| 202001050 | SQN 205 | L           | 101 | 1- Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 578,18    |
| 202001051 | SQN 206 | K           | 202 | 1- Conserto do interfone que se encontra mudo.                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 246,93    |
| 202001052 | SQN 214 | C           | 315 | 1- Revisão da esquadria e refixar o alizar.                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 208,40    |
| 202001054 | SQN 212 | C           | 208 | 1- Troca localizada do piso nos locais em que está estufando.                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202001055 | SQN 109 | J           | 609 | 1- Corrigir infiltração proveniente do ralo do banheiro de empregada e que afeta o apartamento 509.<br>Moradora do 509: Dra. Maria do Carmo<br>(61) 992455001                                                                                                             | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202001057 | SQN 212 | E | 104 | <p>1 - Remover armário inferior da cozinha e recuperar furos com rejunte/gesso.</p> <p>2 - Remover armário inferior do banheiro social e recuperar furos com rejunte/gesso.</p> <p>3 - Remover armário inferior do banheiro suíte e recuperar furos com rejunte/gesso.</p> <p>4 - Consertar ou substituir 01 tomada solta na sala de estar.</p> <p>5 - Consertar ou substituir 01 tomada solta no Quarto 02.</p> <p>6 - Revisão elétrica das luminárias do Quarto 02, da suíte e do banheiro de empregada (não funcionaram quando fizemos a vistoria, pode ser somente lâmpada queimada).</p> <p>7 - Vedar tubulação de água do tanque que se encontra aberta para que seja possível abrir o registro geral da cozinha/área de serviço/banheiro de empregada. Obs.: o registro se encontra dentro do shaft do chuveiro do banheiro de empregada.</p> <p>8 - Confirmar funcionamento das tubulações de água e esgoto da cozinha/área de serviço/bh. empregada (após abrir registro geral).</p> <p>9 - Revisão da porta de alumínio do Quarto 01 (com dificuldade para abrir);</p> <p>10 - Colocar 01 lâmpada faltante no banheiro da suíte.</p> <p>11 - Colocar 01 tomada faltante no painel da cabeceira na suíte.</p> <p>12 - Substituir 01 lâmpada queimada no banheiro social.</p> <p>13 - Colar novamente pedaço de cerâmica quebrada acima da porta de correr da cozinha.</p> <p>14 - Substituir tampa do quadro de luz (dentro da cozinha); manter disjuntores.</p> <p>15 - Refixar alizar solto da porta de entrada de serviço do lado interno (cozinha);</p> <p>16 - Substituir porta de correr da cozinha por porta de giro para evitar que danifique o novo quadro de luz;</p> <p>17 - Substituir reparo de 03 caixas acopladas.</p> <p>18 - Limpeza geral do apartamento</p> <p>19 - Substituir as cubas embutidas redondas dos dois banheiros pois as atuais estão trincadas</p> <p>20 - Instalar novo armário na cozinha, embaixo da bancada e recuperar rodapé do armário que quebrou com a remoção do armário antigo.</p> | R\$ 7.233,06  |
| 202001058 | COLINA  | E | 205 | <p>1- Recuperar infiltração no teto do banheiro social e suíte. A infiltração era proveniente do apartamento 305, mas aparentemente já foi corrigida;</p> <p>2- Recuperar os rodapés que por ventura estejam soltos ou faltando.</p> <p>3- Revisão hidráulica completa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 2.761,61  |
| 202001059 | SQN 206 | J | 304 | 1- Manutenção geral dos 3 banheiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 23.461,62 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202001060 | SQN 109 | J        | 305      | 1- Abertura da porta com chaveiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202001061 | SQN 109 | J        | 305      | 1- Reparar uma infiltração localizada no shafte do imóvel;<br>2- Após o reparo da infiltração, consertar o gesso do pilotis.                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202001062 | CLN 406 | DIVERSOS | Sala 205 | 1- Reparar trinca na sacada;<br>2- Pintura;<br>3- Revisão da porta metálica;<br>4- Troca do piso por vinílico;<br>5- Manutenção geral do banheiro.                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 14.330,16 |
| 202001064 | COLINA  | E        | 507      | 1- Troca do piso do banheiro suíte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 2.293,30  |
| 202001065 | COLINA  | E        | 404      | 1- Corrigir infiltração proveniente do apartamento 504.<br>Moradora 504: Sra. Lucia Maria Evangelista 98272-6148 e 9945-0583                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202001066 | SQN 214 | H        | 210      | 1 - Substituir chuveiro do banheiro de empregada.<br>2 - Corrigir vazamento no vaso sanitário de caixa acoplada do banheiro de empregada (provavelmente no engate).                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202001067 | SQN 206 | J        |          | 1- Concerto das câmeras de segurança.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.872,59  |
| 202001068 | COLINA  | G        |          | 1- Reparar o sistema de abertura do portão da garagem do bloco G, Colina, que funciona por meio de chave.                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 225,72    |
| 202001069 | SQN 109 | I        |          | 1- Solicito abertura de O.S para inspeção/ reparo das portas de acesso das entradas A e B da SQN 109, bloco i.<br>2- Solicito também concerto das maçanetas das salas de lixo, almoxarifado, cozinha, quadro de luz e demais salas de uso do condomínio. Temos diversas salas sem maçanetas ou com maçanetas quebradas. Uma delas caiu e feriu o pé de uma moradora. | R\$ 1.884,42  |
| 202001070 | SQN 206 | B        |          | 1- Conserto do portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 1.070,23  |
| 202001071 | SQN 109 | I        | 405      | 1- Confeção do armário da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.169,93  |
| 202001072 | SQN 109 | J        | 602      | 1- Troca do revestimento da parede do banheiro de empregada;<br>2- Fixar bancada da cozinha;<br>3- Pintura da esquadria e rodapé;<br>4- Troca do piso da área seca;<br>5- Troca do piso da cozinha;<br>6- Refazer rejunte do banheiro social.                                                                                                                        | R\$ 2.395,22  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------|---------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202001075 | SQN 214 | H | 110    | 1 -Troca do piso da parede da cozinha;<br>2- Troca do piso das áreas secas.<br>3- Pintura geral;<br>4- Revisão elétrica (verificação das tomadas e instalação chuveiro).                                                                                                                                                                                                            | R\$ 20.373,96 |
| 202001076 | SQN 214 | A | 506    | 1 -Troca do piso da cozinha;<br>2- Troca do piso das áreas secas.<br>3- Pintura geral;<br>4- Revisão elétrica (verificação das tomadas e instalação chuveiro).                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 25.169,88 |
| 202001077 | SQN 205 | L |        | 1- Solicito a verificação das fechaduras de 3 PCs no Pilotis. ma delas não fecha e outras duas estão com acionamento difícil, com risco de quebra da chave.                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 562,74    |
| 202001078 | SQN 109 | J |        | 1- A trava da porta da terceira prumada está estragada. Solicito conserto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 321,43    |
| 202001079 | SQN 205 | H |        | 1- Conserto da válvula do vaso sanitário que fica no quarto usado pelos funcionários.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 275,09    |
| 202001081 | COLINA  | J | 606    | 1- Substituição da porta de serviço e porta de entrada social, as quais foram atingidas por infiltração.<br>Flávia 985242848                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 858,02    |
| 202001082 | COLINA  | I | Térreo | 1 - Reparar infiltração na base da parede da sala de estar (do outro lado fica a copa do bloco, com as caixas de passagem das tubulações de esgoto do prédio.<br>2 - Reparar vazamento no cano de abastecimento do vaso sanitário.<br>3 - Reparar infiltração entre a parede do box do banheiro e a parede externa, no pilotis do prédio. A infiltração aparece somente no pilotis. | Sem pagamento |
| 202001083 | COLINA  | J |        | 1- Troca de vidro em corredor no sexto andar da terceira prumada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 238,21    |
| 202001084 | SQN 205 | C | 402    | 1- Corrigir infiltração na sala. Provavelmente o problema é proveniente do ralo ou porta de correr do apartamento 502. Caso o problema seja a porta de correr, autorizo a substituição do trilho da porta.<br>Telefone SQN 205 bloco C apto 402<br>Moradora Ingrid Tavora Weber, Tel 61 99609-8424                                                                                  | R\$ 906,24    |
| 202001085 | COLINA  | F | 304    | 1- Corrigir infiltração no banheiro proveniente do apartamento 404.<br>COLINA F 404<br>Marcela<br>011-98795-7555                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------|---------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202001086 | SQN 206 | F                 | 305          | 1- Corrigir infiltração proveniente do apartamento 405.<br>SQN 206 F 405<br>Sra. Marcia de Aguiar 98116-1143                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202001087 | SQN 206 | B                 |              | 1- Revisão das portas da portaria:<br>-A fechadura das portarias não estão funcionando.<br>-O interruptor que abre as portas (na portaria) também não está funcionando.                                                                                                                                                                     | R\$ 1.281,06  |
| 202001088 | SQN 310 | F                 | 404          | 1 - Substituir rodapés de madeira da sala de estar;<br>2 - Substituir fechadura da porta da sala para cozinha;<br>3 - Remover armários inferiores (embaixo da bancada) dos dois banheiros (social e suíte). Recuperar os furos que ficarem;<br>4 - Substituir portal das 2 portas da cozinha (entrada de serviço e porta que vai pra sala). | R\$ 3.398,53  |
| 202001090 | COLINA  | G                 | 108          | 1 - Lâmpada (pequena) no banheiro ao lado da cozinha;<br>2 - 2 tampas de vaso, 1 para o banheiro social e uma para o banheiro da cozinha;<br>3 - 1 porta grande para o guarda-roupa do quarto 3.                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202001092 | COLINA  | G                 | 208          | 1 - 1 lâmpada (pequena) para a porta principal;<br>2 - Reparo na porta do guarda-roupa do quarto 1 cuja qual caiu (a porta está no quarto);<br>3 - Lâmpada para o banheiro do quarto 3.<br>4 - Troca do espelho da suíte (quarto 3) do apartamento 208.                                                                                     | Sem pagamento |
| 202001093 | COLINA  | G                 | 307          | 1 - 2 lâmpadas (grandes) para a cozinha;<br>2 - 1 tampa para o vaso do banheiro social;<br>3 - 1 lâmpada (pequena) para o banheiro do lavabo.                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202001097 | SQN 206 | F                 | 602          | 1- Infiltração proveniente da cobertura (troca das telhas, caso necessário)                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 568,28    |
| 202001098 | SQN 206 | A                 | 601          | 1- Reparo da infiltração proveniente da cobertura (já há OS para a troca das telhas)                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202001099 | COLINA  | B                 | 21           | 1- Vedação das aberturas da janela e das junções entre as vigas pre moldadas para evitar a entrada de água.                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 202001100 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS | Quinto Andar | 1- Corrigir infiltração no quinto andar, provavelmente proveniente do telhado. Caso necessário, autoriza a troca das telhas quebradas, caso haja.                                                                                                                                                                                           | R\$ 568,28    |
| 202001101 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |              | 1- Revisão elétrica com troca de lâmpadas queimadas, caso necessário.<br>2- Conserto da tomada na sala da informática que não desliga ficando a luz ligada 24hs.                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202001102 | SQN 214 | K | 203 | 1. Revisão na porta do banheiro social que não está trancando.<br>2. Revisão na porta do banheiro da suíte que está agarrando para abrir.<br>3. Revisão na fechadura da porta da cozinha para a sala (só está fechando com a chave).<br>4. Reparar vazamento na caixa acoplada do vaso sanitário da suíte que está vazando ao dar descarga.<br>5. Substituir mecanismo da caixa acoplada do vaso sanitário do banheiro DCE que está estragado.<br>6. Reparar vazamento da pia do banheiro DCE.<br>7. Revisão da maçaneta da porta entrada social (ruim de abrir e frouxa). Caso não seja possível reparar, pode ser realizada a troca.<br>8. Revisão da janela basculante de alumínio da DCE que não trava (provavelmente está desregulada).<br>9. Troca do tanque de louça (o atual está quebrado). | R\$ 1.635,19  |
| 202001103 | COLINA  | G | 101 | 1- Interfone sem funcionar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 580,95    |
| 202001104 | SQN 109 | J |     | 1- Vazamento na garagem em frente a vaga do apto. 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 210,51    |
| 202001105 | COLINA  | J |     | 1- Vazamento de água na casa de máquina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 210,51    |
| 202001106 | SQN 205 | C |     | 1- Verificação e regulagem da mola da porta da entrada B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 1.770,10  |
| 202001108 | SQN 206 | K | 103 | 1- Fazer armário da parte de baixo da pia. (Não fazer parte superior!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.682,26  |
| 202001109 | COLINA  | I | 201 | 1- Correção de infiltração:<br>-Teto do banheiro suíte;<br>-Parede Suíte.<br>Apartamento 301<br>Sr. Gabriel Dorfman<br>Tel: 3307-1528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 275,09    |
| 202001110 | COLINA  | K |     | 1- Execução da calha do bloco K (entren os andares)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202001111 | SQN 109 | I |     | 1- Correção de vazamento no pilotis do bloco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 210,51    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------|---------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202001113 | SQN 310 | G | 605    | 1 - Reinstalar a cuba de inox da bancada da área descoberta (cobertura) que descolou. Caso não seja possível reinstalar ou a cuba esteja em mal estado, pode ser feita a substituição da cuba.<br>2 - Revisão do piso elevado da cobertura (existe 01 placa quebrada e algumas peças cerâmicas trincadas ou quebradas).<br>3 - Substituição de toda a estrutura de apoio do piso elevado da cobertura, com limpeza da laje e dos ralos. | R\$ 14.570,35 |
| 202001115 | SQN 212 | K | 613    | 1- Revisão dos rejuntas do banheiro (morador acabou de entrar no imóvel);<br>2- Revisão da solda da escada que une o andar inferior à cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 307,35    |
| 202001117 | SQN 206 | F | 402    | 1- Trocar fiação do chuveiro ( o disjuntor é muito baixo para o chuveiro);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 205,47    |
| 202001118 | SQN 212 | A | 602    | 1- Infiltração no banheiro social vinda do ralo localizado na cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 551,75    |
| 202001119 | SQN 214 | D | 509    | 1- Troca localizada do piso do quarto que levantou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202001120 | SQN 205 | L |        | 1- Verificação da iluminação do Pilotis na área da prumada 5-6 , que não está desligando automaticamente ( sensor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 405,43    |
| 202001122 | SQN 205 | C |        | 1- Substituição da mola das portas das prumadas B (3/4) e C (5/6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 1.770,10  |
| 202001123 | SQN 212 | G | 101    | 1- Retira do armário do lavado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 216,84    |
| 202001124 | COLINA  | F | 106    | 1- Manutenção na campainha e interfone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 298,29    |
| 202002001 | COLINA  | F | 106    | 1- Verificação e fixação da pia do banheiro.<br>2- Fixação da pia da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 140,23    |
| 202002002 | SQN 205 | H |        | 1- Conserto do portão de entrada da Garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 580,95    |
| 202002003 | SQN 109 | I | Térreo | 1 - Reparar vazamento no teto da área de serviço (acima do armário), vindo do apartamento 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202002004 | SQN 109 | I | Térreo | 1 - Manutenção das esquadrias de alumínio: uma não abre, algumas estão com problemas no fecho e outras faltam a borracha de vedação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 100,00    |
| 202002005 | SQN 109 | I | 301    | 1- Troca do piso da área seca e mudança do local do guarda roupa do quarto, o qual está atualmente na parede do banheiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 23.436,20 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----------|---------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202002006 | SQN 109 | I           | 101 | 1- Revisão janela cozinha (não fecha direito);<br>2- Trocar reparo da caixa acoplada do banheiro de empregada;<br>3- Vazamento no vaso sanitário do banheiro social . Necessário trocar o reparo;<br>4- Retirar a ducha higiênica, a qual apresenta vazamento.                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 252,15    |
| 202002007 | SQN 206 | K           |     | 1- Verificação do sistema de ligamento da iluminação do pilotis que não está acendo nada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 202,71    |
| 202002008 | COLINA  | F           |     | 1- Verificação e, se for o caso, reparo da caixa de gordura da entrada B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 8.075,02  |
| 202002013 | SQN 205 | L           |     | 1- Verificação do interfone do prédio que ficou mudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 445,72    |
| 202002015 | SQN 310 | G           | 108 | 1- Fazer rejunte do banheiro suíte;<br>2- Trocar piso da área seca;<br>3- Há 12 cerâmicas ocas na cozinha, perto da porta. Retira-la e colocalas novamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 37.987,41 |
| 202002016 | SQN 214 | C           | 501 | 1- Troca do revestimento cerâmico da área seca,<br>2- Troca do piso da cozinha e área de serviço;<br>3- Troca do revestimento cerâmico do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 25.378,26 |
| 202002017 | SQN 206 | F           |     | 1 - Consertar interfone que não funciona (não tem sinal) do apartamento 302.<br>Obs.: O aparelho de interfone é novo, portanto acreditamos que o reparo deverá ser feito na rede de alimentação do interfone, na área comum. Contato do morador do 302: Adrián (11) 98784-5446.                                                                                                                                                                                                           | R\$ 182,41    |
| 202002018 | SQN 109 | H           | 208 | 1- Retirar as câmeras do apartamento e a fiação ligada a estes aparelhos;<br>2- Troca do revestimento cerâmico da cozinha e área de serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 9.553,19  |
| 202002019 | SCS     | EDIFÍCIO OK |     | 1- Há uma tubulação de esgoto rompida. Fazer a reconstituição da tubulação;<br>2- Revisão da bomba de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202002020 | SQN 205 | H           | 605 | 1 - Desentupimento ou troca da tubulação de água que alimenta a torneira do lavabo.<br>Obs: A torneira está com pouca vazão. O inquilino já tentou desentupir e não conseguiu. Como a tubulação é antiga e de ferro, pode estar obstruída.<br>2 - Substituir válvula de descarga do banheiro social.<br>3 - Substituir o revestimento somente da parede onde será trocada a válvula de descarga do banheiro social.<br>4 - Recuperação estrutural do guarda-corpo de concreto da varanda. | Sem pagamento |
| 202002020 | SQN 205 | H           | 601 | 1- Conserto de infiltrações em cima da varanda do apto. 601.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202002021 | SQN 214 | I           | 409 | 1 - Substituir ou consertar sifão do banheiro social para reparar vazamento e corrigir caimento do sifão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202002022 | SQN 206 | K | 502 | 1- Consertar o interfone do apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 246,93    |
| 202002023 | COLINA  | G |     | 1- Verificação, e se for o caso o conserto, do sistema de abertura da portaria B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 1.094,50  |
| 202002024 | COLINA  | I |     | 1- Conserto de duas infiltrações no pilotis em baixo do apto. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202002026 | COLINA  | G | 307 | 1- Conserto da resistência do chuveiro ou substituição, caso necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 83,21     |
| 202002027 | SQN 214 | F | 603 | 1- Troca do piso flutuante por piso vinílico;<br>2- Colocar maçaneta na porta da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 15.924,69 |
| 202002028 | COLINA  | H |     | 1- Verificação, e se for o caso conserto, das câmaras da portaria e garagem entrada 7/8.<br>2- Verificação, e se for o caso conserto, da fechadura eletrônica da entrada 3/4.<br>3- Vidro quebrado da portaria 5/6.<br>4- Revisão na fixação das tomadas da Guarita.<br>5- Interfone sem funcionar do elevador da entrada 7/8.<br>6- Sensor de presença sem funcionar da entrada 1/2. | Sem pagamento |
| 202002030 | SQN 109 | I | 603 | 1- Fixar 3 cerâmicas no quarto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 252,30    |
| 202002032 | COLINA  | E |     | 1- Fixação de tubo no teto da garagem do apto. 402.<br>2- Substituir tampa de água pluvial que está quebrada próximo a prumada 1/2 ( sentido bloco/L3).                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202002034 | SQN 206 | B |     | 1- Troca de todas as fechaduras fechaduras das entradas do pilotis do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 562,74    |
| 202002035 | COLINA  | K |     | 1- Colocação de fita anti-derrapante nas escadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 903,34    |
| 202002036 | SQN 214 | H | 303 | 1- Recolocação da cerâmica da cozinha que ficou fofa ( Mais ou menos 3m²).<br>2- Revisão no armário em baixo da pia da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202002037 | SQN 206 | F |     | 1- Impermeabilização das caixas d'água superiores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 47.905,89 |
| 202002038 | SQN 206 | B |     | 1- Troca do motor do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 1.070,23  |
| 202002039 | SQN 214 | F | 406 | 1- Troca do piso elevado da área seca do apartamento por piso vinílico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 15.926,43 |
| 202002042 | SQN 205 | C | 304 | 1 - Recuperar parte debaixo da porta metálica da varanda (está corroída e causando infiltração no apartamento debaixo).<br>2 - Refazer rodapé cerâmico do lado externo da porta metálica da varanda, recompondo o existente, podendo substituir pelo rodapé de porcelanato caso não tenha no depósito cerâmica igual a existente.<br>E-mail do morador Luis Gustavo: lgviegas@unb.br  | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------|---------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202002043 | SQN 205 | C | 204 | 1 - Reparar infiltração no teto da sala de estar e varanda (provavelmente proveniente do ralo ou da porta da varanda do ap 304)<br>2 - Reparar infiltração no teto da cozinha e área de serviço (provavelmente proveniente do registro geral da área de serviço do 304)<br>Apartamento 304: Sr. Luis Gustavo - 9.9905-3500 - OS 202002042 - lgviegas@unb.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 2.358,54  |
| 202002045 | COLINA  | D | 35  | 1- Revisão na parte elétrica ( Lâmpadas, tomadas e interruptores).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 202,71    |
| 202002046 | SQN 212 | I | 404 | 1 - Substituir portal e alizares do quarto de empregada e banheiro de empregada.<br>2 - Substituir rodapés de madeira da sala de estar e sala de tv (ao lado).<br>3 - Substituir alizares do lado interno do banheiro social e do banheiro suíte.<br>4 - Substituir piso do quarto de empregada e cozinha (o piso do quarto de empregada estourou, mas o piso da cozinha também está todo oco).<br>5 - Instalar rodapé de granito no armário inferior da cozinha. O rodapé pode ser instalado sobre o piso novo, colado com silicone ou outro material que permita remover o rodapé no futuro sem danificar o piso novo.<br>6 - Desentupir tubulação de esgoto da cozinha (conferir se esta é a causa do mal cheiro vindo da pia da cozinha). | R\$ 18.019,06 |
| 202002047 | SQN 205 | H |     | 1) Conserto de vazamento nos ralos do térreo do bloco, a água esta caindo na garagem, prumada 5/6, na vaga de um carro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 157,89    |
| 202002048 | SQN 206 | A |     | 1- Manutenção do portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 521,98    |
| 202002049 | COLINA  | K |     | 1 - Apartamento 102 Troca de dois bocais (fiação exposta) e três lâmpadas;<br>2 - Apartamento 204 - substituição de duas lâmpadas;<br>3 - Apartamento 205 - substituição de duas lâmpadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 933,44    |
| 202002050 | COLINA  | J |     | 1- Desentupimento da prumada da caixa de gordura.<br>PS: Já entrei em contato com a representante e pedi que a Agil fizesse a limpeza da caixa de gordura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 838,36    |
| 202002051 | SQN 205 | H |     | 1- Desentupimento da prumada da caixa de gordura.<br>PS: Já entrei em contato com a representante e pedi que a Agil fizesse a limpeza da caixa de gordura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 1.048,87  |
| 202002052 | SQN 206 | F |     | 1- As portas de entrada das prumadas não estão fechando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 911,27    |
| 202002053 | COLINA  | J |     | 1- Desentupimento da caixa de água pluvial , que durante as chuvas transborda e direciona a água para a garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 925,08    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202002054 | SQN 109 | I |     | 1-Verificar registro de incêndio da garagem entrada B que está vazando.<br>2- Verificar dispositivo de abertura das portas ( Entrada A e B ) na guarita.                                                                                                                                                                                        | R\$ 251,19    |
| 202002056 | SQN 206 | F | 401 | 1- Troca da fiação do chuveiro, já que a fiação atual suporta apenas 20 A, e verificar se há um circuito individualizado para cada chuveiro.                                                                                                                                                                                                    | R\$ 394,89    |
| 202002057 | SQN 109 | I |     | 1- Reparo da grade do poço inglês do pilotis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 372,85    |
| 202002058 | COLINA  | B |     | 1 - Troca das lâmpadas das áreas comuns.<br>2 - Retirada dos cabos de tv a cabo.                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.218,87  |
| 202002059 | SQN 214 | F | 216 | 1 - Consertar porta de entrada de serviço que está agarrando no chão ao abrir.<br>2 - Envernizar portas de entrada (social e de serviço) e porta entre a cozinha e a sala.                                                                                                                                                                      | R\$ 1.008,26  |
| 202002060 | COLINA  | H |     | 1- Conserto do portão da garagem do bloco H da Colina.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 724,34    |
| 202002061 | SQN 214 | A | 309 | 1- Verificação de vazamento no teto do Banheiro da suíte<br>2- Pintura do teto do banheiro social                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202002063 | COLINA  | E | 506 | 1- Há um vazamento proveniente da varanda deste apartamento e que afeta o apartamento 406. Provavelmente é causado por entupimento do ralo. Como o morador está no imóvel a pouco tempo, autorizo o desentupimento. Caso não resolva, será necessário verificação do encanamento do ralo.<br>Ap 406 Sra. Debora Cristina 9535 1806 ou 9203-9669 | Sem pagamento |
| 202002067 | SQN 205 | G | 106 | 1- Fazer o armário da parte inferior da bancada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 4.205,64  |
| 202002068 | COLINA  | F |     | 1- TROCA DOS REGISTROS DE ÁGUA das prumadas 3 e 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202002069 | SQN 206 | F | 604 | 1- Há uma infiltração na sala e quarto proveniente do telhado. Fazer o reparo da origem da infiltração e reparar o teto da moradora após o serviço.                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202002075 | SQN 206 | J | 103 | 1 - Fazer novas chaves das portas de entrada (social e de serviço), inclusive da fechadura tetra/multipontos.<br>2 - Fazer nova chave para portaria.                                                                                                                                                                                            | R\$ 300,66    |
| 202002079 | SQN 214 | F | 216 | 1- Verificação e se for o caso conserto de duas luminárias ( uma na sala e outra na varanda).                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 227,99    |
| 202002080 | COLINA  | D | 35  | 1- Torneira da pia do banheiro socila sem alimentação de água.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202002082 | COLINA  | J |     | 1- Desentupimento das prumadas de sabão e gordura das entradas 1-2, 3-4 e 7-8.                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 1.300,90  |
| 202002083 | COLINA  | B |     | 1- REVISÃO DOS PAVIFLEX DAS ESCADAS QUE ESTÃO SOLTOS ( COLAGEM).<br>2- Troca de uma tomada e um interruptor no PC (térreo) da entrada 02.                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |             |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------|-------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202002084 | SQN 310     | F                 | 303 | 1- A pia está se desprendendo do granito do móvel do banheiro, prestes a se soltar e ficar somente sustentada pelo cano.                                                                                                                                           | R\$ 340,25    |
| 202002086 | SQN 214     | F                 | 216 | 1- Troca do registro gaveta de 3/4 do banheiro social.                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202002087 | COLINA      | H                 | 603 | 1- Consertar torneira do tanque (área de serviço), por apresentar vazamento.<br>2- Substituir o sifão do tanque.<br>OBS: Inquilina acabou de entrar                                                                                                                | R\$ 1.022,77  |
| 202002088 | SCS         | EDIFÍCIO OK       |     | 1- Substituição de uma tomada de 3 pinos(padrão antigo) para o novo padrão de tomadas.<br>Localização: No 2º Andar (sala dos equipamentos de rede).                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202003001 | COLINA      | H                 | 504 | 1 - Verificar e reparar vazamento no tanque da área de serviço.<br>2 - Substituir tanque de louça da área de serviço (o tanque atual está com rachaduras, podendo ser esta a causa do vazamento).<br>3 - Refazer rejunte do piso da área do box no banheiro suíte. | R\$ 1.022,77  |
| 202003002 | COLINA      | H                 | 104 | 1- Desentupimento da prumada da caixa de gordura.                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 867,27    |
| 202003003 | SQN 205     | C                 | 102 | 1 - Desentupimento da prumada de esgoto da máquina de lavar roupas (área de serviço).                                                                                                                                                                              | R\$ 809,45    |
| 202003004 | SQN 205     | H                 |     | 1- Vazamento oriundo do 3º andar escorrendo pela tubulação e caindo no térreo ao lado da prumada 1-2.                                                                                                                                                              | R\$ 386,33    |
| 202003005 | SCS         | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |     | 1- Troca de registro gaveta localizado na copa da UNB idiomas.                                                                                                                                                                                                     | R\$ 386,33    |
| 202003006 | ED. TALENTO | SGAS 915 BL B     | 310 | 1- Serviços de chaveiro                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 150,33    |
| 202003007 | SQN 109     | J                 | 611 | 1- Infiltração oriunda do telhado ( telhas).                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 388,17    |
| 202003008 | COLINA      | G                 | 605 | 1- reposição de lâmpadas na cozinha e no banheiro.                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 92,49     |
| 202003009 | COLINA      | F                 |     | 1- O sistema não esta aceitando abertura desse portão pelos controles remotos dos moradores.                                                                                                                                                                       | R\$ 753,25    |
| 202003011 | SQN 109     | J                 | 611 | 1- Reparar paredes e teto afetado pela infiltração proveniente da cobertura.<br>2- Reparar as telhas e calhas quebradas na cobertura.                                                                                                                              | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202003012 | SQN 206 | J | 202 | 1- Restaurar piso de taco;<br>2-Trocar revestimento cerâmico da cozinha e área de serviço;<br>3- Trocar bancada cozinha (manter armários);<br>4- Manutenção geral do banheiro de empregada;<br>5- Manutenção do banheiro suíte (manter bancada e armário).<br>6- Revisão elétrica. | R\$ 60.804,88 |
| 202003013 | SQN 206 | J | 205 | 1- Restaurar piso de taco;<br>2-Trocar revestimento cerâmico da cozinha e área de serviço;<br>3- Trocar bancada cozinha (manter armários);<br>4- Manutenção geral do banheiro de empregada;<br>5- Manutenção do banheiro suíte (manter bancada e armário).<br>6- Revisão elétrica. | R\$ 19.545,15 |
| 202003014 | SQN 206 | F | 302 | 1- Manutenção no sistema de gás.                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.729,91  |
| 202003015 | SQN 206 | F | 202 | 1- Manutenção no sistema de gás.                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.729,91  |
| 202003016 | SQN 206 | F | 204 | 1- Manutenção no sistema de gás.                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202003017 | SQN 206 | F | 306 | 1- Manutenção no sistema de gás.                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.729,91  |
| 202003018 | SQN 206 | F | 606 | 1- Manutenção no sistema de gás.                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.729,91  |
| 202003019 | SQN 206 | F | 104 | 1- Correção das infiltrações do apartamento.                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 386,33    |
| 202003020 | SQN 205 | L |     | 1- Verificação da porta em vidro temperado do hall no térreo da prumada 01-02 que não está fechando adequadamente.                                                                                                                                                                 | R\$ 342,76    |
| 202003021 | SQN 205 | L |     | 1- Substituição do miolo da válvula de descarga do apto. 504, que está fazendo barulho.<br>2- Verificação do barulho na tubulação do vaso sanitário do apto. 205.                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202003023 | COLINA  | J |     | 1- Solicito desentupimento de ralo de copa de funcionários.                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 462,54    |
| 202003024 | COLINA  | K | 101 | 1- Recuperação do piso do box do banheiro e substituição caso necessário.                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202003025 | SQN 206 | F | 305 | 1- Corrigir lâmpada no banheiro suíte.<br>OBS; Há também neste apartamento a OS 202001086 referente a uma infiltração.                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202003026 | SQN 206 | K |     | 1- Verificação e recolocação do ralo semi-esférico na calha em cima da prumada 5/6.                                                                                                                                                                                                | R\$ 184,82    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------|---------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202003028 | COLINA  | F | 301 | 1- Colar a cuba da pia do banheiro da suíte (a cuba se soltou da bancada e caiu, mas não quebrou).<br>2- Consertar uma aba da persiana de ferro da suíte (a aba está solta do mecanismo, por isso, não abre nem fecha junto com as outras abas). | R\$ 111,33    |
| 202003030 | COLINA  | K | 301 | 1- Consertar ou substituir um interruptor de lâmpada (tomada) do quarto do apartamento nº 301.                                                                                                                                                   | R\$ 42,11     |
| 202003031 | SQN 214 | C | 607 | 1- RETIRADA DA PISCINA DA COBERTURA COM A TROCA DE TODO O PISO DAÁREA MOLHADA DA COBERTURA.                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202003032 | COLINA  | E | 306 | 1- Troca de lâmpadas do banheiro, cozinha e sala.                                                                                                                                                                                                | R\$ 496,49    |
| 202003033 | SQN 205 | L |     | 1- Verificação do sistema de acionamento das lâmpadas do pilotis nas prumadas 03/04 e 05/06.                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202003034 | COLINA  | J | 202 | 1- Refixar a cubar da cozinha, a qual está quase caindo.                                                                                                                                                                                         | R\$ 340,25    |
| 202003035 | COLINA  | E |     | 1- Reparo da fechadura da portaria 5/6.                                                                                                                                                                                                          | R\$ 342,76    |
| 202003036 | SQN 109 | J |     | 1- Verificação, e se foro caso, conserto das camaras da garagem.                                                                                                                                                                                 | R\$ 2.383,65  |
| 202003037 | SQN 214 | J | 605 | 1 - Substituir piso da sala, quartos e corredor do pavimento debaixo.<br>2 - Substituir piso da cozinha.                                                                                                                                         | R\$ 39.215,67 |
| 202003038 | SQN 109 | J |     | 1- Verificação das portas corta-fogo da prumada dois no térreo que está caindo.                                                                                                                                                                  | R\$ 372,85    |
| 202003039 | SQN 214 | K | 202 | 1- Troca da pia do banheiro social.                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202003040 | COLINA  | K | 302 | 1- Verificação, e se for o caso, substituição da fechadura da porta do apto. 302.                                                                                                                                                                | R\$ 105,93    |
| 202003041 | COLINA  | G |     | 1- Verificação e conserto da infiltração na garagem em cima da vaga do apto. 407.                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202003042 | SQN 206 | K |     | 1- Verificação e conserto do vazamento no pilotis em baixo do apto. 104.<br>OBS: Ap 104 Morador Dione Oliveira Moura 98141-6457 ou 3201-9497 ou 3107-6627                                                                                        | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------|---------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202003043 | SQN 214 | C | 315 | 1 - Reparar vazamento que parte do banheiro de empregada (provavelmente do vaso sanitário ou, possivelmente, do ralo do chuveiro) para o apartamento 215.<br>2 - Reparar o forro do apartamento 215, que não é de propriedade da FUB.<br>Obs.: Moradora do 215 - Maíza 98632-4484 pmaizag@hotmail.com<br>Obs.: A Sra. Maíza solicitou que o reparo seja realizado em uma terça-feira e informou que durante o dia costuma deixar o celular desligado. Então, caso não consigam entrar em contato por telefone, tentar comunicação por e-mail ou solicitar à Sra. Maria Paula, que se prontificou a passar o recado à sua vizinha. | Sem pagamento |
| 202003048 | SQN 206 | F | 106 | 1- Desentupir prumada de sabão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 722,72    |
| 202003050 | SQN 206 | J |     | 1- Concerto de vazamento de água na garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202003052 | SQN 214 | G | 413 | 1-Troca do revestimento da parede da cozinha;<br>2- Pintura geral do imóvel;<br>3- Pintura do radapé;<br>4- Reparar rejunte da sacada (Infiltração da afetando o apartamento 313);<br>5- Desentupir ralo sacada (Infiltração da afetando o apartamento 313);<br>Apartamento 313- 98114-4314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 34.781,80 |
| 202003053 | SQN 206 | F | 606 | 1- Confecção do armário inferior da cozinha;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 3.670,36  |
| 202003054 | SQN 206 | F | 306 | 1- Confecção do armário inferior da cozinha;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 3.288,05  |
| 202003055 | SQN 206 | A | 405 | 1- Manutenção da instalação de gás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.729,91  |
| 202003056 | SQN 206 | A | 302 | 1- Manutenção da instalação de gás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.729,91  |
| 202003057 | SQN 206 | A | 606 | 1- Manutenção da instalação de gás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.729,91  |
| 202003058 | COLINA  | E | 105 | 1 - Reparar vazamento no teto do banheiro da suíte. Provavelmente vindo do apartamento 205 (vazio).<br>E-mail da moradora: eneadestutz@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202003059 | COLINA  | G |     | 1- Reparo do sistema de abertura do portão da garagem (saída)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 753,25    |
| 202003060 | COLINA  | E |     | 1- Afixar 5 dispensers, para álcool em gel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 134,41    |
| 202003065 | SQN 109 | J | 501 | 1- Substituição do piso da área seca por piso vinílico;<br>2- Pintura geral;<br>3- Revisão elétrica;<br>4- Revisão hidráulica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 23.121,82 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 202003067 | SQN 212 | E | 602 | 1- Substituição do piso da área seca por piso vinílico;<br>2- Pintura geral;<br>3- Revisão elétrica;<br>4- Revisão hidráulica.                                                                                                                             | R\$ 113.044,83 |
| 202003068 | SQN 109 | J | 502 | 1 - Reparar o interfone do apartamento 502.<br>Obs.: Solicitação urgente pois se trata de uma inquilina que é idosa e mora sozinha.<br>Devido ao isolamento decorrente da pandemia, é muito importante que ela tenha esse meio de comunicação funcionando. | R\$ 362,56     |
| 202003069 | COLINA  | D |     | 1- Instalação de seis dispenser para álcool em gel.                                                                                                                                                                                                        | R\$ 107,53     |
| 202003070 | COLINA  | K |     | 1- Fixar cuba do banheiro social;                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 696,36     |
| 202003071 | SQN 109 | I |     | 1- Infiltração em cima da porta interna da copa no pilotis.                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento  |
| 202003072 | SQN 205 | G |     | 1- Impermeabilização das calhas, rufos e lajes de acesso.                                                                                                                                                                                                  | R\$ 48.420,71  |
| 202003073 | COLINA  | E |     | 1- Impermeabilização das calhas, rufos e lajes de acesso.                                                                                                                                                                                                  | R\$ 108.942,70 |
| 202003074 | SQN 205 | C |     | 1- Impermeabilização das calhas, rufos e lajes de acesso.                                                                                                                                                                                                  | R\$ 38.642,70  |
| 202003075 | SQN 205 | L |     | 1- Impermeabilização das calhas, rufos e lajes de acesso.                                                                                                                                                                                                  | R\$ 38.916,74  |
| 202003076 | SQN 212 | A | 402 | 1- Revisão elétrica-queda de energia.                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 135,50     |
| 202003077 | COLINA  | B |     | 1- Substituição de engate matálico na pia do PC da Zeladoria no pilotis do bloco.                                                                                                                                                                          | R\$ 36,18      |
| 202003078 | SQN 206 | B | 303 | 1- Corrigir vazamento no banheiro;                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 163,86     |
| 202003079 | SQN 206 | K |     | 1- Substituição das linguetas das portas de entrada.<br>2- Execução de circuitos independentes para os portões da garagem.                                                                                                                                 | R\$ 1.303,72   |
| 202003080 | SQN 206 | J | 105 | 1- Verificação, e se for o caso conserto, da pane elétrica no apartamenteo.                                                                                                                                                                                | R\$ 135,50     |
| 202003081 | COLINA  | J |     | 1- Colocação de fita anti-derrapante nas escadas .                                                                                                                                                                                                         | R\$ 6.323,40   |
| 202003082 | COLINA  | B |     | 1- Verificação, e se for o caso conserto, de tubulação de água na cobertura ( Prumada 2).                                                                                                                                                                  | Sem pagamento  |
| 202003083 | COLINA  | J |     | 1- Fixação de dispenses nas entradas dos prédios.                                                                                                                                                                                                          | R\$ 135,50     |
| 202003084 | SQN 205 | G |     | 1- EXECUÇÃO DE CORRIMÃO NAS ESCADAS DO PRÉDIO PARA ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS.                                                                                                                                                        | R\$ 59.891,76  |
| 202003085 | COLINA  | G | 605 | 1- Revisão elétrica. Há faísca na tomada ao ligar eletrodomésticos.                                                                                                                                                                                        | R\$ 135,50     |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----------|---------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202003086 | COLINA  | E |     | 1- Conserto das infiltrações, conforme a seguir:<br>a) garagem:<br>1. Em frente ao elevador de serviços;<br>2. Em frente a garagem 403<br>b) corredor do 6º andar (Prumada 3/4) próximo à lampada.        | Sem pagamento |
| 202003087 | SQN 109 | H | 308 | 1 - Investigar e consertar "pane elétrica" relatada pela moradora na data 30/03/2020.                                                                                                                     | R\$ 189,70    |
| 202004001 | COLINA  | G | 108 | 1- Reparo de infiltração vinda do 108.                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202004002 | CLN 406 | A | 62  | 1- Revisão elétrica ( troca de cabos e disjuntores).<br>2- Revisão hidráulica.<br>3- Troca do revestimento cerâmico do piso do banheiro.<br>4- Revisão do piso vinílico ( paviflex).<br>5- Pintura geral. | R\$ 14.781,22 |
| 202004003 | CLN 406 | A | 84  | 1- Revisão elétrica ( troca de cabos e disjuntores).<br>2- Revisão hidráulica.<br>3- Troca do revestimento cerâmico do piso do banheiro.<br>4- Pintura Geral.                                             | Sem pagamento |
| 202004004 | CLN 406 | A | 62  | 1- Substituição de porta metálica por porta em vidro temperado.                                                                                                                                           | R\$ 3.486,11  |
| 202004005 | CLN 406 | A | 84  | 1- Substituição de porta metálica por porta em vidro temperado.                                                                                                                                           | R\$ 3.486,11  |
| 202004006 | SQN 206 | J |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                              | R\$ 182,41    |
| 202004007 | SQN 206 | K |     | 1- Revisão das fechaduras elétricas da portaria que não estão fechando .                                                                                                                                  | R\$ 766,72    |
| 202004008 | COLINA  | J | 103 | 1 - Reparar vazamento que aparece no teto do banheiro.<br>Obs.: Moradora do 203 - Maria de Fátima 9.9976-7919 / 9.9969-3507 / 3307-1326                                                                   | R\$ 425,57    |
| 202004009 | COLINA  | E | 404 | 1 - Consertar porta de ferro da varanda que parece ter saído do trilho e não está mais fechando.                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202004010 | COLINA  | A |     | 1- Conserto de vazamento no pilotis em baixo do apartamento 11.                                                                                                                                           | R\$ 153,44    |
| 202004011 | SQN 310 | G | 505 | 1- Troca do piso da área seca;<br>2- Revisão hidráulica/elétrica;<br>3- Pintura Geral                                                                                                                     | R\$ 30.900,23 |
| 202004013 | SQN 212 | C | 506 | 1- Troca do piso da área seca/molhada;<br>2- Revisão hidráulica/elétrica;<br>3- Pintura Geral                                                                                                             | R\$ 10.648,44 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------|--------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202004014 | SQN 109      | J        |     | 1- Instalação de 3 dispenses nas entradas do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 80,65     |
| 202004015 | SQN 109      | J        |     | 1- Aterrar todas as massas metálicas da cobertura ao SPDA- Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas, conforme NBR 5419 da ABNT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 1.008,60  |
| 202004016 | COLINA       | A        |     | 1- Instalar 2 dispensers de álcool;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 53,76     |
| 202004017 | COLINA       | E        |     | 1- Conserto da fechadura da porta de acesso ao telhado da prumada 1-2.<br>2- Verificação e se for o caso reparo na tubulação de esgoto na garagem na prumada 1-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 214,69    |
| 202004018 | SQN 109      | H        | 105 | 1 - Manutenção do piso da cozinha que apresentou deslocamento em boa parte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 5.806,81  |
| 202004019 | COLINA       | J        | 302 | 1- Reparo do interfone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 449,29    |
| 202004020 | CAMPUS DARCY | DIVERSOS |     | 1- Substituições de vidros quebrados nas janelas e guardacorpo.<br>2- Preencher e recompor perfurações nas paredes externas ( tijolinho).<br>3- Recompor rodapés do grande salão.<br>4- Recompor e substituir as peças de granito quebradas.<br>5- Recompor e substituir piso vinílico nos desníveis do piso.<br>6- Colocar fitas antiderrapante nos degraus das escadas.<br>7- Recolocar as placas do forro.<br>8- Recolocar e ou substituir as telhas danificadas.<br>9- Fornecer e instalar extintores de Incêndio ( conforme projeto ). | R\$ 12.800,88 |
| 202004021 | COLINA       | J        |     | 1- Verificação, e se for o caso, conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 182,41    |
| 202004022 | COLINA       | G        | 205 | 1 - Reparar vazamentos nos vasos sanitários dos dois banheiros do apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----------|--------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202004023 | CAMPUS DARCÝ | DIVERSOS |     | <p>1- Demolição e recolocação das portas de vidro temperado na sala de imprensa bem como as recomposições necessárias.</p> <p>2- Demolição e recomposição de um metro de parede no início do grande salão.</p> <p>3- Execução de parede em Draywall com emassamento e pintura separando o grande salão da entrada da sala de imprensa.</p> <p>4- Demolição do banheiro da entrada principal do prédio para ser executada a nova entrada, recompondo o antigo banheiro com o mesmo acabamento da sala adjacente.</p> <p>5- Demolição e colocação de uma porta dupla de 1,8m no fim das rotas de entrada e saída.</p> <p>6- Execução de parede em Draywall com emassamento e pintura e uma porta de madeira completa de 0,9m na sala de comando .</p> <p>7- Demolição e colocação de uma porta dupla de 1,8m na lateral do prédio principal.</p> | R\$ 12.013,64 |
| 202004024 | COLINA       | B        |     | 1- Colocação de 3 dispenser no pilotis do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 80,65     |
| 202004025 | COLINA       | C        |     | 1- Colocação de 3 dispenser no pilotis do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 80,65     |
| 202004026 | SQN 206      | K        |     | 1- Conserto de vazamento de ralo no pilotis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202004028 | COLINA       | G        |     | 1- Conserto do sistema e abertura da portaria da entrada A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 1.143,01  |
| 202004029 | SQN 212      | G        | 613 | 1- Verificação e se for o caso reparo nos disjuntores que estão caindo dos circuitos que atendem ao andar superior do apartamento de cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.863,39  |
| 202004030 | SQN 109      | J        |     | 1- Fornecimento e instalação do tampão de incêndio de 2" 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 903,61    |
| 202004031 | COLINA       | D        |     | 1- Substituição de toda a iluminação de lâmpadas incandessente por LED em todas as áreas comuns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 4.080,40  |
| 202004032 | SQN 205      | G        |     | 1- Trocar a torneira localizada na lixeira do primeiro andar na prumada 01-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202004033 | SQN 109      | I        |     | 1- Instalar Grelha ou vedar o tubo perto do elevador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 95,70     |
| 202004034 | SQN 109      | I        |     | 1- Reparo da abertura dos portões que ficam na portaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 523,13    |
| 202004035 | SQN 214      | K        | 310 | 1- Corrigir infiltração no banheiro, o qual afeta o guarda roupa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202004036 | SQN 109      | H        | 508 | 1- Corrigir infiltração proveniente deste apartamento e que afeta o apartamento 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------|--------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202004037 | CAMPUS DARCY | DIVERSOS |     | 1- Demolição, fornecimento e instalação de porta dupla completa de madeira na sala da PCTEC bem como as recomposições necessárias.<br>2- Fornecimento e instalação de divisórias e porta em vidro temperado nas salas de telessuporte 1 e 2 .<br>3- Execução de paredes em Drywall com emassamento, pintura e fornecimento e instalação de portas completas (conforme layout) da sala do PCTEC, sala de reunião 1, sala de reunião 2, sala de operações, sala de operações do fundo, sala de pesquisador, sanitários e copas.<br>4- Execução dos revestimentos cerâmicos, loucas, metais e bancadas dos sanitários e copas não existentes (atendendo ao layout). | R\$ 90.325,41 |
| 202004038 | SQN 205      | L        |     | 1- Reparo no portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 753,25    |
| 202004039 | SQN 205      | L        |     | 1- Regulagem na fechadura da entrada 01-02 que não está fechando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 379,25    |
| 202004040 | COLINA       | A        | 22  | 1- Verificação de curto circuito em chuveiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 753,25    |
| 202004041 | SQN 214      | A        | 206 | 1- Corrigir infiltração do apartamento 206 que afeta o apartamento 106.<br>Moradora 106: Sra. Graça - 61 3275-1695 / 983611766<br>98351-1766<br>mgcmbr@yahoo.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202004043 | SQN 206      | B        |     | 1- Conserto portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202004045 | SQN 212      | I        | 503 | 1- Revisão elétrica do apartamento. Há vários interruptores e tomadas apresentando problemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 216,80    |
| 202004046 | SQN 206      | J        | 101 | 1- Vazamento grande na cozinha e área de serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.299,54  |
| 202004047 | COLINA       | F        | 206 | 1- Corrigir vazamento. A água jorra da parede para o piso, acumulando água sobretudo em dias de chuva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202004048 | SQN 109      | J        |     | 1- Execução do levantamento dos fundos dos captadores de água que estão empossando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 2.736,32  |
| 202004049 | COLINA       | E        |     | 1- Verificação e regulagem, se for o caso a troca, da mola da porta de entrada do térreo da entrada 1-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202004050 | COLINA       | E        |     | 1- Troca de duas tampas metálicas dos reservatórios de água superiores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202004051 | COLINA  | F | 106 | 1- Corrigir infiltração no banheiro, proveniente do apartamento 206.<br>Fernando Oliveira Paulino<br>Colina F 206<br>3203-6869<br>98114-1175                                                                                  | Sem pagamento |
| 202004052 | SQN 212 | C | 405 | 1- Troca do piso da área seca ( piso vinílico)<br>2- Troca do piso da área molhada " cozinha , área de serviço" ( porcelanato )<br>3- Revisão elétrica / hidráulica<br>4- Pintura geral                                       | R\$ 25.148,65 |
| 202004053 | SQN 212 | I | 309 | 1- Troca do piso da área molhada " cozinha , área de serviço" ( porcelanato)<br>2- Revisão elétrica/ hidráulica<br>3- Substituição do roda pé de madeira da sala e do quarto suite<br>4- Pintura geral                        | R\$ 15.526,17 |
| 202004054 | SQN 214 | F | 302 | 1 - Substituição da porta de entrada do apartamento.                                                                                                                                                                          | R\$ 1.008,26  |
| 202005001 | SQN 205 | L |     | 1- Verificação e conserto do sistema de interfone do prédio.                                                                                                                                                                  | R\$ 1.143,01  |
| 202005003 | COLINA  | G |     | 1- Reparo do sistema de abertura eletrônica da porta localizada na portaria "C" do bloco G.                                                                                                                                   | R\$ 1.143,01  |
| 202005004 | SQN 109 | I |     | 1- Instalação de suporte para lâmpada LED na saída da garagem.                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202005005 | SQN 205 | C | 503 | 1 - Consertar vazamento no banheiro do meio, que afeta o apartamento debaixo (403).<br>Provavelmente se trata de defeito no ralo.<br>Contato morador 403: Patricia Medeiros 61 981177447                                      | Sem pagamento |
| 202005006 | SQN 205 | G | 604 | 1 - Consertar telha quebrada que está causando infiltrações no apartamento 604.<br>2 - Reparar efeitos do vazamento no apartamento 604 (cozinha e dependência de empregada).                                                  | R\$ 1.250,76  |
| 202005007 | SQN 109 | J | 108 | 1- Desentupir a prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                            | R\$ 809,45    |
| 202005008 | SQN 214 | C | 509 | 1 - Reparar vazamento do banheiro pelo shaft de instalações e que afeta o pilotis (térreo) do bloco.<br>Obs.: O funcionário do prédio que está acompanhando a situação é o Sr. Genario. O telefone do condomínio é 3349-3371. | Sem pagamento |
| 202005009 | COLINA  | A |     | 1- Solicito a troca da fechadura do banheiro do térreo do bloco A da Colina. Com o aumento do fluxo de funcionários do banheiro a fechadura quebrou.                                                                          | Sem pagamento |
| 202005010 | SQN 109 | J |     | 1- Verificação e se for o caso conserto das fechadura das entradas do prédio ( entrada 1).                                                                                                                                    | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202005011 | COLINA  | H |     | 1 - Conserto do portão de saída da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 753,25    |
| 202005012 | SQN 109 | J |     | 1- Conserto da porta corta-fogo da terceira entrada, bem como a fechadura da porta de entrada.                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202005013 | SQN 206 | J | 106 | 1 - Verificação e, se for o caso, desentupimento da prumada de esgoto. Inquilino relata que está havendo retorno de esgoto na pia da cozinha.<br>2 - Verificação e, se for o caso, troca do disjuntor do chuveiro do banheiro social.<br>3 - Verificação e, se for o caso, conserto do vaso sanitário do banheiro social. | Sem pagamento |
| 202005014 | SQN 205 | G |     | 1 - Conserto do portão de saída da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 724,34    |
| 202005015 | COLINA  | E |     | 1 - Verificação das tomadas das área comuns com substituição dos espelhos danificados e colocação dos ausentes.                                                                                                                                                                                                           | R\$ 1.402,82  |
| 202005016 | COLINA  | E |     | 1- instalação de refletor de LED na fachada leste na altura da prumada 5/6.                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 354,80    |
| 202005017 | COLINA  | K | 302 | 1- Substituição da torneira da pia da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 423,80    |
| 202005018 | SQN 109 | J | 510 | 1 - Verificação e conserto de vazamento na parede do banheiro social.<br>2 - Verificação e conserto do guarda-roupa afetado pela umidade decorrente do vazamento.                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202005019 | COLINA  | J |     | 1- Refixação do refletor da entrada da Garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202005020 | COLINA  | B | 12  | 1- Consertar problema na caixa de energia. Metade do apartamento está sem energia elétrica.                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202005021 | SQN 109 | I |     | 1- Conserto da fechadura da porta de entrada B do pilotis.                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202005022 | SQN 205 | H |     | 1- Execução do SPDA do prédio incluindo cobertura e aterramento.                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 67.224,22 |
| 202005023 | SQN 206 | B | 105 | 1 - Desentupimento e verificação da tubulação de esgoto da pia da cozinha (a água está escoando muito lentamente).                                                                                                                                                                                                        | R\$ 952,63    |
| 202005024 | SQN 214 | H | 503 | 1 - Substituição dos pisos das áreas molhadas.<br>2 - Substituição dos pisos das áreas secas.<br>3 - Substituição dos revestimentos de parede das áreas molhadas.<br>4 - Revisão elétrica.<br>5 - Revisão hidráulica.                                                                                                     | R\$ 27.359,25 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----------|---------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202005025 | SQN 109 | J | 210     | 1 - Substituição do piso das áreas secas (sala, corredor e quartos)<br>2 - Substituição do piso das áreas molhadas (cozinha, área de serviço, banheiros e varandas)<br>3 - Substituição dos revestimentos de parede das áreas molhadas.<br>4 - Troca na posição do guarda-roupas do quarto que faz divisa com o banheiro. | R\$ 29.740,17 |
| 202005026 | SQN 206 | F |         | 1- Solicitar a manutenção e pintura de um vazamento de esgoto no teto do pilotis da Prumada 5/6                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202005027 | SQN 206 | F |         | 1- Pintura do reparo feito na parede do hall de serviço dos aptos 301-302, pois a mesma foi feita há seis meses, mas sem a devida pintura.                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202005028 | SQN 205 | L |         | 1- Verificação e, se for o caso, conserto do sensor de presença do Hall dos aptos. 403 e 404.                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202005029 | COLINA  | J |         | 1- Verificação e, se for o caso, conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202005030 | COLINA  | J | 104     | 1 - Verificação e reparo da infiltração que aparece na parede próxima a entrada, provavelmente proveniente da tubulação da cozinha.                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202005031 | COLINA  | E | 101     | 1- Verificação do retorno no ralo da varanda.                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 635,99    |
| 202005032 | COLINA  | C |         | 1- Verificação e, se for o caso conserto, dos refletores que estão se desprendendo.                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 177,40    |
| 202005033 | SQN 214 | E | 302     | 1- Verificação no quadro elétrico pois os circuitos estão caindo.                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 135,50    |
| 202005034 | COLINA  | H |         | 1- Execução dos corrimões das escadas para adequação as exigências do corpo de bombeiros.                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 78.275,16 |
| 202005036 | SQN 206 | B | 603     | 1- Verificação e conserto da falta de água no apto. 603.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202005037 | SQN 206 | F |         | 1- Troca da tubulação de esgoto da prumada 5-6 que esta vazando.                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202005039 | COLINA  | K | 104/105 | 1- Fixação das pias da cozinha dos aptos. 104 e 105.                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 1.043,27  |
| 202005041 | COLINA  | K | 305     | 1 - Conserto da fechadura da porta do apto. 305.                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 105,93    |
| 202005043 | SQN 205 | G |         | 1- Desentupimento da tubulação de esgoto da caixa de gordura da entrada central.                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 867,27    |
| 202005044 | SQN 205 | H |         | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 291,86    |
| 202005045 | COLINA  | F | 506     | 1 - Reparo ou, se for o caso, substituição da porta de madeira de um dos quartos que caiu.                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.008,26  |
| 202005046 | SQN 206 | A |         | 1- Reparo nos rodízios do contêiner de lixo.                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 609,14    |
| 202005047 | COLINA  | E |         | 1- Verificação, e se for o caso, substituição do vidro da entrada 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 446,65    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------|--------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202005048 | COLINA       | C        |     | 1- Substituição de porta que caiu na área comum do térreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 504,13    |
| 202005049 | SQN 205      | G        |     | 1- Corrigir interfone da portaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.232,52  |
| 202005051 | COLINA       | E        |     | 1- Verificação, e se for o caso, conserto da iluminação do hall do 2º andar da entrada 7-8                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202005052 | COLINA       | H        | 101 | 1- Desentupimento dos vasos e pias. Provavelmente é um problema da plumada.                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 867,27    |
| 202005053 | SQN 109      | H        | 508 | 1- Corrigir infiltração no banheiro da dependência de empregada, proveniente deste apartamento, e que afeta o apartamento 408.<br>OBS: Havia uma outra infiltração no banheiro social desta residência, mas já foi corrigida. Esta é uma nova infiltração.                                                                                        | Sem pagamento |
| 202005054 | SQN 206      | B        |     | 1- Instalação das saídas de água para aguar o jardim;                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202005055 | SQN 206      | A        |     | 1- Revisão nas tomadas das áreas comuns com colocação de espelhos , troca de miolos sem funcionar e fechamento das aberturas.                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 433,60    |
| 202005056 | CAMPUS DARCY | DIVERSOS |     | 1 - Retirada das divisórias conforme layout constante no SEI: 23106.050250/2019-26 e despacho 5294627 do referido processo SEI.<br>2 - Fornecimento e instalação de paredes Drywall conforme layout constante no SEI: 23106.050250/2019-26.<br>3 - Emassamento e pintura das paredes Drywal instaladas.<br>4 - Execução de balcão de atendimento. | R\$ 7.916,60  |
| 202006002 | COLINA       | G        |     | 1- Revisão em todas as portas do pilotis e confecção chaves, quando necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.500,65  |
| 202006003 | COLINA       | B        |     | 1- Vazamento no banheiro de serviço do apt. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202006004 | COLINA       | B        |     | 1- Substituição do interruptor no PC da primeira tomada.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 125,16    |
| 202006005 | SQN 206      | B        | 404 | 1- Substituição das portas internas do apartamento, num total de 6 portas, que apresentam sinais de apodrecimento na parte inferior próxima ao piso e poderão ser substituídas por outras do mesmo padrão                                                                                                                                         | R\$ 3.024,79  |
| 202006006 | COLINA       | F        | 106 | 1 - Verificação e, se for o caso, troca das maçanetas das portas metálicas de acesso às varandas dos Quarto 02 e Quarto 03.                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202006007 | SQN 206      | B        | 305 | 1 - Verificação e, se for o caso, troca da válvula do banheiro de empregada que apresenta vazamento constante de água.                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 333,70    |
| 202006008 | COLINA       | G        | 208 | 1- Troca do vidro da porta da suíte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 198,51    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------|--------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202006009 | COLINA       | G        | 608 | 1- Colar a cuba do banheiro;<br>2- Consertar o chuveiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 387,45    |
| 202006011 | SQN 205      | L        |     | 1- Instalação de trava de segurança na extremidade do portão de saída da Garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 372,85    |
| 202006013 | CAMPUS DARCÝ | DIVERSOS |     | 1- Fornecimento e instalação de piso vinílico ( Pavifex intensity sixty tejo 2.0mm, com flash 1ª qualidade, 30x30) na FAV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 19.418,42 |
| 202006014 | COLINA       | F        | 404 | 1- Revisão elétrica do apartamento (Algumas lâmpadas e o chuveiro não funcionam);<br>2- Correção de infiltração na pia da cozinha;<br>3- Troca de piso quebrado box do banheiro social ;<br>4- Corrigir vazamentos na parte hidráulica dos lavatórios dos 2 banheiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202006015 | SQN 109      | J        | 410 | 1- Corrigir vazamento em tubulação do banheiro de empregada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202006016 | SQN 205      | H        |     | 1- Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 780,54    |
| 202006017 | SQN 206      | B        |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 218,90    |
| 202006018 | SQN 214      | F        | 510 | 1- Refixar o tanque da área de serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202006019 | SQN 206      | B        |     | 1- Verificação dos temporizadores da iluminação dos Halls, escadas e corredores das lixeiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202006020 | SQN 214      | C        | 103 | 1- Corrigir infiltração na parede da despensa;<br>2- Refixar ou trocar o portal da despensa que está solto;<br>3- Porta da varanda não fecha. Corrigir problema.<br>4- Revisão no armário da cozinha: regulagem de portas e, se for o caso, substituir os puxadores.<br>5- Substituição da torneira da pia da cozinha.<br>6- Verificação e, se for o caso, reparo nos puxadores das janelas basculantes da área de serviço e quarto de empregada.<br>7- Revisão no armário do quarto e, se for o caso, reparar o acabamento superior do armário que se encontra danificado. | Sem pagamento |
| 202006022 | SQN 212      | E        | 311 | 1 - Substituição do piso de áreas molhadas.<br>2 - Substituição do piso de áreas secas.<br>3 - Revisão elétrica.<br>4 - Revisão hidráulica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 28.945,86 |
| 202006023 | COLINA       | E        | 205 | 1- Desentupir prumada de esgoto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 722,72    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202006025 | COLINA  | F | 404 | 1- Troca do piso do banheiro social.<br>2- Verificação e, se for o caso, reparo de infiltração que aparece na base da parede do quarto de empregada. Obs.: Pode estar relacionada com o piso do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202006026 | SQN 206 | J | 305 | 1- Corrigir infiltração no quarto da suíte;<br>2- Revisão elétrica (quando coloco algum aparelho na tomada a luz do local apaga).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202006027 | SQN 206 | K |     | 1- Verificação da falta de energia em uma das prumadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 135,50    |
| 202006028 | COLINA  | E |     | 1- Verificação da iluminação da escada da prumada 1-2 do segundo pavimento para o terceiro pavimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 202006030 | COLINA  | G |     | 1- Verificação e reparo de vazamento de esgoto na tubulação da garagem entre as entradas 3 e 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202006031 | SQN 206 | B | 205 | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202006032 | SQN 206 | B |     | 1- Verificação, e se for o caso, regulagem do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202006033 | SQN 109 | J | 601 | 1 - Verificação e, se for o caso, reparo no vazamento do banheiro.<br>2 - Recuperação do guarda-roupa afetado pela umidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 218,90    |
| 202006034 | SQN 206 | F | 305 | 1- Revisão elétrica no imóvel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 162,60    |
| 202006035 | SQN 214 | K | 616 | 1- Desentupimento do ralo da varanda e conserto do caimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 5.246,53  |
| 202006036 | SQN 206 | K | 205 | 1- Infiltração no banheiro da suíte.<br>2-Recolocar azulejos que se soltaram na parede do banheiro DCE.<br>3-Reparar vazamento no vaso sanitário do banheiro suíte.<br>4-Substituir torneira do tanque que está com defeito e apresentando vazamento.<br>5-Verificação e, se for o caso, reparo das 4 fechaduras quebradas do apartamento (portas dos 3 quartos e porta da cozinha).<br>6-Reparo em vazamento no banheiro social que está afetando o forro do apartamento 105.<br>Moradora do apartamento 105: Ana Magnólia - 99238-3253<br>7-Verificação e, se for o caso, reparo de vazamento próximo à pia do banheiro de serviço. | Sem pagamento |
| 202006038 | SQN 205 | L |     | 1- Verificação no sistema do interfone do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202006039 | COLINA  | G |     | 1- Verificação, e se for o caso, reparo da fechadura da portaria da entrada 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 1.171,92  |
| 202006040 | COLINA  | E |     | 1- Regulagem das molas das portas das quatro entradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202006041 | SQN 206 | K | 101 | 1- Corrir infiltração na parede do quarto suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202006042 | COLINA  | I | 303 | 1- vazamento da pia da suíte<br>2- tanque entupido<br>3- chave da varanda (não veio com as outras chaves que me foram entregues)                                                                        | Sem pagamento |
| 202006043 | SQN 109 | J | 406 | 1- Verificação do interfone do apto.406 que não funciona.                                                                                                                                               | R\$ 210,44    |
| 202006044 | SQN 109 | J |     | 1- Verificação da iluminação do quinto andar da entrada A.                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202006045 | SQN 205 | B |     | 1- Troca dos rodízios do container de lixo.                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202006046 | SQN 109 | J | 401 | 1-Trocar de piso das áreas molhada e seca<br>2- Revisão hidráulica e elétrica<br>3- Mudança de posição do armário                                                                                       | R\$ 30.203,65 |
| 202006047 | CLN 406 | A | 204 | 1- Troca de piso<br>2- Troca de revestimento<br>3- Revisão elétrica e hidráulica                                                                                                                        | R\$ 13.190,83 |
| 202006048 | SQN 212 | G | 213 | 1- Troca de piso de área molhada e seca<br>2- Revisão elétrica e hidráulica<br>3- Pintura geral                                                                                                         | R\$ 36.125,86 |
| 202006049 | SQN 212 | G | 409 | 1- Troca de piso de área molhada e seca<br>2- Revisão elétrica e hidráulica<br>3- pintura geral                                                                                                         | R\$ 39.040,67 |
| 202006051 | COLINA  | I | 604 | 1 - Verificação no vazamento da pia da cozinha e, se for o caso de responsabilidade da SPI, reparo do mesmo.<br>2 - Verificação e, se for o caso, reparo da válvula de descarga do banheiro de serviço. | Sem pagamento |
| 202006052 | COLINA  | I |     | 1- Conserto do portão de saída da garagem.                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202006053 | COLINA  | G | 101 | 1- Desentupimento de prumada de esgoto;                                                                                                                                                                 | R\$ 722,72    |
| 202006055 | SQN 109 | J |     | 1- Reparo no sistema de bombas de recalque.                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202006057 | SQN 206 | B | 205 | 1- Conserto da válvula de descarga;<br>2- Troca das peças cerâmicas da parede do banheiro que estão soltando.                                                                                           | Sem pagamento |
| 202006058 | SQN 206 | F | 104 | 1- Correção das infiltrações do apartamento. Está vertendo água pela lâmpada do banheiro social.                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202006059 | SQN 214 | C | 501 | 1- Corrigir vazamento no banheiro social.                                                                                                                                                               | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------|---------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202006060 | SQN 214 | E | 516 | 1 - Substituição de piso das áreas secas.<br>2 - Substituição de piso das áreas molhadas.<br>3 - Substituição de revestimentos de parede das áreas molhadas.<br>4 - Revisão elétrica com substituição de módulos elétricos, tomadas e interruptores.<br>5 - Revisão hidráulica.<br>6 - Pintura geral.                                                                                                                                            | R\$ 36.796,75 |
| 202006061 | SQN 109 | J |     | 1 - Vazamento no hidrante da prumada C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202006062 | COLINA  | H | 201 | 1 - Reparo ou, se for o caso, substituição da torneira da cozinha que não fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 242,35    |
| 202006063 | SQN 214 | I | 609 | 1 - Refiação da cuba da cobertura .que está se descolando.<br>Obs.: O inquilino pede que seja feito logo o serviço pois esta pia é utilizada diariamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 275,04    |
| 202006064 | COLINA  | I |     | 1- Reparo do portão de saída da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 218,90    |
| 202006065 | SQN 205 | L |     | 1- Verificação, e se for o caso, conserto da iluminação na extremidade do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 300,60    |
| 202006066 | COLINA  | J | 403 | 1- Troca de torneiras. Há vazamento intenso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202006067 | SQN 109 | I | 502 | 1 - Verificação do piso cerâmico do banheiro o qual está com algumas peças ocas. Caso seja necessário, autorizo a troca do revestimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202007001 | COLINA  | J |     | 1 - Verificação, e se for o caso, troca de duas lâmpadas no pilotis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202007002 | SQN 206 | B |     | 1- Verificação e conserto do vazamento no pilotis bem como a recomposição do gesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 867,27    |
| 202007003 | COLINA  | K |     | 1- Verificação, e se for o caso, substituição do disjuntor da portaria bem como das lâmpadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202007004 | SQN 206 | A | 405 | 1 - Manutenção da porta de correr e da janela basculane integrada, ambas de alumínio e vidro, que separam a cozinha da área de serviço.<br>2 - Manutenção da janela basculante do banheiro suíte que não fecha.<br>3 - Verificação e, se for o caso, reparo da vedação externa na lateral da janela do quarto suíte.<br>4 - Verificação e, se for o caso, reparo da porta de entrada social que está causando arranhões no piso de taco da sala. | Sem pagamento |
| 202007006 | SQN 109 | H | 508 | 1- Corrigir infiltração proveniente deste apartamento e que afeta o apartamento 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 156,59    |
| 202007007 | COLINA  | G | 608 | 1- No banheiro uma lâmpada rosqueada e duas lâmpadas de tubo fluorescente.<br>2- Duas lâmpadas tubo fluorescentes do quarto.<br>3- Alem disso, a pia do banheiro tem um vazamento de agua no tubo de drenagem.                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202007008 | SQN 109 | J | 411 | <p>1- Corrigir infiltração que afeta o 109 J 511, 411, 410.</p> <p>109 J 511<br/>Denize Canedo<br/>99552-9119</p> <p>109 J 411<br/>Louise Boeger<br/>98165-8879</p> <p>109 J 410<br/>Franciscarlos (representante)<br/>98138-0523 / 3037-1884 / franciscarlos@fis.unb.br</p> | Sem pagamento |
| 202007009 | SQN 205 | G |     | 1- Verificação das lâmpadas das escadas e entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202007010 | SQN 214 | F | 410 | <p>1- Reparar o vazamento na cozinha;</p> <p>2- Verificar in loco o quanto o armário da cozinha está comprometido devido a infiltração. Verifica a possibilidade de fazer um simple reparo, caso não seja possível, autorizo a troca do armário abaixo da pia.</p>           | Sem pagamento |
| 202007011 | SQN 205 | L |     | 1- Corrigir vazamento de água no jardim do prédio, próximo ao passeio público.                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202007012 | SQN 109 | I |     | 1- Conserto do módulo estabilizador da portaria.                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202007013 | SQN 109 | J |     | 1- Consertar o portão de entrada.                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202007014 | COLINA  | F |     | <p>1- Troca roldanas do container de lixo;</p> <p>2- Troca de uma câmera.</p>                                                                                                                                                                                                | R\$ 218,90    |
| 202007015 | SQN 212 | C | 402 | <p>1- Reconstituição da pintura do apartamento.</p> <p>2- Troca do batente da porta.</p>                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202007016 | SQN 206 | F |     | 1- Verificação e resolução do problema de não funcionamento das bombas de recalque no automático.                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202007017 | SQN 206 | F |     | 1- Verificação e conserto do sistema de interfonia que parou de funcional após a falta de energia do dia 07/07/2020.                                                                                                                                                         | R\$ 18.256,04 |
| 202007018 | SQN 206 | F |     | 1- Revisão nas portas das 3 entradas no pilotis para o seu perfeito funcionamento.                                                                                                                                                                                           | R\$ 3.655,92  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----------|--------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202007019 | SCS          | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |     | 1- Manutenção na porta de ferro e vidro na entrada do Edifício que está apresentando problemas para abrir e fechar.<br>2- Instalação de fechadura na referida porta para facilitar seu manuseio.                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202007020 | SQN 206      | J                 |     | 1- Verificação da iluminação nas áreas comuns do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202007021 | SQN 206      | F                 |     | 1 - Soldagem das grades através de pingos de solta do poço inglês no pilotis.                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 372,85    |
| 202007022 | SQN 206      | B                 |     | 1 - Plantio de 1000m <sup>2</sup> de grama batatais na área da laje de avanço da garagem que foi removida para impermeabilização.                                                                                                                                                                                                          | R\$ 19.307,29 |
| 202007023 | SQN 109      | J                 | 106 | 1- Corrigir vazamento no banheiro social. Provavelmente é proveniente de algum cano da parede.                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202007024 | SQN 205      | L                 |     | 1- Verificação na lâmpada da saída da garagem e na tomada da guarita.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202007025 | SQN 206      | B                 |     | 1- Verificação do funcionamento da bomba de recalque de água.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202007026 | COLINA       | E                 |     | 1- Verificação de um vazamento na rede de esgoto na garagem em frente ao elevador de serviço.                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202007027 | SQN 206      | F                 | 202 | 1- Verificar possível vazamento de gás,<br>2- Colocar interfone.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202007028 | COLINA       | A                 | 22  | 1- Revisão elétrica no imóvel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202007029 | SQN 205      | L                 | 503 | 1- Verificação e, se for o caso, desentupimento da prumada de esgoto.<br>2- Verificação e, se for o caso, reparo da infiltração que aparece na sala de estar.<br>3- Verificação e, se for o caso, reparo da infiltração que aparece no quarto ao lado da sala de estar.<br>4- Verificação e, se for o caso, reparo das trincas na varanda. | Sem pagamento |
| 202007030 | SQN 205      | G                 |     | 1- Corrigir dois vazamentos. Um vazamento ocorre na moradia do porteiro e outro no depósito de lixo do prédio.                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202007031 | SQN 109      | J                 | 410 | 1- Verificação e reparo em infiltração no banheiro da social.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202007032 | SQN 205      | C                 | 502 | 1- Reconstituição do trilho da porta da varamda. Porta não abre.                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 372,85    |
| 202007033 | CAMPUS DARCÝ | DIVERSOS          |     | 1- Retirada de 20m <sup>2</sup> de armários que estão dividindo as salas.<br>2- Execução de 20m <sup>2</sup> de drywall com emassamento e pintura de 40m <sup>2</sup> no módulo 25 no sub-solo do ICC ( Instituto de Historia - IH).                                                                                                       | R\$ 8.491,43  |
| 202007034 | COLINA       | D                 |     | 1- Verificação da falta de água na prumada 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202007035 | SQN 206      | A                 | 405 | 1- Instalação do regulador de gás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 149,17    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |          |   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202007036 | COLINA   | E |                   | 1- Verificação quanto a funcionalidade do registro de água da prumada 1-2.                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202007037 | SQN 206  | F | 203               | 1- Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                           | R\$ 578,18    |
| 202007038 | SQN 109  | I |                   | 1- Verificação em curto no chuveiro do pilotis.                                                                                                                                                                                                   | R\$ 578,18    |
| 202007039 | COLINA   | J | 403               | 1- Verificação in loco da instalação elétrica do chuveiro.                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202007040 | SQN 214  | G | 512               | 1- Verificação in loco da instalação do chuveiro e troca fiação, se necessário.                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202007041 | SQN 212  | E | 105               | 1- Corrigir vazamento na tubulação da pia da cozinha.                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202007042 | SQN 214  | G | 312               | 1- Reparar vazamento que está partindo da área de serviço (tanque) para o apartamento debaixo (212).<br>Obs.: O apartamento 212 não é da UNB, então será preciso interfonar na portaria ou conseguir com eles o telefone do morador.              | Sem pagamento |
| 202007043 | SQN 206  | A | 104               | 1- Desentupimento da prumada de esgoto.<br>Obs.: O esgoto está retornando pela pia da cozinha e a moradora já tentou fazer o desentupimento por dentro do apartamento com produto próprio mas não resolveu.                                       | Sem pagamento |
| 202007044 | SQN 212  | C | 301               | 1- Verificação e, se for o caso, reparo local do piso da sala que estourou.                                                                                                                                                                       | R\$ 3.000,23  |
| 202007046 | SQN 206  | B |                   | 1- Verificação, e se for o caso, conserto da tubulação de esgoto na garagem próximo a entrada 1-2.                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202007047 | SQN 206  | B | 102               | 1- Desentupimento da prumada de esgoto. Está retornando esgoto pela pia da cozinha.                                                                                                                                                               | R\$ 607,09    |
| 202007048 | COLINA   | J |                   | 1- Conserto do portão de saída da garagem.                                                                                                                                                                                                        | R\$ 218,90    |
| 202007049 | SQN 206  | K | 205               | 1- Verificação e, se for o caso, reparo do ponto de luz do corredor que mesmo após trocar a lâmpada não funciona.<br>2- Substituição das fechaduras do quarto e banheiro de empregada.                                                            | Sem pagamento |
| 202007051 | SQN 206  | A |                   | 1- Conserto da bomba de recalque de água.                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202007053 | SQN 206  | F | 306               | 1- Instalação de 3 kits de acessórios (papeleira, saboneteira, toalheiro, etc) para banheiro no banheiro social, banheiro suíte e banheiro de empregada.<br>2- Revisão das esquadrias da Sala e Suíte (uma folha que está agarrando para correr). | Sem pagamento |
| 202007054 | SCLN 115 | A | Sala 01 e sala 05 | 1- Corrigir vazamento                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202007055 | SQN 109  | J | 410               | 1- Refixar a cuba da cozinha e corrigir vazamento.                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----------|--------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202007056 | COLINA       | G        |     | - 107: 1 lâmpada pequena na sala e consertar o interfone;<br>- 208: 1 lâmpada grande no banheiro social;<br>- 307: 1 lâmpada pequena na sala;<br>- 407: o chuveiro do banheiro social está sem esquentar;<br>- 405: a cuba do banheiro social soltou. | Sem pagamento |
| 202007057 | SQN 206      | J        | 206 | 1- Verificação de possível infiltração no piso do banheiro da suíte que já está afetando o apto. 106.<br>2- Verificação de possível infiltração no piso do banheiro social.                                                                           | Sem pagamento |
| 202007060 | COLINA       | E        |     | 1- Conserto da portaria 1/2. A mesma está travando e não fecha.                                                                                                                                                                                       | R\$ 218,90    |
| 202007061 | COLINA       | B        | 11  | 1- Corrigir vazamento neste imóvel.                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202007062 | SQN 206      | A        | 606 | 1- Confeção e instalação de novo armário inferior em MDF branco para cozinha.<br>2- Manutenção da janela basculante da suíte (um módulo da basculante foi retirado pelo antigo inquilino para instalação de ar condicionado).                         | R\$ 2.982,18  |
| 202007063 | SQN 206      | A        |     | 1- Manutenção hidráulica na bomba d'água.                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202007064 | SQN 206      | B        | 105 | 1- Desentupimento da prumada de espuma e verificação se outras possíveis causas para o retorno do esgoto.                                                                                                                                             | R\$ 578,18    |
| 202007065 | COLINA       | E        |     | 1- Revisão na luminária e sensor de presença da prumada 7-8 da garagem para o térreo.<br>2- Verificação portão de entrada e saída da garagem( lento para abrir).<br>3- Revisão nas portas (molas) de entrada do pilotis.                              | R\$ 507,43    |
| 202007066 | SQN 206      | J        |     | 1- Conserto portão entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                | R\$ 218,90    |
| 202007067 | COLINA       | H        |     | 1- manutenção URGENTE, da central da portaria 3/4 .                                                                                                                                                                                                   | R\$ 855,36    |
| 202007068 | COLINA       | C        |     | 1- Conserto mola porta da terceira entrada.<br>2- Fechadura da porta da copa no pilotis na segunda entrada.                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202007069 | COLINA       | G        |     | 1- Recolocação de vidro quebrada no hall ao lado da escada do quarto andar e verificação , e se for o caso, fixação dos outros vidros da prumada e de todas as entradas.                                                                              | R\$ 397,02    |
| 202007070 | SQN 206      | F        |     | 1- Substituição das três fechaduras das portas de entrada.                                                                                                                                                                                            | R\$ 766,72    |
| 202007071 | COLINA       | J        |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                          | R\$ 218,90    |
| 202007072 | CAMPUS DARCY | DIVERSOS |     | 1- Execução de serviço de manutenção geral do vestiário e banheiro PNE, constante no SEI 23106102890/2018-48 Projetos 4516887,500992 e 5011001 .                                                                                                      | R\$ 23.130,68 |
| 202007073 | SQN 206      | F        |     | 1- Vazamento no teto do hall de entrada 1-2.                                                                                                                                                                                                          | R\$ 157,89    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |                       |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202007074 | SQN 206               | F                 |     | 1- Verificação, e se for o caso, conserto de vazamento no teto do pilotis do prédio.                                                                                                                                                | R\$ 105,26    |
| 202008001 | SQN 109               | J                 |     | 1- Verificação e reparo de vazamento na cortina da garagem( Tubos esgoto ).                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202008002 | COLINA                | J                 |     | 1- Verificação, com diagnóstico, e se for o caso conserto do portão da garagem.                                                                                                                                                     | R\$ 145,93    |
| 202008003 | SQN 206               | K                 |     | 1- Verificação e conserto do portão de saída da garagem.                                                                                                                                                                            | R\$ 145,93    |
| 202008004 | SQN 109               | I                 |     | 1- Verificação na iluminação das áreas comuns, com substituições de lâmpadas se for o caso.                                                                                                                                         | R\$ 1.380,41  |
| 202008005 | COLINA                | G                 | 107 | 1- Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                             | R\$ 578,18    |
| 202008006 | SQN 109               | J                 | 411 | 1- Corrigir infiltração no quarto de empregada. OBS: verificar se a causa da infiltração é o mesmo da OS 202007008 que afeta vários apartamento.                                                                                    | Sem pagamento |
| 202008007 | SQN 206               | B                 |     | 1- Conserto do portão da garagem .                                                                                                                                                                                                  | R\$ 637,61    |
| 202008008 | SQN 214               | B                 | 216 | 1- Reparo de vazamento no sifão da cozinha.<br>2- Verificação e, se for o caso, reparo do armário da cozinha afetado pelo vazamento no sifão.                                                                                       | R\$ 156,34    |
| 202008010 | COLINA                | H                 | 208 | 1- Vazamento nas torneiras da pia da cozinha (pingando)<br>2- vazamento na torneira da pia do banheiro do corredor<br>3- tomadas de 2 pinos em curto<br>4b- tomadas dando choque quando dispositivos são conectados                 | R\$ 607,29    |
| 202008011 | COLINA                | H                 | 101 | 1- Vazamento no Banheiro oriundo do apto. imediatamente superior.                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202008012 | COLINA                | F                 | 105 | 1- Revisão elétrica e se necessário, troca das tomadas afetadas.                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202008013 | SQN 205               | L                 | 402 | 1- Conserto da tubulação da coluna de alimentação do apartamento que está com vazamento.                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202008014 | SQN 206               | A                 |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem;                                                                                                                                                                                        | R\$ 218,90    |
| 202008015 | SQN 206               | A                 | 405 | 1- Correção de vazamento na tubulação de gás.                                                                                                                                                                                       | R\$ 1.735,33  |
| 202008016 | Setor de Clubes Norte | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |     | 1- Vazamento caixa d'água do sub solo do edifício anápolis.                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202008018 | SQN 206               | A                 |     | 1- Reparo no portão da garagem. O motor está com um barulho estranho nas engrenagens e por várias vezes não fechou completamente.                                                                                                   | R\$ 109,45    |
| 202008019 | COLINA                | G                 | 306 | 1- Desentupimento das pias da cozinha e da prumada da caixa de gordura.<br>OBS: Verificar se o problema está sendo causado pela caixa de gordura cheia. Caso esteja, entrar em contato com a CMP, para que possamos acionar a Agil. | R\$ 751,63    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------|---------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202008021 | SQN 205 | G                 | 403    | 1- Corrigir infiltração no imóvel.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202008022 | COLINA  | G                 | 108    | 1- Desobstrução da coluna de esgoto do apto. 108                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 751,63    |
| 202008024 | COLINA  | F                 | 105    | 1- Colar cuba do banheiro que caiu.                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 299,44    |
| 202008025 | SCS     | EDIFÍCIO ANÁPOLIS |        | 1- Troca do bocal de lâmpada e de lâmpadas queimadas;<br>2- Conserto da descarga do vaso do banheiro de serviço                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202008027 | COLINA  | H                 | 404    | 1- Corrigir vazametno embaixo da pia.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202008031 | SQN 206 | F                 |        | 1- Desentupimento da coluna de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 2.312,71  |
| 202008032 | SQN 205 | G                 |        | 1- Correção das portas das portarias. Os porteiros e alguns moradores relataram que as travas das portas de vidro da entrada do prédio.                                                                                                                                                                 | R\$ 766,72    |
| 202008033 | SQN 109 | J                 | 308    | 1- Corrigir infiltração proveniente do banheiro que afeta o guarda roupa.                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202008034 | SQN 109 | I                 |        | 1- Verificação e se for o caso conserto da botoeira da entrada A.                                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202008035 | SQN 109 | I                 |        | 1- Reposição das lâmpadas das lixeiras do 3º; 4º e 5º andar da prumada B.<br>2- Verificação e conserto das lâmpadas do hall do 5º andar e da escada do 6º andar da prumada B.<br>3- Sensor de movimento no 2º e 3º andar da prumada A.<br>4- Verificação e conserto dos sensores da entrada da garagem. | Sem pagamento |
| 202008036 | COLINA  | F                 | 105    | 1- Troca da válvula do sifão e cifão.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202008037 | SQN 109 | I                 |        | 1- Fixação de dispenser na entrada B (REFIXAR).                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202008039 | COLINA  | E                 |        | 1- Colocação de espelhos cegos na prumada 1/2: 6º andar, prumada 3/4: 1º e 5º andar e lixeira, prumada 5/6: 5º e 6º andar e lixeira, Prumada 7/8: 3º e 6º andar e lixeira.                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202008040 | COLINA  | K                 | 303    | 1- Desentupimento do vaso sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 462,54    |
| 202008042 | COLINA  | E                 | 306    | 1- Troca de reparo de válvula de descarga.                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 333,70    |
| 202008043 | COLINA  | D                 | 35     | 1- desentupir cano de chuveiro do banheiro social;                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202008044 | COLINA  | G                 | Térreo | 1- Térreo Administração, trocar válvula do banheiro social;                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 190,18    |
| 202008045 | COLINA  | G                 | 108    | 1- trocar a formica do banheiro social parte do chuveiro;                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 550,61    |
| 202008046 | COLINA  | J                 | 206    | 1- trocar os trilhos das portas de vidros da sala e do quarto;<br>2- Corrigir vazamento do teto da varanda.                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202008047 | SQN 212 | C                 | 402    | 1- Correção da infiltração/vazamento;<br>2- Reconstituição da pintura do apartamento.                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202008048 | COLINA  | F                 | 506    | 1- Troca do trilho da porta da varanda.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202008049 | SQN 205 | C | 301 | 1- Desentupimento da prumada de esgoto .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 462,54    |
| 202008050 | SQN 109 | I |     | 1- Verificação de vazamento na tubulação de esgoto ou água pluvial na garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202008051 | SQN 206 | K |     | 1- Recomposição e recolocação de grade do poço inglês.<br>2- Revisão dos apoios das grades em todo o poço inglês.                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202008052 | SQN 109 | I | 201 | 1- Substituição de todo o piso de área seca e área molhada.<br>2- Substituição revestimento de parede do banheiro social.<br>3 - Revisão Elétrica.<br>4- Revisão Hidraulica.<br>5 - Mudança do guarda roupa da suite para a parede oposta.                                                                                                         | R\$ 39.623,42 |
| 202008053 | SQN 109 | I | 501 | 1- Substituição de todo o piso de área seca e área molhada.<br>2- Substituição revestimento de parede do banheiro social.<br>3- Revisão Elétrica.<br>4- Revisão Hidraulica.<br>5- Mudança do guarda roupa da suite para a parede oposta.                                                                                                           | R\$ 39.651,28 |
| 202008054 | SQN 212 | C | 305 | 1- Substituição de todo o piso de área seca e área molhada.<br>2- Revisão Elétrica.<br>3- Revisão Hidraulica.<br>4- Pintura geral do apto.                                                                                                                                                                                                         | R\$ 38.922,25 |
| 202008056 | SQN 212 | F | 510 | 1. O vazamento de água no vaso do banheiro social se agravou nestes últimos dois meses;<br>2. O vaso do banheiro de serviço nunca funcionou muito bem desde que estamos aqui e já tentamos várias vezes desentupir, mas sem sucesso. Fomos informados de que o vaso está com um defeito interno que impede o fluxo e por isso o problema persiste. | Sem pagamento |
| 202008057 | SQN 205 | H |     | 1- Conserto do portão de saída da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 637,61    |
| 202008059 | COLINA  | E |     | 1- Conserto da fechadura da portaria 5/6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202008060 | SQN 206 | A | 506 | 1- Verificar o retorno da água da máquina de lavar roupa, que ocorre de um imóvel para o outro,                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202008061 | SQN 206 | J |     | 1- Conserto da válvula de descarga do banheiro da copa (andar térreo) do Bloco J. A descarga está disparada e vazando água.<br>2- Conserto do registro de água do banheiro da copa (andar térreo) do Bloco J. O registro não fecha.                                                                                                                | R\$ 190,18    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------|---------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202008062 | SQN 206 | J |     | 1- Conserto do sistema de abertura automático da porta de entrada do Bloco J da SQN 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 109,45    |
| 202008063 | SQN 205 | L |     | 1- Substituição de um refletor no Bloco L da SQN 205, que fica virado para o gramado da quadra e não está funcionando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 239,81    |
| 202008064 | SQN 206 | F | 202 | 1- Conserto de infiltração no teto do banheiro proveniente do apartamento 302.<br>2- Conserto do caimento de água do box do banheiro.<br>Telefone do 302. SR: Adrian Nicolás 11 987845446                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202008066 | COLINA  | H |     | 1- Conserto da fechadura da portaria 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202008067 | SQN 205 | L | 206 | 1- Corrigir vazamento na cozinha. Está jorrando água pelo chão;<br>2- Corrigir vazamento no banheiro;<br>3- Corrigir vazamento no outro banheiro. Está minando água no vaso;<br>4- Corrigir entupimento na lavanderia;<br>5- Troca do registro gaveta.                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202008068 | COLINA  | B | 33  | 1- Conserto do interfone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 449,29    |
| 202008070 | SQN 212 | C | 507 | 1- Substituir 1 peça do revestimento cerâmico dentro do box do banheiro social.<br>Obs.: O inquilino está entrando agora no imóvel e há um buraco grande no revestimento existente deixado pelo inquilino anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 202008071 | SQN 206 | K | 205 | 1- Verificação e, se for o caso, reparo do vazamento e válvula de descarga (não funciona) do vaso sanitário do banheiro suíte.<br>2- Verificação e, se for possível, substituição dos revestimentos de parede na cozinha e área de serviço que estiverem quebrados e gerando riscos de alguém se acidentar. Caso não seja possível substituir, cobrir os buracos com rejunte branco de forma que não ofereça mais riscos aos moradores.<br>3- Revisão da janela de alumínio da suíte que não fecha. | Sem pagamento |
| 202008072 | SQN 205 | L |     | 1- Revisão, e se for o caso a troca, das lâmpadas de LED do pilotis do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 1.302,52  |
| 202008073 | COLINA  | G | 104 | 1- Desentupir coluna de esgoto da pia da cozinha que está dando retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 433,63    |
| 202008074 | COLINA  | K | 202 | 1- verificação da fiação elétrica ou problema mecânico no chuveiro do apartamento 202 da Casa do Estudante da Pós-Graduação. Os estudantes moradores informam que não é problema na resistência, parece que o chuveiro está ligando mesmo com o registro fechado ( sem o peso da água), podendo causar riscos de aquecimento na fiação e até mesmo incêndio.                                                                                                                                        | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------|---------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202008075 | SQN 206 | F | 305 | 1- Refixar a privada;<br>2- Verificar o ralo do banheiro que o morador alega mal cheiro;<br>3- Corrigir vazamento pia da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 202008076 | SQN 206 | K |     | 1-Conserto de uma torneira no banheiro dos funcionários do bloco, sob o pilotis, na entrada da prumada C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202008077 | COLINA  | F | 105 | 1 - Substituir portas do armário da área de serviço.<br>2 - Verificação e, se for o caso, pintura/verniz das novas portas instaladas no quarto suíte (principal, banheiro e box).<br>3 - Verificação e, se for o caso, substituição das dobradiças que estejam danificadas no guarda-roupas do quarto suíte.<br>Obs.: Todos esses itens são relativos a contestações feitas pela moradora assim que entrou no imóvel e que até hoje não haviam sido concluídas devido à pandemia. | Sem pagamento |
| 202008078 | SQN 206 | J | 203 | 1- Verificar curso circuito no QDC do imóvel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 275,19    |
| 202008079 | SQN 206 | K |     | 1- Conserto da fechadura da portaria prumada A, que está quebrada e não fecha, e revisão da fechadura das portarias B e C, que por vezes também dão problema (não fecham).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202008080 | COLINA  | E |     | 1- Verificação para, se for o caso, troca da carrapeta da torneira na garagem do prédio que está vazando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202008082 | SQN 205 | L |     | 1- Revisão nas fechaduras ou molas da porta das prumadas 1-2 e 3-4 que não estão funcionando corretamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 2.655,15  |
| 202008083 | COLINA  | E | 102 | 1- Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 722,72    |
| 202009001 | SQN 109 | J | 106 | 1- Desentupir ralo da área de serviço que encontra-se com restos de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202009002 | COLINA  | E | 305 | 1- Manutenção na porta de madeira entre a copa e cozinha ( apt 4 quartos) que se soltou;<br>2- Manutenção da porta de ferro da sala para varanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 202009004 | SQN 205 | L |     | 1- Verificação do motor do portão de saída da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202009005 | SQN 205 | L |     | 1- Fixação de uma das barras de metalom do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 372,85    |
| 202009006 | SQN 205 | L |     | 1- Verificação e conserto do vazamento apontado no pilotis ( o vazamento é intermitente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202009007 | SQN 205 | C | 103 | 1- Limpeza da coluna de gordura, plumada 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                           |               |
|-----------|---------|---|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 202009008 | SQN 205 | L | 205 | 1- Corrigir vazamento no lavado.                          | Sem pagamento |
| 202009009 | SQN 109 | J |     | 1- Conserto do interfone do elevador da prumada do meio.  | R\$ 362,56    |
| 202009010 | SQN 109 | J |     | 1- Conserto da porta da prumada 1, que não está fechando. | R\$ 444,64    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |              |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|-----------|--------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 202009014 | CAMPUS DARCÝ | DIVERSOS | AUTOTRAC - UNBTV | <p>1- Demolição de alvenaria na fachada do edifício para abertura do Acesso Principal da UNBTV.</p> <p>2- Demolição de alvenaria interna para porta dupla do Acesso Principal, Sala de Reuniões, Estúdio de Gravação, Camarim e Programa.</p> <p>3- Retirada de bancada em granito com cubas e armário do antigo refeitório externo para liberar área para o Estúdio de Gravação.</p> <p>4- Demolição de escada no acesso entre a parte ocupada pela Fiocruz e a parte ocupada pela UNBTV.</p> <p>5- Demolição de trecho de parede para abertura da porta do Sanitário Acessível.</p> <p>6- Construção de parede em alvenaria de bloco cerâmico para fechamento dos seguintes ambientes: “Estúdio de Gravação”, “Acesso Principal”, “Sala de Reuniões”, “Camarim”, “DML”, “Quadros e Nobreak” e parte externa da sala “Programa.”.</p> <p>7- Construção de divisória em drywall ST com preenchimento de lã de rocha para fechamento dos seguintes ambientes: “Programa.”, “Switcher Estúdio Transmiss. E Exib.”, “Antecâmara”, “Rack e Servidores”, “Cabine para Gravação de Off”, “Circulação”, “Depósito e Tráfego de Equipamentos”, “Tráfego e Mídia Ingest e Arquiv.”, “Arquivo”, “Administrativo”, “CTTE” e parte da sala “Arte Edição”.</p> <p>8- Construção de divisória em drywall RU com preenchimento de lã de rocha e revestimento com cerâmica branca 20x20cm (piso a teto) para fechamento dos seguintes ambientes: “Copa” e “Sanitário Acessível”.</p> <p>9- Construção de divisória em drywall ST com preenchimento de lã de rocha e visor (1,10 m de peitoril e 1,10m de altura) com vidro fixo temperado incolor 8mm fixados com perfil U em alumínio para fechamento dos seguintes ambientes: divisa entre a sala “Produção e Redação” e a sala “Arte Edição”, divisa entre a “Direção” e as salas “Produção e Redação” e “Cinegrafistas”,</p> <p>10- Instalação de bancada em granito cinza andorinha (2m), cuba em inox, torneira cromada e armários em MDF branco para Copa.</p> <p>11- Instalação de revestimentos revestimento com cerâmica branca 20x20cm (piso a teto), louças e metais para Sanitário Acessível.</p> <p>12- Adaptações de piso em granito cinza andorinha onde for necessário.</p> <p>13- Instalação de rodapés em granito cinza andorinha para ambientes externos com parede em alvenaria.</p> <p>14- Instalação de rodapés em madeira para ambientes internos com divisória.</p> <p>15- Instalação de novas portas em madeira, aço e vidro, conforme projeto.</p> <p>16- Execução de piso para calçada, rampa, mureta e porta de acesso aos fundos para o Depósito e Tráfego de Equipamentos.</p> <p>17- Realocação das janelas que coincidiram com as divisórias ou paredes novas.</p> <p>18- Realocação das luminárias que coincidiram com as divisórias ou paredes novas.</p> <p>19- Reparos no forro de gesso acartonado onde for necessário devido à execução de novas salas.</p> | R\$ 235.926,29 |
|-----------|--------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202009015 | SQN 212 | I | 406 | 1 - Substituir pisos da cozinha<br>2 - Substituir roda pé de madeira<br>3 - Revisão elétrica<br>4 - Revisão hidráulica<br>5 - Pintura em geral                                                        | R\$ 18.019,06 |
| 202009016 | SQN 212 | F | 206 | 1 - Substituir pisos de área seca<br>2 - Revisão elétrica e hidráulica<br>3 - Pintura em geral                                                                                                        | R\$ 29.424,71 |
| 202009017 | SQN 310 | G | 204 | 1 - Substituir pisos de área seca<br>2 - Revisão elétrica e hidráulica<br>3 - Pintura em geral                                                                                                        | R\$ 44.226,67 |
| 202009019 | SQN 214 | D | 109 | 1 - Substituir pisos de área seca e molhada<br>2 - Revisão elétrica e hidráulica<br>3 - Pintura em geral                                                                                              | R\$ 21.864,86 |
| 202009023 | COLINA  | E |     | 1- Troca do interfone, da garagem, prumada 7/8. O fio que conecta o interfone está "rompido".                                                                                                         | R\$ 362,56    |
| 202009024 | SQN 205 | C |     | 1- Conserto de portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202009025 | SQN 212 | C | 507 | 1 - Conserto do registro da água quente;<br>2 - Corrigir vazamento na caixa de descarga. Provavelmente necessário troca do reparo.                                                                    | Sem pagamento |
| 202009027 | SQN 205 | G |     | 1- Verificação e se for o caso conserto da chave contactora das bombas de recarque de água.                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202009028 | COLINA  | G | 401 | 1 - Troca do registro gaveta da cozinha.                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202009029 | SQN 205 | L | 205 | 1) vazamento no T da coluna de água do lavabo<br>2) vazamento do vaso sanitário do apartamento 305, no banheiro da suíte, que afeta o imóvel 205.<br><br>Moradora 305: Ana Cristina celular: 99340907 | Sem pagamento |
| 202009030 | COLINA  | J |     | 1- Conserto das fechaduras de acesso a cobertura e recolocação das que estão faltando.                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202009031 | SQN 109 | I | 303 | 1- Conserto do registro gaveta da cozinha e área de serviço.                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202009032 | COLINA  | I | 303 | 1 - Colar a buca da pia.                                                                                                                                                                              | R\$ 299,44    |
| 202009033 | SQN 205 | G |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                          | R\$ 182,41    |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202009034 | SQN 206 | A | 105 | 1- Corrigir vazamento no piso do banheiro, talvez proveniente de um vazamento em um cano.                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202009035 | COLINA  | H | 106 | 1- Verificação de vazamento no banheiro socialno teto. O morador do apto. 206 é o Sr. paulo 981387714                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202009036 | COLINA  | G | 206 | 1- Verificação e se for o caso troca do sifão da pia da cozinha.<br>2- Troca de Lâmpadas do banheiro social e de serviço.                                                                                        | R\$ 205,67    |
| 202009037 | SQN 109 | J |     | 1- Conserto do portão da garagem, pois o cabo se rompeu.                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202009038 | SQN 107 | H | 204 | 1- Troca do registro de gaveta da cozinha.                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202009040 | SQN 206 | J |     | 1- Conserto do sistema de abertura automática da porta de entrada do térreo da prumada 1/2.                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202009041 | COLINA  | E |     | 1- Troca do interfone, da garagem, prumada 1/2. Ressalto que o fio, que conecta o interfone, é muito curto para substituir por outro aparelho. Possivelmente será necessário fazer tal complementação da fiação. | R\$ 362,56    |
| 202009042 | SQN 206 | F | 601 | 1- Troca da válvula de descarga modelo antigo.                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202009043 | SQN 109 | I | 504 | 1- Correção de vazamento no vaso sanitário do banheiro social,<br>2- Correção de vazamento na pia da cozinha.<br>3- Correção de vazamento na pia do banheiro social.                                             | Sem pagamento |
| 202009044 | SQN 206 | K |     | 1- Verificação , e se for o caso, troca de lâmpadas LED nas áreas comuns do prédio.                                                                                                                              | R\$ 856,16    |
| 202009049 | SQN 206 | A |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202009050 | COLINA  | I | 106 | 1- Substituição das fórmicas trincadas.<br>2-Revisão dos armários da cozinha.<br>3- Revisão Hidraulica.<br>4- Troca dos disjuntores e cabos elétricos do quadro geral do apto..<br>5- Pintura geral.             | R\$ 27.250,77 |
| 202009051 | COLINA  | F | 604 | 1- Substituição das fórmicas trincadas.<br>2-Revisão dos armários da cozinha e área de serviço.<br>3- Revisão Hidraulica.<br>4- Pintura geral.                                                                   | R\$ 16.720,44 |
| 202009052 | SQN 310 | G | 506 | 1 - Troca das peças cerâmicas do piso da cozinha e área de serviço que levantaram.                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202009054 | SQN 206 | A |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                     | R\$ 5.006,62  |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-----------|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202009055 | SQN 214 | F | 410 | 1- Revisão das portas internas de madeira do apartamento. Algumas estão com o laminado bastante danificado, alizares soltando da parede e a porta da cozinha está com o fechamento de um dos lados se desprendendo.<br>2- Verificação e, se for caso, fixação do guarda-roupas de um dos quartos que parece estar se desprendendo da parede. | R\$ 4.085,53  |
| 202009056 | SQN 214 | J | 408 | 1- Reparo do vazamento no teto do banheiro, aparentemente proveniente da tubulação de cobre de água quente.<br>Obs.: O síndico já enviou um bombeiro hidráulico no imóvel que disse que o vazamento está nesta unidade, na tubulação de cobre.                                                                                               | Sem pagamento |
| 202009057 | SQN 109 | I |     | 1- Verificação nos botoes de abertura das portas das prumadas A e B que não estão funcionando bem.                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202009059 | SQN 212 | E | 107 | 1- Conserto do vazamento desta unidade que está afetando o forro do pilotis do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202009060 | COLINA  | E |     | 1- Verificação e se for o caso troca da carrapeta da torneira da garagem na prumada 7-8.                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202009061 | SQN 206 | A |     | 1- Fazer furo para passagem de mangueira de gás nos aptos. da prumada 3-4.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202009063 | COLINA  | E |     | 1- Verificação e conserto da fechadura da portaria da prumada 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202009065 | COLINA  | G |     | 1- Conserto de fechadura da portaria C.<br>2- Verificação e se for o caso substituição de lâmpadas LED nas áreas comuns.                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202009066 | COLINA  | F | 106 | 1 - Manutenção na porta do banheiro social que está solta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 271,05    |
| 202009067 | COLINA  | H | 206 | 1- Revisão e conserto das equadrias metálicas do imóvel, as quais atualmente encontram-se emperradas.                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 372,85    |
| 202009069 | SQN 206 | F |     | 1- Recarga de 28 extintores de incêndio ABC de 6kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 1.456,90  |
| 202009070 | SQN 206 | F |     | 1- Execução de laudo de SPDA do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202009071 | SQN 206 | F |     | 1- Fornecimento e instalação de 42 luminárias de emergência.<br>2- Fornecimento de 24 mangueiras de incêndio com bico.<br>3- Fornecimento e instalação de 24 registros de incêndio.                                                                                                                                                          | R\$ 13.190,43 |
| 202009072 | SQN 206 | F |     | 1- Instalação de sinalização de orientação de salvamento e sinalização na saída de emergência imediatamente acima das portas.                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------|---------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202009073 | SQN 214 | G | 203 | <p>1- Substituição do piso das áreas secas.<br/> 2- Substituição do piso e revestimentos de parede das áreas molhadas.<br/> 3- Tratamento de fissuras e trincas de paredes.<br/> 4- Revisão das pedras de mármore do peitoril da varanda.<br/> 5- Mover um pouco para o lado a tomada que fica ao lado esquerdo do armário alto da cozinha.<br/> Obs.: Esse ajuste se faz necessário para reparar um erro antigo do apartamento e permitir que o armário seja reinstalado na posição adequada (alinhado à bancada) e, assim, permita que a porta da cozinha seja aberta por completo sem bater no armário.<br/> 6- Substituição dos sifões da cozinha e do tanque.<br/> 7- Revisão dos armários de cozinha.<br/> 8- Revisão da vedação da esquadria do quarto DCE (quando chove vaza água por baixo da janela para dentro do apartamento).<br/> 9- Substituição dos vasos sanitários da DCE, do banheiro social e do banheiro suíte.<br/> 10- Revisão hidráulica do banheiro social. Checar a aparente infiltração causada no apartamento debaixo (103).<br/> 11- Verificação e, se estiver sido causada por esta unidade, reparo da infiltração que aparece nas paredes e teto do quarto suíte.<br/> 12- Revisão da luminária do banheiro suíte e, se for o caso, substituição da mesma.</p> | Sem pagamento |
| 202009075 | SQN 109 | J |     | 1- Verificação e se for o caso substituição de lâmpadas LED nas áreas comuns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 3.331,57  |
| 202009076 | COLINA  | H |     | 1 - Manutenção nos dois containeres de lixo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202009077 | SQN 206 | K | 104 | 1- Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 722,72    |
| 202009078 | SQN 206 | K | 103 | 1- Desentupimento da prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 722,72    |
| 202009079 | SQN 109 | J |     | 1- Corrigir problema na porta da lixeira do quinto andar da prumada três perto do apartamento 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202009080 | COLINA  | C | 31  | 1- Conserto do interfone ( só no período de manhã)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202009081 | SQN 214 | F | 507 | 1 - Verificação da instalação elétrica. O inquilino relata que está receendo shock elétrico há utilizar eletrodomésticos no imóvel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202009082 | SQN 214 | E | 415 | <p>Manutenção geral:<br/> 1- Substituição do piso das áreas secas por piso vinílico.<br/> 2- Substituição do piso das áreas molhadas por porcelanato.<br/> 3- Revisão elétrica.<br/> 4- Revisão hidráulica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 33.572,25 |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----------|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202009083 | COLINA  | G |     | 1- Verificação do inerfone que não fala com os aptos e não abre as portas das entradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202009084 | SQN 214 | D | 116 | 1- Manutenção da porta de correr do banheiro social que está com uma parte fora do trilho.<br>Obs.: A inquilina entrou recentemente neste imóvel e já encontrou esta porta sem funcionar.                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202009087 | SQN 205 | H | 301 | 1- Correção de vazamento na área de serviço proveniente do imóvel 401.<br><br>OBS: 205 h 401;<br>Rita de Cassia Akutsu,<br>Telefone: 981070622                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202009089 | SQN 109 | J | 209 | 1 - Conserto do registro geral do banheiro;<br>2 - Conserto do sifão do banheiro de serviço. Ele apresenta-se danificado, o que provoca intenso fluxo de água no piso e impede o uso regular da torneira da pia.<br>3 - Conserto da torneira do banheiro social, que frequentemente fica pingando.                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202009092 | SQN 109 | J | 205 | 1- Trocar posição do guarda-roupas que fica do lado oposto ao banheiro social.<br>2- Reconstituição do piso vinílico embaixo do guarda-roupa que foi trocado de lugar.                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202009093 | COLINA  | K | 204 | 1- Conserto da tubulação de esgoto do piso do banheiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202009094 | COLINA  | I | 603 | 1 - Reparo da porta de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202009095 | SQN 214 | H | 313 | 1 - Corrigir infiltração proveniente do apartamento 413.<br><br>AP: 413 Maria do Socorro 99106-4256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202009099 | COLINA  | A |     | 1- Recarga de 240 extintores ABC DE 6kg em todos os prédios da colina.<br>2- Recarga de 21 extintores CO2 DE 6kg em todos os prédios da colina.<br>3- Aquisição e instalação de 71 mangueira de incêndio com bico em todos os prédios da colina.<br>4- Fornecimento e instalação de 6 registros de incêndio nos prédios da colina.<br>5- Fornecimento e instalação de 49 vidro da caixa de incêndio dos prédios da colina. | Sem pagamento |
| 202009100 | SQN 205 | G |     | 1- Verificação, e se for o caso, troca da boia da caixa d'água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202010002 | COLINA  | J | 605 | 1- Troca do tanque da área de serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202010003 | SQN 205 | C |     | 1- Conserto do acionador eletrônico de abertura das portas de entrada do térreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202010006 | COLINA  | E |     | 1- instalação de quatro tomadas na cobertura( antes da porta de acesso ao telhado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |                       |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----------|-----------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202010007 | SQN 206               | A         | 306   | 1 - Desentupimento de tubulação de esgoto da área de serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202010008 | COLINA                | K         | 303   | 1- Verificação da razão da falta de energia na cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202010009 | COLINA                | K         | 302   | 1- Conserto da fechadura de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202010010 | COLINA                | K         | 303   | 1 - Recolocação da cuba do banheiro que descolou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202010011 | Setor de Clubes Norte | Lake Side | 305 F | 1 - Corrigir vazamento na cozinha. Muito provavelmente seja um cano com problema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 27.010,57 |
| 202010012 | SQN 109               | I         | 504   | 1 - Troca da bancada da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202010013 | COLINA                | E         | 105   | 1 - Reparar vazamento no teto do banheiro do lavado. Provavelmente vindo do apartamento 205 (vazio).<br>E-mail da moradora: eneadestutz@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202010014 | COLINA                | I         |       | 1- Remoção das impermeabilizações antigas da cobertura, nova Impermeabilização de calhas, rufos e áreas de acesso da cobertura do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 94.967,60 |
| 202010015 | CAMPUS DARCÝ          | DIVERSOS  |       | 1- Execução de divisórias na AUDITORIA seguindo o layout (494421) do processo SEI 23106.148468/2019-10 e a determinação do Sr. Secretário da SPI (5526542)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202010016 | CAMPUS DARCÝ          | DIVERSOS  |       | 1- Realocação das divisórias do antigo prédio do CEBRASPE seguindo o layout R01.pdf, que foi fornecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 8.385,60  |
| 202010017 | COLINA                | A         |       | 1- Vazamento no banheiro do pilotis da entrada .3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202010018 | SQN 205               | G         |       | 1- Verificação, e se for o caso conserto da chave contactora das bombas de água do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202010019 | COLINA                | G         |       | 1- Conserto ou troca de 10 tomadas , 1 lâmpada fluorescente de 1,20m, 1 reator no apto. 107<br>2- Conserto ou troca de 4 tomadas, 1 lâmpada no apto. 507<br>3- Conserto ou troca de 5 tomadas no apto. 108<br>4- Conserto ou troca de 5 tomadas no apto. 207<br>5- Conserto ou troca de 6 tomadas no apto. 208<br>6- Conserto ou troca de 7 tomadas no apto. 307<br>7- Conserto ou troca de 12 tomadas no apto. 407<br>8- Conserto ou troca de 1 tomadas no apto. 605 | R\$ 2.887,67  |
| 202010020 | COLINA                | E         | 306   | 1- Conserto ou troca de 1 tomada , 1 lâmpada fluorescente de 1,20m, 1 reator e 2 lâmpadas de rosquear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-----------|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202010021 | COLINA  | I | 405 | 1- Troca de 1 lâmpada de 1,20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202010022 | SQN 206 | F |     | 1- Troca de 8 lâmpadas rosca queimadas, colocação de 2 lâmpadas rosas faltando, substituição de 2 sensores presença, troca de 1 lâmpada de 1,20m, troca de 1 lâmpada de 0,60m e substituição de 2 soquetes de pressão.<br>2- Colocação de tampa na caixa de esgoto próximo a entrada 1-2.<br>3- Verificação e se for o caso conserto de vazamentos no pilotis com a recomposição da pintura.<br>4- Pintura do forro do pilotis junto às entradas 1-2 e 5-6.<br>5- Pintura do container novo. | Sem pagamento |
| 202010023 | COLINA  | E | 306 | 1- Não há torneira do tanque da área de serviço;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202010025 | SQN 205 | L |     | 1- Verificação e se for o caso conserto da bomba de água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202010026 | COLINA  | E |     | 1- Verificação, e se for o caso conserto, no funcionamento de todos os sensores de presença das escadas e halls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202010027 | SQN 206 | J | 204 | 1- Verificação e se for o caso desobstrução do ralo da cozinha que está dando retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202010028 | SQN 206 | L | 504 | 1- Substituição do piso da cozinha e da área de serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202010029 | SQN 205 | C | 104 | 1- Retorno no esgoto da máquina de lavar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202010030 | COLINA  | J |     | 1- Verificar a possibilidade de instalação de dois pontos de energia para luminárias de emergência no pilotis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202010032 | SQN 109 | J | 110 | 1- Correção localizada dos azulejos da cozinha;<br>2- Terminar o reparo no teto do banheiro;<br>3- Corrigir rachadura na parede;<br>4- Troca do revestimento cerâmico do piso do banheiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202010034 | SQN 205 | L |     | 1- Substituição de um dos sensores de presença da garagem que parou de funcionar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202010035 | SQN 205 | L |     | 1 - Solicito manutenção no sensor de presença em frente ao apartamento 403 do Bloco L da SQN 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202010037 | SQN 109 | J | 401 | 1- Confecção do box do banheiro;<br>2- Revisão do armário da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202010038 | COLINA  | I | 302 | 1 - Corrigir infiltração na varanda, proveniente do imóvel 402.<br><br>Morador do 402:<br>Inquilino: Sr. José Otávio<br>Telefone: 99653-7653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202010039 | COLINA  | A |     | 1- Troca de 2 lâmpadas no pilotis entre as prumadas 1 e 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202010040 | SQN 205 | C | 504 | 1- Conserto do interfone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202010041 | COLINA  | I |     | 1- Reparo na tampa da caixa de água superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202010042 | COLINA  | J | 604 | 1- Conserto do interfone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202010044 | COLINA  | B |     | 1- Troca das lâmpadas quimadas do pilotis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202010045 | SQN 109 | I |     | 1- Vazamento na laje da garagem( está pingando).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202010046 | SQN 205 | L |     | 1- Fixação do puxador da porta de entrada da prumada 1-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202010049 | COLINA  | F | 304 | 1- Desentupimento do ralo da varanda,<br>2- Revisão da grade da varanda que está muito corroída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202010051 | COLINA  | G | 504 | 1- Revisão elétrica e troca da fiação, caso a vistoria in loco demonstre ser necessário,<br>2- Fixação da brise da suíte. A brise que fica na janela da suíte descolou em 02 pontos (dois parafusos quebraram) da parte externa após uma ventania.<br>3- Fechar buraco no teto de gesso banheiro social. De acordo com o morador, quando da reforma do apartamento no andar superior (apto 604) tiveram que quebrar parte do teto de gesso do banheiro e não voltaram para reparar. | Sem pagamento |
| 202010055 | COLINA  | K | 204 | 1- Reparo na cuba da pia da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202010056 | COLINA  | J |     | 1- Revisão nas torneiras do pilotis que estão vazando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202010057 | SQN 205 | C |     | 1- Conserto da tubulação do poço inglês que está furada ( tubo 75mm branco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202010058 | SQN 205 | C |     | 1- Conserto urgente da mola da porta de entrada social da prumada 3-4 (B) no pilotis do Bloco C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202010062 | SQN 206 | J |     | 1 - Conserto do portão de saída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202010064 | SQN 214 | D | 304 | 1 - Avaliação do piso e troca do revestimento nos locais que levantaram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202010065 | COLINA  | J |     | 1- Correção do cano que estourou e está alagando o elevador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202010066 | SQN 205 | C | 102 | 1 - Conserto do interfone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202010067 | COLINA  | E |     | 1 - Conserto do portão eletrônico da garagem(saida).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----------|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202010069 | COLINA  | F | 403 | 1- A pia do banheiro está entupida, muito provavelmente devido há algum problema na tubulação. Caso não consigam desobstruir o cano, autorizo a troca do encanamento do banheiro, caso seja necessário.                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202010070 | COLINA  | E |     | 1- Fixar extintor na parede na prumada 7-8 do terceiro andar.<br>2- Substituição de 6 espelhos de tomadas na garagem do prédio.                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202010071 | SQN 206 | F | 605 | 1 - Pintura da área de serviço que foi danificada por causa de infiltração na casa de máquina.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202010073 | COLINA  | K | 103 | 1 - Troca do sifão da pia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 202010074 | COLINA  | G |     | 1 - Execução dos reparos nas portarias das entradas "C" e "D".                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202010075 | SQN 206 | J | 204 | 1 - Correção de vazamento no box do banheiro social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202010076 | SQN 206 | A |     | 1- Substituição das rodas do contêiner de lixo orgânico que estão quebradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202010077 | COLINA  | J | 504 | 1) o batente da porta da entrada parece frouxo, dificultando a abertura da porta;<br>2) Conserto de reboco que caiu no hall de entrada, ao lado da porta (e talvez até por isso, o batente esteja um tanto frouxo!);<br>3) Conserto de tomada que não funciona<br>4) Tomada do banheiro com problema<br>5) Tomada do quarto com problema<br>6) Vaso meio solto no banheiro | Sem pagamento |
| 202010078 | COLINA  | J | 605 | 1- Conserto do portal da porta de acesso da sala, o qual encontra-se solto tendo dificuldade para fechar.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202010083 | SQN 214 | C | 304 | 1- Substituição do piso das áreas secas ( por vinílico padrão) e áreas molhadas ( por porcelanato padrão) menos os banheiros.<br>2- Revisão elétrica e hidráulica.<br>3- Pintura geral.                                                                                                                                                                                    | R\$ 26.049,63 |
| 202010084 | SQN 214 | C | 410 | 1- Substituição do piso das áreas secas ( por vinílico padrão) e áreas molhadas ( por porcelanato padrão) menos os banheiros.<br>2- Revisão elétrica e hidráulica.<br>3- Pintura geral.                                                                                                                                                                                    | R\$ 26.049,63 |
| 202010085 | SQN 206 | J | 501 | 1- Verificação de um curto ocorrido no cubículo de medição da CEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202010086 | SQN 205 | C |     | 1- Correção no posicionamento das lâmpadas nas luminárias( lâmpadas fora do espaço destinado) das áreas comuns.                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-----------|---------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202010088 | SQN 214 | G | 413 | 1- A inquilina relata que não há água nos banheiros, apesar de a CAESB já ter efetuado a ligação. Dessa forma solicito a avaliação in loco da situação e também correção de algum possível problema que esteja impedindo o fluxo de água.<br>2- A energia elétrica não chega ao apartamento, após a religação da CEB. Dessa forma solicito a avaliação in loco da situação e também correção de algum possível problema. | Sem pagamento |
| 202010089 | COLINA  | E |     | 1- Verificação e, se for o caso, conserto do vazamento no pilotis em baixo do apto. 105.<br>2- Revisão nos encaixes das luminárias( entre a luminária e o forro) do pilotis.                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202010092 | COLINA  | G | 407 | 1- Desentupimento do lavatório do banheiro social.<br>2- Verificação de vazamento na pia da cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202010093 | SQN 205 | G |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202010094 | COLINA  | I | 303 | 1 - Correção de vazamento no chão do banheiro da suite, perto da porta do box.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202010095 | COLINA  | J | 207 | 1 - Troca da fôrmica do banheiro a qual encontra-se bastante desgastada,<br>2- Manutenção na janelas de ferro, as quais encontram-se com dificuldade para abrir e fechar.                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202010096 | SQN 109 | J | 203 | 1- Retirada locas das peças do piso que levantaram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202011001 | SQN 206 | J | 503 | 1- Vazamento grande no armário do corredor.<br>2- Substituição do armário do corredor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 405,43    |
| 202011003 | SQN 206 | J |     | 1- Substituição de trecho da tubulação de incêndio de 2 polegadas da prumada 3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202011004 | SQN 205 | C |     | 1- Revisão nas luminárias das áreas comuns com colocação de suportes e globos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202011006 | SQN 206 | A | 502 | 1- Vazamentos em dois banheiros do apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202011007 | SQN 212 | G | 406 | 1- Verificação e, se for o caso, manutenção do piso da varanda. O morador relata que até o momento 9 peças cerâmicas se soltaram.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202011009 | COLINA  | E |     | 1- Conserto portão entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202011010 | SQN 214 | J | 605 | 1- Verificação na instalação elétrica da parte superior da cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202011012 | COLINA  | E |     | 1- Verificação e, se for o caso, troca de 2 lâmpadas no pilotis na prumada 7-8.<br>2- Verificação do sensor de presença da prumada 5/6 em frente ao elevador no térreo.                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202011013 | SQN 205 | H |     | 1- Conserto do portão de saída da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202011014 | SQN 310 | G | 505 | 1- Verificação de vazamento que parte de uma das janelas, de procedência desconhecida. Conserto da janela caso seja constatado que seja algum defeito na janela, de responsabilidade do proprietário.                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202011015 | SQN 212 | F | 108 | 1- Reparo de válvula de descarga que está dando passagem. Inquilina está entrando agora no apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202011016 | SQN 205 | H |     | 1- Troca das lâmpadas de áreas comuns .<br>2- Verificação da porta entrada da prumada 5-5.<br>3- Substituição de fechaduras dos lixeiras do térreo e do PC de energia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202011017 | SQN 205 | G | 402 | 1- Verificação de vazamento que aparece entre a bancada e a parede do lavabo.<br>Obs.: Caso o vazamento seja decorrente de falta de vedação na torneira ou na bancada (rejunte), a responsabilidade pelo reparo é do ocupante do imóvel. Entretanto, a ocupante informa que houve um aumento na conta de água do prédio nos últimos meses e solicita uma vistoria in loco para avaliar a possibilidade de haver algum vazamento mais grave.<br>2- Verificação e, se for o caso, reparo de vazamento que parte desta unidade 402 para a unidade 302 no banheiro social toda vez que a descarga é acionada.<br>Ocupante do apartamento 302: Robson Coelho Tinoco - 98145-4097 ou 3879-2749 | Sem pagamento |
| 202011020 | SQN 212 | I | 303 | 1- Verificação de curto em circuitos do apartamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202011021 | COLINA  | E |     | 1 - reparo da lâmpada 1º andar prumada 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202011022 | SQN 109 | J |     | 1- Conserto da trava da porta de entrada do pilotis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202011023 | COLINA  | E |     | 1- Regulagem da mola de fechamento do porta de entrada da prumada 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202011024 | SQN 205 | L |     | 1- Regulagem da mola de fechamento do porta de entrada da prumada 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202011025 | SQN 212 | E | 311 | 1- Refixação da cuba da cozinha que está com a massa plástica se desprendendo, com risco de queda da cuba.<br>2- Verificação e manutenção do armário inferior da cozinha afetado pelo vazamento da água da cuba e, se for o caso, substituição do armário.<br>3- Verificação da sustentação da bancada e, se ela estiver apoiada somente sobre o armário, instalar mãos francesas para ajudar na sustentação da mesma e não sobrecarregar o armário.                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202011026 | COLINA  | D | 35  | 1- Interfone sem funcionar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202011027 | SQN 109 | I |     | 1- Vazamento no esgoto e água pluvial na garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202011028 | SQN 206 | K | 602 | 1- Verificação da instalação hidráulica do banheiro social. Não está saindo água do chuveiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202011029 | SQN 206 | J | 205 | 1 - Conserto do interfone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202011030 | SQN 205 | C |     | 1- Colocação de rodízio no container.<br>2- Soldar a tampa do container de lixo seco.<br>3- Pintura dos dois container.                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202011031 | SQN 109 | J | 410 | 1- Troca do sifão do tanque.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202011035 | SQN 206 | A | 105 | 1- Corrigir vazamento no piso do banheiro, talvez proveniente de um vazamento em um cano.                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202011036 | SQN 109 | I | 203 | 1- Corrigir vazamento no banheiro social proveniente do imóvel 303.<br>2- Conserto de vazamento do banheiro de empregada.                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202011038 | SQN 205 | C |     | 1- Revisão e conserto das grelhas de entrada e saída da garagem, bem como seus suportes, e conserto de uma grelha de garagem próximo a saída que está faltando uma aleta.                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202011040 | SQN 109 | I | 203 | 1- Possível desentupimento da prumada de esgoto, pois a pia da cozinha e tanque da área de serviço estão entupidos.                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202011041 | COLINA  | I | 403 | 1 - Revisão elétrica do imóvel;<br>2- Correção de possível infiltração (há mofo no armário);<br>3- Revisão dos armários: problemas nas dobradiças (enferrujadas e soltando), portas caindo, sem divisória, descascados, portas sem funcionar em péssimo estado. (OBS: a inquilina acabou de entrar no imóvel) | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |                       |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------|-----------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202011042 | SQN 310               | G | 108         | <p>1 - Verificação de possível vazamento na parede do banheiro suíte. O inquilino, ao retirar o espelho, observou que a parede se encontra úmida.</p> <p>2 - Substituição de dois ralos.</p> <p>3 - Substituição de dois reparos de caixa acoplada.</p> <p>4 - Revisão dos armários (há gavetas que não abrem, prateleira quebrada, dobradiças que precisam de regulagem, etc.)</p> <p>5 - Revisão da porta de correr entre a cozinha e a sala (emperrando para abrir e fechar).</p> <p>6 - Verificação e, se for o caso, reparo das marcas de infiltração que aparecem nos Quartos 3 e 4. Se forem infiltrações vindas da fachada, a responsabilidade pelo reparo é do condomínio. Atuar somente nas infiltrações com causas internas do apartamento.</p> <p>7 - Revisão de um interruptor defeituoso no Quarto 1.</p> <p>8 - Revisão dos registros dos banheiros.</p> <p>9 - Recomposição dos rejuntas da bancada da cozinha.</p> <p>10 - Revisão do sistema de descarga do banheiro de empregada</p> <p>11 - Retirada dos armários dos banheiros que foram danificados com os vazamentos.</p> <p>12 - Revisão no rejunte do banheiro suíte e nas bancadas dos dois banheiros.</p> | Sem pagamento |
| 202011044 | SQN 206               | K | 502         | <p>1- Verificação e reparo de vazamento que parte do apartamento 602 e afeta o forro do banheiro suíte do apartamento 502.</p> <p>Obs.: Contato do apartamento 602: Adriana Clen 99135-9738 ou 3547-5416.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202011045 | SQN 205               | C | 501         | 1- Verificação da vazão de água na torneira da cozinha. Inquilino relata que a pressão de água reduziu bastante nos últimos dias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202011046 | COLINA                | G | 208         | 1- Troca de uma lâmpada grande na cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202011047 | COLINA                | G | 608         | 1- Possível problema hidráulico. A água não está saindo do tanquinho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202011048 | SQN 109               | I | Apto Térreo | 1- Correção do vazamento na cozinha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 202011049 | Setor de Clubes Norte | F | 305         | <p>1- Reparo na banheira que trincou.</p> <p>2- Conserto de vazamento na parede da cozinha.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202011050 | SQN 212               | G | 412         | 1- RECOLOCAÇÃO DE DUAS CERÂMICAS 20X20 NA PAREDE DA COZINHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202011051 | SQN 212               | A | 101         | 1- Recompôr gesso e pintura do banheiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202011052 | COLINA                | E |             | 1- Reparo do portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-----------|---------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202011053 | SQN 109 | I | 506 | 1 - Troca do revestimento cerâmica da parede da cozinha.<br>2 - Verificação e, se for o caso, reparo de infiltração que afeta a parede do quarto que tem o guarda-roupas.<br>3 - Verificação e, se for o caso, substituição do fundo e das gavetas do guarda-roupas que se encontram mofados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202011054 | SQN 205 | L | 305 | 1 - Corrigir infiltração proveniente do imóvel 405.<br>205 L 405<br>José Ângelo<br>99764337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202011055 | SQN 206 | A | 105 | 1- Corrigir vazamento no teto da área de serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202011057 | COLINA  | E | 402 | 1- Troca da válvula de descarga do vaso sanitário, o qual encontra-se disparado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202011058 | COLINA  | I | 403 | 1 - revisão hidráulica da cozinha<br>2 - concerto de formicas da cozinha, do banheiro social e do banheiro da suíte;<br>3 - concerto de portas de entrada principal e porta de serviço (formica ruim e porta empenada)<br>4 - reparo dos armários dos 3 quartos (portas com formica danificada, portas empenadas e caídas e dobradiças quebradas)<br>5 - inclusão de pedaço de rodapé na sala e quarto de solteiro<br>6 - reparo/troca das portas de acesso aos 3 quartos (solteiros e casal estão com portas quebradas com fechaduras danificadas)<br>7 - reparo da porta do banheiro social (quebrada e com dificuldade de correr)<br>8 - pintura da estrutura de metal da varanda (pintura enferrujada)<br>9 - inclusão de soleira de mármore branco na parte dos chuveiros dos banheiros social e suíte<br>10 - reparo da bancada de mármore da cozinha pois está quebrada<br>11 - reparo dos espelhos dos banheiros social e suite1 | Sem pagamento |
| 202011059 | SQN 214 | C | 607 | 1 - Modificar a posição da porta de vidro da varanda para a posição da planta original restaurando, assim, a funcionalidade e privacidade dos dois quartos.<br>2 - Fazer acabamento no piso, teto e paredes no local de onde será retirada a porta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202011060 | SQN 206 | A |     | 1- Conserto de vazamentos no pilotis e garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202011061 | SQN 212 | G | 401 | 1 - Manutenção das portas internas de madeira do apartamento.<br>2 - Verificação e troca das maçanetas que não estiverem funcionando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202011062 | SQN 310 | G | 401 | 1 - Revisão elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202011064 | SQN 205 | G |     | 1- Remoção dos cadeados dos containers.<br>2- Solda das tampas dos containers.<br>3- Fazer Furos no fundo dos containers para escoamento de água.                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202011065 | SQN 109 | I |     | 1- Reparo na dobradiça e mola do porta de vidro temperado da entrada do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202011066 | COLINA  | E |     | 1 - Conserto da fechadura da porta lateral (prumada 1/2). A chave quebrou no miolo da fechadura.                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202011068 | SQN 212 | C | 402 | 1- Verificação de possível vazamento no imóvel. De acordo com a CAESB houve um consumo elevado de água neste imóvel, mesmo o mesmo encontra-se fechado. Isso indica que há provavelmente algum ponto de vazamento no apartamento. Solicito que façam um vistoria no apartamento e corrijam qualquer problema hidráulico que por ventura encontrem. | Sem pagamento |
| 202011069 | SQN 109 | I |     | 1 - Manutenção na janela do 6º andar da prumada B. O puxador da janela aparentemente está quebrado.                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202011070 | COLINA  | F | 405 | 1 - Providenciar a manutenção do trilho da porta metálica, de acesso a varanda.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202011071 | COLINA  | H |     | 1- Substituição de vidro na casa de máquinas da entrada 1-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202011072 | COLINA  | H |     | 1- Conserto do portão da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202011073 | SQN 109 | J | 109 | 1- Desentupir prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202011074 | SQN 205 | L | 206 | 1 - Correção de infiltração proveniente do imóvel 306.<br>Ap 306: Sr. Fernando, (61) 99657-0102                                                                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202011075 | SQN 205 | G |     | 1 - Consertar porta de vidro que não está fechando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202011076 | SQN 205 | C |     | 1- Infiltração na garagem ( poço inglês) em cima do bicicletário .<br>2- Revisão das fixações das barras dos bicicletários inclusive com a pintura dos mesmos.                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202011077 | SQN 205 | L |     | 1- Conserto do refletor da entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202011078 | SQN 206 | F |     | 1- Regulagem da mola da porta de entrada da portaria 1-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202011081 | SQN 205 | H |     | 1- Conserto do sensores de presença das luzes da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202011083 | SQN 212 | E | 402 | 1 - Correção da infiltração do apartamento 402 que afeta o imóvel 302.<br>Ap. 302: 3447-9485.                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------|---------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202011084 | SQN 310 | G | 401 | 1- Troca de todos os espelhos das tomadas.<br>2- Troca da fiação elétrica e divisão dos circuitos de acordo com a norma NBR 5410:<br>-A cozinha deve ter no mínimo um circuito independente, sendo ideal pelo menos 2.<br>-A área de serviço, caso exista no imóvel, necessita de um circuito independente,<br>-Cada chuveiro, um circuito independente,<br>-Circuito de tomadas dos demais cômodos: até 22 tomadas por circuito. | Sem pagamento |
| 202011086 | COLINA  | E | 607 | 1 - Verificação da instalação hidráulica do banheiro. A inquilina relatou um cheiro ruim retornando do vaso sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202012001 | COLINA  | E |     | 1 - Verificação e conserto do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202012002 | COLINA  | E |     | 1- Verificação e, se for o caso, conserto da fechadura do térreo da entrada 7-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202012003 | SQN 205 | H | 401 | 1 - Verificar infiltração proveniente do apartamento 501.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202012004 | SQN 310 | G | 201 | 1 - Manutenção da janela de alumínio e vidro que está solta e ameaça cair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202012005 | SQN 205 | L |     | 1- Verificação e, se for o caso, conserto da falta de água no prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202012006 | SQN 206 | J |     | 1- Substituição da tubulação da prumada de gás GLP da entrada 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |
| 202012007 | COLINA  | K | 105 | 1- Revisão elétrica do banheiro que está com fiações expostas( luminária e tomadas).<br>2- Fechamento em gesso dos buracos no forro do banheiro e pintura do mesmo.<br>3- Reposição das maçanetas das portas internas do apartamento.                                                                                                                                                                                             | Sem pagamento |
| 202012008 | SQN 214 | G | 307 | 1 - Corrigir vazamento de gás no registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202012009 | COLINA  | H | 502 | 1 - Desentupir prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |
| 202012011 | COLINA  | F | 405 | 1 - Revisão elétrica. Há algumas tomadas que estão dando choque quando utilizadas.<br>2 - Corrigir vazamento na pia do banheiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202012012 | SQN 109 | I |     | 1 - Reparo da descarga do banheiro dos funcionários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sem pagamento |
| 202012013 | SQN 212 | A | 310 | 1- Corrigir infiltração do apartamento 310, que afeta o imóvel 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202012014 | COLINA  | J | 504 | 1 - Revisão elétrica no imóvel. Há uma lâmpada e uma tomada que não funcionam.<br>Solicito que tais problemas sejam resolvidos e que as demais tomadas do imóvel sejam conferidas para correção de eventuais problemas.                                                                                                                                                                                                           | Sem pagamento |
| 202012015 | SQN 109 | J | 401 | 1 - Corrigir dois vazamentos, um na pia da cozinha e outro no vaso do banheiro de empregada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202012017 | SQN 206 | F |     | 1- Conserto do portão de entrada da garagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202012019 | SQN 205 | G |     | 1 - Desentupir prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |                       |   |                        |                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-----------|-----------------------|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202012020 | SQN 206               | J | 205                    | 1- Corrigir infiltração no banheiro suíte e banheiro de empregada proveniente do apartamento 305.<br>Ap 305: Sra. Isa Melo 98105-0250                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202012021 | SQN 206               | J | 205                    | 1- Fazer o desentupimento dos boeiros, os quais encontram-se entupidos.                                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202012023 | Setor de Clubes Norte | F | Lake Side, 305         | 1 - Substituição dos vidros quebrados,<br>2- Retirada da banheira,<br>3- Retirada do carpete e aplicação de piso vinílico.                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202012024 | SQN 214               | E | 414                    | 1 - Vistoria in loco no imóvel e verificação se é possível a reconstituição do piso local. Caso o problema do piso seja de grande extensão, comunicar a situação à CMP para que esta coordenação tome providência a respeito do assunto. | Sem pagamento |
| 202012025 | COLINA                | J |                        | 1- Conserto da torneira que está vazando no pilotis.                                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202012026 | SQN 109               | J |                        | 1- Conserto da fechadura da entrada 3.                                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202012027 | COLINA                | K | 105                    | 1 - Troca do piso do box do banheiro.                                                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202012028 | COLINA                | B |                        | 1- Verificação e conserto de vazamento no PC do térreo da prumada 3.                                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202012029 | COLINA                | B |                        | 1- Verificação e conserto da torneira da zeladoria do prédio que está pingando.<br>2- Conserto das 3 portas dos PCs do prédio que estão pegando no chão.                                                                                 | Sem pagamento |
| 202012030 | SQN 205               | G |                        | 1- Vazamento no Pilotis oriundo do apto. 102( que está vazio, chaves com a Engemega ).                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202012031 | SQN 205               | H |                        | 1- Conserto das fechaduras das entradas 1-2 e 3-4.                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202012033 | SQN 205               | L | 102                    | 1 - A porta da varanda encontra-se emperrada. Autorizo a troca do trilho da porta, caso isso seja necessário para a solução definitiva do problema.                                                                                      | Sem pagamento |
| 202012034 | SQN 310               | J | 201                    | 1- Correção de infiltração localizada na suíte principal e que afeta o apartamento 101.                                                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202012035 | COLINA                | H | 103                    | 1 - Desentupir prumada de esgoto.                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202012036 | SQN 205               | G |                        | 1- Conserto do portão da garagem.                                                                                                                                                                                                        | Sem pagamento |
| 202012037 | SQN 205               | C | Apartamento do Zelador | 1 - Reparo em vazamento no fosso de ventilação, afetando o apartamento do zelador.                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202012038 | SQN 205               | C | 603                    | 1 - Corrigir vazamento que afeta o apartamento 503.<br>Profa. Dra. Inez Montagner (61) 985 55 05 12                                                                                                                                      | Sem pagamento |
| 202012039 | COLINA                | F |                        | 1- Substituição de lâmpadas queimadas no pilotis, halls e escadas.                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202012040 | COLINA                | I |                        | 1 - Conserto do portão da garagem.                                                                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202012041 | COLINA                | I |                        | 1 - Conserto de um vazamento de agua na casa do porteiro.                                                                                                                                                                                | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |                      |     |                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------|---------|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202012042 | COLINA  | I                    |     | 1 - Conserto de um ralo na garagem que quebrou                                                                                                                                                                    | Sem pagamento |
| 202012043 | COLINA  | J                    | 504 | 1 - Conserto da pia da cozinha que se desprende da bancada.                                                                                                                                                       | Sem pagamento |
| 202012044 | COLINA  | H                    | 102 | 1 - Desentupimento do encanamento das duas pias de cozinha (prumada de esgoto).                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202012045 | COLINA  | H                    | 202 | 1 - Substituição da tubulação da coluna de esgoto. Devido a idade do encanamento, o mesmo está com uma seção bastante reduzida, o que tem provocado o entupimento frequente da prumada de esgoto.                 | Sem pagamento |
| 202012046 | SQN 206 | K                    |     | 1- Substituição do vidro da porta de portaria, prumada central (3/4), que está quebrado.                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202012047 | COLINA  | E                    |     | 1 - Conserto da descarga do banheiro do térreo masculino.                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202012048 | COLINA  | H                    | 202 | 1 - Confecção de um armário novo para a cozinha e foi afetado pelo retorno de esgoto pela pia;<br>2 - Revisão elétrica do imóvel e verificação da situação do transformador.                                      | Sem pagamento |
| 202012049 | COLINA  | I                    | 604 | 1 - Corrigir infiltração proveniente da cobertura. Como está pingando água, é necessário verificação urgente.                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202012050 | SQN 109 | I                    |     | 1 - Verificação da bomba do prédio. Acredito que talvez a boia esteja com problema.                                                                                                                               | Sem pagamento |
| 202012051 | COLINA  | E                    | 305 | 1 - Manutenção do protetor externo do sol ( brise de soleil). Ele não está abrindo ou fechando.                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202012052 | COLINA  | F                    | 105 | 1 - Manutenção do teto do banheiro social que caiu uma parte.                                                                                                                                                     | Sem pagamento |
| 202012053 | COLINA  | G                    |     | 1 - Reparo do motor do portão de garagem.                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202012055 | COLINA  | F                    |     | 1 - Revisão do sistema de câmeras de segurança do bloco sem substituição de equipamentos.                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202012056 | SQN 205 | H                    |     | 1 - Conserto no botões que ficam na guarita e dão comando para a abertura das portas de entrada.                                                                                                                  | Sem pagamento |
| 202012057 | COLINA  | I                    | 303 | 1 - Manutenção do teto da cozinha onde aparece mancha de infiltração decorrente do rompimento de tubulação da cozinha no apartamento 403 no final de semana anterior.                                             | Sem pagamento |
| 202012059 | SCS     | EDIFÍCIO<br>ANÁPOLIS |     | 1 - Substituição de um vidro da porta da fachada que se quebrou durante um incidente ocorrido no final de semana.                                                                                                 | Sem pagamento |
| 202012060 | COLINA  | E                    |     | 1 - Conserto do sensor de presença do primeiro andar (elevador de serviços), prumada 7/8.<br>2 - Revisão dos sensores de presença das escadas (principalmente térreo para a garagem) que estão demorando acionar. | Sem pagamento |

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONCLUÍDOS EM IMÓVEIS  
PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) - 2019/2020**

|           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 202012061 | SQN 205 | H |     | 1 - Conserto do portão da saída da garagem que não está fechando no automático.                                                                                                                                                                         | Sem pagamento |
| 202012062 | SQN 206 | F |     | 1 - Conserto do portão de saída da garagem que abre ou fecha sem resposta ao controle.<br>2- Revisão do portão de entrada da garagem (está respondendo ao acionamento remoto de forma intermitente, parece ser mal contato).                            | Sem pagamento |
| 202012065 | SQN 205 | G | 303 | 1 - Verificar o retorno de espuma pela cano da área de serviço. Talvez tenha ocorrido um entupimento desta tubulação.                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202012068 | SQN 109 | J | 212 | 1 - Reparo de vazamento na parede do banheiro.                                                                                                                                                                                                          | Sem pagamento |
| 202012069 | SQN 205 | G |     | 1- Conserto do portão da garagem.<br>2- Lâmpadas apagadas na garagem.                                                                                                                                                                                   | Sem pagamento |
| 202012070 | COLINA  | A |     | 1- Conserto do rodízio do container de lixo.                                                                                                                                                                                                            | Sem pagamento |
| 202012074 | COLINA  | I | 403 | 1 - Verificação e, se for o caso, reparo de buraco na parede e fórmica do fundo do armário (parte triangular) da cozinha.<br>Obs.: A inquilina se mudou agora para este apartamento e encontrou este armário com a fórmica solta e com um buraco atrás. | Sem pagamento |
| 202012075 | SQN 205 | C | 105 | 1- Infiltração no banheiro da suíte oriundo do apto. 205 , que está vazio.<br>2- Verificação de possíveis obstruções das colunas de esgoto.                                                                                                             | Sem pagamento |